

室内濃度測定結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* (μg/m ³)	トルエン (μg/m ³)	キシレン (μg/m ³)	エチルベンゼン (μg/m ³)	スチレン (μg/m ³)	その他 [(μg/m ³)]			
31	1	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	1階 事務室	27.2	12.2						3	4	
31	2	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	1階 授乳室	27.0	12.2						3	4	
31	3	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	1階 病性鑑定室	27.4	12.2						3	4	
31	4	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	1階 捕獲檻保管室	27.3	18.3						3	4	
31	5	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	2階 譲渡適正判断室	26.6	12.2						3	4	
31	6	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	2階 負傷動物収容室	27.2	12.2						3	4	
31	7	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	2階 健康管理室	27.2	18.3						3	4	
31	8	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	2階 収容室(犬)4	26.1	12.2						3	4	
31	9	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	3階 市民協働室1	28.1	12.2						3	4	
31	10	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	3階 研修室	30.7	24.1						3	4	
31	11	中原区 上平間1700番地8	動物愛護センター	健康福祉局保健所 動物愛護センター	R1.8.11	3階 譲渡猫室	28.2	12.2						3	4	

※1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:

健康福祉局保健所動物愛護センター
電話:044-589-7137

コメント: