

室内濃度測定結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1					測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド [*] ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
31	1	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	休憩棟1階休憩室9	27.8	36.5					3	4	
31	2	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	休憩棟2階授乳室	28.5	72.8					3	4	
31	3	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	休憩棟2階休憩室7	28.6	60.7					3	4	
31	4	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	休憩棟2階コンビニ売店前	28.7	48.5					3	4	
31	5	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟1階収骨室C	27.4	36.6					3	4	
31	6	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟1階事務室	27.7	36.5					3	4	
31	7	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟2階第3式場B	27.0	48.8					3	4	
31	8	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟2階遺族控室3B	27.1	48.8					3	4	
31	9	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟2階僧侶等控室3B	27.1	48.8					3	4	
31	10	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟3階授乳室	27.7	48.7					3	4	
31	11	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟3階休憩室14	28.7	48.5					3	4	
31	12	高津区下作延6丁目18番1号	かわさき北部斎苑	健康福祉局保健所生活衛生課	R1.8.26	管理棟4階休憩室16	28.1	48.6					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:

健康福祉局保健所生活衛生課
電話: 044-200-0457

コメント: