

表260 検査・指導

	検査指導延件数	施設検査数 (再掲)	施設検査結果(内訳)				指導票 交付数	
			良	好	一部改善	要改善		
総 数	626	294	77	133	5	79	5	
小 規 模 水 道	31	17	10	5	-	2	-	
小 規 模 受 水 槽 水 道	595	277	67	128	5	77	5	
用 途 別	共 同 住 宅	254	79	28	19	1	31	1
	事 務 所	53	30	10	11	-	9	1
	店 舗	74	58	1	54	2	1	1
	学 校	5	2	-	-	-	2	-
	工 場	9	-	1	1	-	3	-
	病 院	2	-	1	1	-	-	-
	旅 館	16	15	3	9	-	3	-
	興 行 場	-	-	-	-	-	-	-
	寮	15	8	2	3	-	3	-
	集 会 場	1	-	-	1	-	-	-
	併 用	126	68	20	25	2	21	2
	そ の 他	40	9	1	4	-	4	-
容 量 別	0トン超 8トン以下	491	245	62	120	5	58	-
	8トン超10トン以下	104	32	5	8	-	19	-

注) 施設検査結果(内訳)のその他は、全ての検査項目を検査できず、判定不能であった施設等を計上。

資料：健康安全室

表261 指定検査機関の小規模受水槽水道検査実施状況

(1) 検査結果

	検査数	通報件数
総 数	427	1
用 途 別	共 同 住 宅	254
	事 務 所	22
	店 舗	15
	学 校	13
	工 場	9
	病 院	2
	旅 館	2
	興 行 場	2
	寮	23
	集 会 場	-
	併 用	40
	そ の 他	45

資料：健康安全室

(2) 通報内容

内 容		件 数
不 適 項 目 総 数		2
受 水 槽	水槽のマンホールの状態 水槽本体の状態	1 1

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：健康安全室