

表 246 特定建築物維持管理

環境衛生監視員による立入検査結果である。

(その1)

	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
	検査施設数	延検査項目数	帳簿書類の備付け	不	空気環境の測定回数(2ヶ月に1回)(ホルムアルデヒドを除く)	不	ホルムアルデヒド量の測定	不	浮遊粉じん量の基準の遵守	不	一酸化炭素の含有率の基準の遵守	不	二酸化炭素の含有率の基準の遵守	不	温度の基準の遵守	不	相対湿度の基準の遵守	不	気流の基準の遵守	不
総数	89	1,920	78	56	89	2	6	1	88	38	88	-	88	33	88	30	80	62	88	1
川崎	41	894	41	28	41	1	-	-	40	36	40	-	40	15	40	15	40	31	40	-
幸	12	264	1	11	12	-	1	-	12	-	12	-	12	3	12	2	12	10	12	1
中原	17	323	17	10	17	-	3	1	17	-	17	-	17	9	17	6	9	9	17	-
高津	6	139	6	1	6	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	4	83	4	3	4	1	-	-	4	1	4	-	4	2	4	3	4	4	4	-
麻生	9	217	9	3	9	-	2	-	9	1	9	-	9	4	9	4	9	8	9	-

(その2)

	(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)	
	ホルムアルデヒド量の基準の遵守	不	冷却塔への供給水に必要な措置	不	加湿装置への供給水に必要な措置	不	冷却塔及び冷却水の汚れの点検(1月以内ごと)	不	冷却塔、冷却水の水管の清掃(1年以内ごと)	不	加湿装置の汚れの点検(1月以内ごと)	不	加湿装置の清掃(1年以内ごと)	不	排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検	不	遊離残留塩素の含有率の検査((22)を除く)	不	遊離残留塩素の含有率の基準の遵守((23)を除く)	不
総数	5	-	34	4	42	2	43	4	43	4	59	14	59	6	67	12	86	5	82	-
川崎	-	-	20	-	27	-	20	1	20	-	27	-	27	-	41	7	40	2	38	-
幸	1	-	3	2	3	2	5	1	5	-	10	2	10	1	12	1	12	3	10	-
中原	2	-	-	-	-	-	7	2	7	2	10	8	10	2	-	-	17	-	17	-
高津	-	-	3	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	3	-	6	-	6	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	3	-	3	-
麻生	2	-	4	2	7	-	4	-	4	2	7	4	7	3	7	4	8	-	8	-

(その3)

	(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)	
	中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素の含有率の検査	不	(22)の給湯水の遊離残留塩素の含有率の基準の遵守	不	水質の検査((20),(22),(26)を除く)	不	水質基準の基準の遵守((21),(23),(27)を除く)	不	中央式給湯設備における給湯水質の検査((22)を除く)	不	(26)の給湯水質の基準の遵守((23)を除く)	不	貯水槽の清掃((29)を除く)	不	貯水槽の清掃	不	遊離残留塩素の含有率の検査	不	遊離残留塩素の含有率の基準の遵守	不
総数	9	5	7	2	83	7	77	-	9	3	17	1	79	-	24	3	18	2	17	2
川崎	5	3	2	-	40	4	36	-	5	1	4	-	39	-	5	1	7	1	6	1
幸	1	1	2	1	12	3	10	-	1	1	10	-	10	-	6	1	3	-	3	-
中原	-	-	-	-	17	-	17	-	-	-	-	-	16	-	5	-	3	-	3	-
高津	1	-	1	-	6	-	6	-	1	-	1	-	6	-	6	-	2	-	2	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
麻生	1	1	1	1	8	-	8	-	1	1	1	1	8	-	1	1	3	1	3	1

(その4)

	(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)	
	雑用水の水槽の点検	不	水質の検査	不	pH値の基準の遵守	不	臭気の基準の遵守	不	外観の基準の遵守	不	大腸菌の基準の遵守	不	濁度の基準の遵守	不	排水に関する設備の清掃	不	大掃除の実施	不	ねずみ等の防除	不
総数	17	4	19	5	17	1	17	1	17	1	14	1	12	1	76	5	89	5	89	2
川崎	5	-	7	1	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	39	1	41	1	41	-
幸	3	2	3	2	3	-	3	-	3	-	1	-	1	-	8	1	12	3	12	-
中原	3	1	3	1	3	-	3	-	3	-	2	-	-	-	10	3	17	-	17	1
高津	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	6	-	6	-	6	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	4	1
麻生	4	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	9	-	9	-	9	-

資料：健康安全室