表 259 検査・指導

		₩ <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	大型公本粉(五相)	施	指導票 指導票				
		検査指導延件数	施設検査数(再掲)	良好	一部改善	要改善	その他	交付数	
総	数	641	522	347	11	9	155	5	
専用	(受水型)	29	23	20	-	-	3	_	
水道	(自己水源型)	25	19	12	1	-	6	_	
簡易	易専用水道	587	480	315	10	9	146	5	
	共同住宅	284	205	161	-	2	42	2	
	事務所	80	76	50	5	1	20	_	
	店舗	32	32	21	3	1	7	_	
	学校	23	18	13	_	3	2	3	
用	工場	26	23	9	_	_	14	_	
途 ·	病院	5	4	3	_	_	1	-	
压,	旅館	5	4	4	_	-	-	_	
別	興行場	6	6	3	_	_	3	-	
	寮	7	6	3	_	_	3	-	
	集会場	-	_	-	-	-	-	_	
	併用	36	31	21	1	1	8	-	
	その他	83	75	27	1	1	46	_	

注)施設検査結果(内訳)のその他は、全ての検査項目を検査できず、判定不能であった施設等を計上。

資料:健康安全室

## 表 260 登録検査機関の簡易専用水道検査実施状況

## (1) 検査結果

				検	査	数	助言に基づく報告数
簡易	專	用水	道			2,816	34
	( 共	同 住	宅			1,689	3
	事	務	所			176	_
	店		舗			90	_
	学		校			260	28
用	エ		場			51	-
`A	病		院			51	_
途。	旅		館			31	_
別	興	行	場			15	_
		寮				88	_
	集	会	場			3	_
	併		用			170	2
	しそ	0)	他			192	1

注)「検査数」は受検した事実を保健所へ報告する旨の了承を得た数 資料:健康安全室

## (2) 特に衛生上問題のあった施設の報告

	内 容	件数
	不適項目総数	8
	高置水槽通気管の破損	1
巫业排	受水槽の亀裂	4
受水槽	クロスコネクション	2
	外壁の劣化	1

注)報告の助言を受けた施設のうち保健所へ の報告のあった件数とその内容

資料:健康安全室