

ICTを活用した道路・公園等の通報 受付状況 (令和5年10月1日～令和6年9月30日)

	受付日時	施設の種類	不具合、損傷の項目	不具合、損傷のある箇所の住所等	不具合、損傷の内容	対応状況
麻生	2023/10/3	道路	道路の陥没	岡上3丁目地内	マンホール付近に陥没箇所が3つある	完了
麻生	2023/10/8	道路	舗装のはがれ	王禅寺東4丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/10	道路	舗装のはがれ	高石3丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/10	道路	防護柵の損傷	王禅寺西6丁目地内	真ん中の手すり根元が腐り始めて、折れるおそれがある	対応中
麻生	2023/10/10	公園、緑地	---	王禅寺西6丁目地内	草刈りがされていない	完了
麻生	2023/10/15	公園、緑地	園路・広場等の損傷	万福寺2丁目地内	雨で土砂が堆積し歩行が困難	完了
麻生	2023/10/16	道路	道路の陥没	上麻生7丁目地内	半年ほど前から凹みがある	完了
麻生	2023/10/17	道路	街路樹の倒木	多摩区菅仙谷3丁目地内	道路に木が覆っている	完了
麻生	2023/10/18	道路	側溝の損傷	東百合丘1丁目地内	側溝と道路の間も隙間があいている	完了
麻生	2023/10/19	道路	防護柵の損傷	黒川地内	ガードレール袖ビームの破損	完了
麻生	2023/10/20	道路	---	王禅寺西6丁目地内	ネットフェンスの下部が2か所錆により外れていてぐらついています	対応中
麻生	2023/10/22	道路	---	王禅寺西6丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/22	道路	---	王禅寺西6丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/23	道路	街路樹の倒木	王禅寺西6丁目地内	整地をお願いします	完了
麻生	2023/10/25	道路	道路の陥没	東百合丘2丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/25	道路	舗装のはがれ	王禅寺西6丁目地内	---	完了
麻生	2023/10/25	道路	道路の陥没	多摩区西生田1丁目地内	マンホール周りが削れている	完了
麻生	2023/10/25	道路	道路の陥没	多摩美1丁目地内	マンホール付近 道路くぼんでます	完了
麻生	2023/10/28	公園、緑地	公園フェンスの損傷	上麻生5丁目地内	ブロックの石が樹木の成長と共に押し出されている	完了
麻生	2023/10/28	道路	街路樹の倒木	上麻生6丁目地内	---	管理外
麻生	2023/10/30	公園、緑地	遊具等の損傷	万福寺4丁目地内	椅子の破損、ネジの緩み	完了
麻生	2023/10/30	公園、緑地	遊具等の損傷	百合丘3丁目地内	---	完了
麻生	2023/11/3	道路	道路の陥没	金程1丁目地内	---	完了
麻生	2023/11/4	道路	側溝の損傷	上麻生7丁目地内	側溝蓋1枚破損	完了
麻生	2023/11/7	道路	側溝の損傷	王禅寺西6丁目地内	---	管理外
麻生	2023/11/10	道路	道路の陥没	王禅寺西6丁目地内	湧き水が止まらない	完了
麻生	2023/11/12	道路	道路の陥没	上麻生6丁目地内	---	管理外
麻生	2023/11/13	公園、緑地	公園内の樹木	高石5丁目地内	緑地横の階段フェンスに草木が伸び放題のため手入れをしてほしい	管理外
麻生	2023/11/13	公園、緑地	公園内の樹木	高石5丁目地内	緑地横の階段フェンスに草木が伸び放題のため手入れをしてほしい	完了
麻生	2023/11/17	道路	道路の陥没	高石3丁目地内	---	完了
麻生	2023/11/17	道路	道路の陥没	高石3丁目地内	---	完了
麻生	2023/11/19	道路	道路の陥没	上麻生5丁目地内	雨の日は壁の穴から水が勢いよく出てきて、歩行者が歩けません	完了
麻生	2023/12/4	道路	側溝の損傷	上麻生6丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/8	道路	道路の陥没	上麻生6丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/10	道路	防護柵の損傷	黒川地内	ガードレール袖ビームの破損	完了
麻生	2023/12/13	道路	---	高石3丁目地内	歩道橋の階段部分、穴が空いてる	完了
麻生	2023/12/14	道路	道路の陥没	上麻生5丁目地内	---	管理外
麻生	2023/12/14	道路	舗装のはがれ	多摩区西生田1丁目地内	歩道橋の階段部分の穴が腐食したのかどんどん増えています	管理外
麻生	2023/12/16	道路	防護柵の損傷	岡上3丁目地内	ガードレール端部の損傷	完了
麻生	2023/12/17	道路	舗装のはがれ	上麻生7丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/19	道路	舗装のはがれ	白山4丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/20	公園、緑地	遊具等の損傷	百合丘2丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/22	公園、緑地	公園内の樹木	片平6丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/23	道路	防護柵の損傷	栗木台4丁目地内	ボラードの破損	完了
麻生	2023/12/23	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
麻生	2023/12/24	道路	街路樹の倒木	高石3丁目地内	木が道路にせり出している	完了
麻生	2023/12/25	道路	舗装のはがれ	王禅寺東4丁目地内	---	完了
麻生	2023/12/30	道路	舗装のはがれ	白山4丁目地内	---	完了

麻生	2023/12/31	道路	舗装のはがれ	片平4丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/1	道路	---	向原2丁目地内	道路に飛び出している植木でカーブミラーが見えない。避けるため膨らんで運転し、カーブのすれ違いでかなり危険	完了
麻生	2024/1/4	道路	舗装のはがれ	王禅寺東2丁目地内	公園に面してる緑道の北側の車止め付近。散歩の人がつまずいたり、車椅子が通りにくい。	完了
麻生	2024/1/6	道路	標識の損傷	岡上2丁目地内	ラバーボールの破損	完了
麻生	2024/1/8	道路	道路の陥没	黒川地内	何回か舗装されたが度々穴が空くのでしっかりと舗装し直してほしい。	完了
麻生	2024/1/8	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	防護柵ではなく、ソフトボールの損傷	完了
麻生	2024/1/11	道路	防護柵の損傷	岡上地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	側溝の損傷	岡上地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	側溝の損傷	岡上地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	側溝の損傷	岡上地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/11	道路	道路の陥没	横浜市青葉区奈良町地内	---	完了
麻生	2024/1/12	道路	舗装のはがれ	上麻生4丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/13	道路	標識の損傷	黒川地内	視線誘導標の支柱が傾いている	完了
麻生	2024/1/14	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	王禅寺西7丁目地内	公園内の水道下が排水溝になっているが、勢いよく水を出すとヘッドのにおいがする。	対応中
麻生	2024/1/18	公園、緑地	園路・広場等の損傷	栗木1丁目地内	ボール飛び出しを防ぐネット付近の注意書きと注意を促すコーン破損。看板付近をゴールにできないよう動かさないようにする、強い口調の禁止看板に変更する、巡回して口頭注意等の対策をしてほしい。	完了
麻生	2024/1/19	公園、緑地	公園内の樹木	五力田2丁目地内	公園の木が2箇所電線にかかっています。	完了
麻生	2024/1/21	道路	防護柵の損傷	岡上3丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
麻生	2024/1/21	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/1/21	道路	道路の陥没	王禅寺西4丁目地内	舗装の寄り	完了
麻生	2024/1/22	公園、緑地	遊具等の損傷	上麻生3丁目地内	ブランコの下。利用する子が多いのでいつも砂がえぐれている。クッション材を敷くことはできませんか？	完了
麻生	2024/1/24	道路	標識の損傷	王禅寺東4丁目地内	ポストコーンポールが外れて落ちている	完了
麻生	2024/1/24	道路	防護柵の損傷	王禅寺東4丁目地内	ガードレールビーム部の破損	完了
麻生	2024/1/24	道路	防護柵の損傷	王禅寺西8丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/24	道路	防護柵の損傷	王禅寺西7丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/24	道路	防護柵の損傷	上麻生5丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/1/24	道路	標識の損傷	上麻生6丁目地内	ポストコーンポールの折損	完了
麻生	2024/1/24	道路	標識の損傷	片平6丁目地内	ポストコーンの脱落	完了
麻生	2024/1/25	道路	---	向原2丁目地内	いつも前輪も後輪も道路に出での駐車	完了
麻生	2024/1/28	道路	舗装のはがれ	上麻生4丁目地内	補修後、すぐに損傷しており、根本的に直してほしい	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	片平4丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平5丁目地内	横断歩道部	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	五力田2丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	防護柵の損傷	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	防護柵の損傷	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	片平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	上麻生4丁目地内	---	完了

麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	上麻生4丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	防護柵の損傷	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	防護柵の損傷	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	防護柵の損傷	王禅寺西5丁目地内	---	対応中
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	王禅寺東3丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	側溝の損傷	王禅寺東5丁目地内	---	完了
麻生	2024/1/29	道路	舗装のはがれ	高石3丁目地内	補修後すぐにめくれてしまい大きな穴が開きます。石の塊が近くの家の壁に寄せられている。小さな砂利もたまり、歩くときやベビーカーが危険です。	完了
麻生	2024/2/1	道路	道路の陥没	栗木地内	幼稚園の保護者から危ないと指摘されている場所です	管理外
麻生	2024/2/2	道路	標識の損傷	高石3丁目地内	マンホールのふたの針金が飛び出て危険。子供が引っかかって転びました	管理外
麻生	2024/2/3	道路	舗装のはがれ	白鳥1丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/3	道路	舗装のはがれ	白鳥2丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/3	道路	舗装のはがれ	栗平1丁目地内	栗平駅方面へ向かう方向に断続的に最初の信号付近まで	完了
麻生	2024/2/3	道路	道路の陥没	栗平2丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/3	道路	舗装のはがれ	高石4丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/8	道路	道路の陥没	白鳥3丁目地内	標識が何かの後ろを切断した後でつまずくことと、犬の散歩が多い場所で断面が鋭利なので危険	完了
麻生	2024/2/8	道路	道路の陥没	上麻生7丁目地内	自転車は、陥没した所を避けて舗装した道路を走行するため、お互いの存在が見えず、接触しそうになる。転倒してケガをした方も。路陥没の舗装や、ミラー、看板設置等の対策をお願いします	管理外
麻生	2024/2/10	公園、緑地	公園内の樹木	細山7丁目地内	中央の樹木の枝折れ	完了
麻生	2024/2/10	道路	道路の陥没	細山7丁目地内	道路中央	完了
麻生	2024/2/10	道路	道路の陥没	多摩美1丁目地内	ガタガタで歩きにくく危険です	完了
麻生	2024/2/13	道路	防護柵の損傷	栗木地内	---	管理外
麻生	2024/2/13	道路	舗装のはがれ	五力田3丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/13	道路	防護柵の損傷	片平5丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/13	道路	---	多摩美1丁目地内	民地にヒビが入っていて地震の時にブロック塀が倒壊しそう	管理外
麻生	2024/2/15	道路	側溝の損傷	万福寺3丁目地内	---	管理外
麻生	2024/2/15	道路	道路の陥没	上麻生7丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/16	道路	防護柵の損傷	東百合丘4丁目地内	百合ヶ丘配水ポンプ所の並びのフェンス	完了
麻生	2024/2/24	道路	道路の陥没	片平3丁目地内	片平中町第2公園付近	完了
麻生	2024/2/24	道路	標識の損傷	上麻生3丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/24	道路	舗装のはがれ	東百合丘3丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/24	道路	標識の損傷	東百合丘3丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘3丁目地内	ガードレール末端部カバーの脱落	完了
麻生	2024/2/24	道路	標識の損傷	東百合丘3丁目地内	---	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	---	東百合丘2丁目地内	放置自転車	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	---	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ボールの破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損	完了
麻生	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール末端部の破損(3箇所)	完了
麻生	2024/2/24	道路	側溝の損傷	東百合丘2丁目地内	側溝蓋が落下している	完了
麻生	2024/2/24	道路	---	東百合丘3丁目地内	歩道の舗装隆起	管理外

麻生	2024/3/7	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/3/7	道路	防護柵の損傷	百合丘3丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
麻生	2024/3/8	公園、緑地	園路・広場等の損傷	上麻生1丁目地内	毎回雨が降ると雨を処理できておらず水溜りが出来ています。	完了
麻生	2024/3/8	道路	道路の陥没	五力田地内	2箇所陥没しています。道路の中央なので至急対応お願いします。	完了
麻生	2024/3/10	道路	舗装のはがれ	高石1丁目地内	アスファルトが剥がれ砂利で滑り足の不自由なお年寄りの歩行や自転車走行が危険	管理外
麻生	2024/3/10	道路	舗装のはがれ	王禅寺西8丁目地内	消火栓前	完了
麻生	2024/3/11	道路	舗装のはがれ	岡上4丁目地内	---	完了
麻生	2024/3/11	道路	舗装のはがれ	岡上2丁目地内	---	完了
麻生	2024/3/13	道路	道路の陥没	白山2丁目地内	舗装の寄り	対応中
麻生	2024/3/20	河川等	護岸の損傷	細山1丁目地内	細山調整池内の葦や藤のつるを切ってほしい。	対応中
麻生	2024/3/21	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	上麻生5丁目地内	公園水道の蛇口壊れ	完了
麻生	2024/3/26	道路	側溝の損傷	百合丘3丁目地内	排水溝のつまりで大雨時の車の水の跳ね上げがひどい	完了
麻生	2024/3/27	公園、緑地	公園フェンスの損傷	上麻生5丁目地内	公園看板があまりにも傾いていて、倒れてくる可能性がある。	完了
麻生	2024/3/27	公園、緑地	園路・広場等の損傷	高石3丁目地内	数日前の風の強い日にシートが外れて、ピンが抜けて転がっている状態	完了
麻生	2024/3/28	道路	舗装のはがれ	高石3丁目地内	補修後、すぐに剥がれてしまう。ベビーカーで通る時に危ない。	完了
麻生	2024/3/29	公園、緑地	公園フェンスの損傷	上麻生5丁目地内	公園入口侵入防止柵がちゃんと納っていない。	完了
麻生	2024/3/29	道路	舗装のはがれ	片平2丁目地内	破損場所近くのU字溝内に葉っぱが詰まっています	完了
麻生	2024/3/29	道路	側溝の損傷	万福寺3丁目地内	---	管理外
麻生	2024/3/30	道路	舗装のはがれ	上麻生地内	---	完了
麻生	2024/3/30	道路	舗装のはがれ	片平1丁目地内	修廣寺へ行く所	完了
麻生	2024/3/31	道路	防護柵の損傷	細山7丁目地内	オレンジボールが、取れたまま放置されています。	完了
麻生	2024/3/31	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	王禅寺西6丁目地内	公園の水道蛇口が無くなっている。	完了
麻生	2024/4/1	道路	舗装のはがれ	黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/1	道路	舗装のはがれ	黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/1	道路	舗装のはがれ	黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/1	道路	舗装のはがれ	黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/1	道路	街路樹の倒木	黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/2	道路	舗装のはがれ	上麻生3丁目地内	---	完了
麻生	2024/4/2	道路	防護柵の損傷	東百合丘4丁目地内	ボールの破損	完了
麻生	2024/4/5	道路	舗装のはがれ	栗木台3丁目地内	---	完了
麻生	2024/4/8	道路	舗装のはがれ	千代ヶ丘6丁目地内	---	完了
麻生	2024/4/8	道路	舗装のはがれ	百合丘1丁目地内	駅周辺は舗装が荒く割れ目もあり、躓きやすく危険です。	対応中
麻生	2024/4/11	道路	側溝の損傷	上麻生5丁目地内	排水溝が詰まって水が溢れて通行に支障があります	対応中
麻生	2024/4/11	道路	道路の陥没	高石2丁目地内	マンホール周辺に陥没あり、5センチ程の段差が出来ています	管理外
麻生	2024/4/12	道路	側溝の損傷	細山2丁目地内	全体的に側溝の状態が悪く、踏むと傾いたり音がして余計に子供がこの上に立ちます。危険なので改善希望です。	完了
麻生	2024/4/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	縁石やガードレールのない道が残っています。転落しそうで怖いです。	管理外
麻生	2024/4/13	道路	側溝の損傷	上麻生5丁目地内	通学路になっているのにガタガタでとても歩きにくいですよく転びそうになってる人がいます	完了
麻生	2024/4/14	道路	道路の陥没	高石2丁目地内	側溝割れ、及び道路の陥没	管理外
麻生	2024/4/15	道路	側溝の損傷	細山2丁目地内	全体的に状態が悪く、バカバカかと動く状態です	完了
麻生	2024/4/20	道路	舗装のはがれ	五力田2丁目地内	五月台駅前T字交差点の横断歩道上	完了
麻生	2024/4/22	道路	舗装のはがれ	南黒川地内	---	完了
麻生	2024/4/24	道路	標識の損傷	王禅寺東地内	立て看板の劣化	対応中
麻生	2024/4/24	道路	側溝の損傷	細山2丁目地内	今朝も子供の足が溝に挟まってしまったので早急に修理していただきたいです。よろしく願い致します。	完了
麻生	2024/4/27	道路	舗装のはがれ	上麻生5丁目地内	白線が薄く 夜間は全く見えません	管理外
麻生	2024/5/2	道路	側溝の損傷	高石1丁目地内	電柱の近く	完了
麻生	2024/5/4	道路	街路樹の倒木	栗木台5丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/4	道路	舗装のはがれ	東百合丘3丁目地内	柿生、新百合方面からマリアンナ医大へ向かう救急車の通り道	完了
麻生	2024/5/5	道路	道路の陥没	東百合丘3丁目地内	周辺にもヒビが多数発生。自転車やバイクのタイヤはハマりそうな大きさ	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレール端部の破損	対応中
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	東百合丘2丁目地内	---	完了

麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	東百合丘2丁目地内	標識の劣化	完了
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	東百合丘2丁目地内	標識の劣化	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	東百合丘2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/5	道路	道路の陥没	高石6丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	東百合丘4丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	高石6丁目地内	ガードレールの破損 捲れて車道側に突出している部分がある	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	高石6丁目地内	ガードレール端部カバーの脱落	完了
麻生	2024/5/5	道路	道路の陥没	高石6丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	高石6丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	百合丘3丁目地内	ガードレールの破損	対応中
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	東百合丘4丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	舗装のはがれ	王禅寺西2丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	王禅寺西2丁目地内	標識の劣化	完了
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	王禅寺西1丁目地内	標識の劣化	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	上麻生2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	上麻生4丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	舗装のはがれ	上麻生3丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/5	道路	舗装のはがれ	上麻生3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	上麻生4丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	カーブミラーの損傷	上麻生4丁目地内	---	対応中
麻生	2024/5/5	道路	舗装のはがれ	上麻生3丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	上麻生3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/5	道路	側溝の損傷	上麻生3丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/5	道路	標識の損傷	万福寺1丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/10	道路	---	岡上1丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/10	公園、緑地	公園内の樹木	多摩美2丁目地内	太い木が折れて、前方の木に寄りかかってギリギリとまっています。	完了
麻生	2024/5/10	道路	標識の損傷	万福寺1丁目地内	避難所の麻生小学校を示している看板 裏側の3つの支えがずれている	管理外
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	下麻生3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	舗装のはがれ	早野地内	---	完了
麻生	2024/5/10	道路	舗装のはがれ	早野地内	---	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	早野地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	---	早野地内	落下物	完了
麻生	2024/5/10	道路	標識の損傷	早野地内	反射板の破損	対応中
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	早野地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	早野地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	早野地内	ガードレールの破損、反射板の破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	早野地内	ボールの損傷	完了
麻生	2024/5/10	道路	標識の損傷	早野地内	反射板支柱の損傷	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	王禅寺東6丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	王禅寺東6丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	王禅寺東6丁目地内	ガードレール端部、支柱の破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	下麻生2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/10	道路	防護柵の損傷	下麻生3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/11	道路	防護柵の損傷	早野地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/5/11	道路	舗装のはがれ	白山4丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/12	公園、緑地	公園内の樹木	高石4丁目地内	空地の雑草が伸び放題で枯草となり、よく燃えそうです。防災及び防犯上の懸念	管理外
麻生	2024/5/12	公園、緑地	公園内の樹木	高石4丁目地内	空地の雑草が伸び放題で枯草となり、よく燃えそうです。防災及び防犯上の懸念	管理外
麻生	2024/5/14	道路	舗装のはがれ	万福寺1丁目地内	点字ブロックが割れている	完了
麻生	2024/5/15	道路	舗装のはがれ	万福寺1丁目地内	点字ブロック破損	完了
麻生	2024/5/16	公園、緑地	公園内の樹木	上麻生7丁目地内	公園の樹木が20年以上放置され、巨木化し電線、道路上にはみ出ている。	対応中

麻生	2024/5/18	道路	舗装のはがれ	片平2丁目地内	夜、縁石が見づらくて、躓いてしまうため、見やすいようにポールかカラーテープなどの対応をお願いします。	完了
麻生	2024/5/18	道路	舗装のはがれ	細山5丁目地内	---	管理外
麻生	2024/5/18	道路	舗装のはがれ	王禅寺西6丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/19	道路	---	下麻生3丁目地内	すぐに直さないとバイクなどは転倒する危険性があります。	完了
麻生	2024/5/20	道路	街路樹の倒木	黒川地内	道路反対側の樹木が支えとなり、完全には倒れていません。	管理外
麻生	2024/5/21	道路	道路の陥没	多摩美2丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/21	道路	道路の陥没	多摩美2丁目地内	何回もえぐられて危険 根本的な工事を	完了
麻生	2024/5/21	道路	道路の陥没	片平1丁目地内	一部が割れて飛び出していました、車などで踏むとまた割れた部分が飛び出して相当危ないと思います。	完了
麻生	2024/5/22	道路	標識の損傷	多摩美1丁目地内	錆がひどく危険です	管理外
麻生	2024/5/22	道路	標識の損傷	多摩美1丁目地内	錆がひどく危険です	管理外
麻生	2024/5/25	道路	道路の陥没	上麻生5丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/25	道路	道路の陥没	上麻生5丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/25	道路	舗装のはがれ	万福寺1丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/26	道路	側溝の損傷	片平3丁目地内	自宅前のL型側溝がガタガタしています	完了
麻生	2024/5/27	公園、緑地	公園内の樹木	高石1丁目地内	公園内の樹木の枝葉が全体的に伸び放題で、遊具を使用するのにも支障があるので、剪定をお願いしたいです。	完了
麻生	2024/5/27	公園、緑地	遊具等の損傷	万福寺4丁目地内	ベンチの板が割れています	完了
麻生	2024/5/28	道路	防護柵の損傷	岡上3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/5/29	公園、緑地	公園フェンスの損傷	栗平2丁目地内	ブロック上部が外れており危険	完了
麻生	2024/5/30	公園、緑地	公園内の樹木	上麻生7丁目地内	昨夜の大雨強風でも1~2mの枝が多数、道路、公園に落下、散乱した。公園利用者、周辺車両、通行者に大変危険な状態。	対応中
麻生	2024/5/30	道路	カーブミラーの損傷	高石3丁目地内	標識の損傷ではないが、木が道の真ん中まで伸びていて標識が見えない状態	対応中
麻生	2024/5/30	道路	道路の陥没	高石3丁目地内	側溝や道の真ん中の舗装が取れて穴が開き道が砂利だらけになっている。取れた大きな石もあり危ないので舗装して欲しい。	完了
麻生	2024/5/30	道路	---	白鳥1丁目地内	雑草が車道側にかなりはみ出している	完了
麻生	2024/5/31	道路	道路の陥没	東百合丘2丁目地内	側溝の蓋の隙間と道路下の土砂が少し崩れていて危ないです。	完了
麻生	2024/5/31	公園、緑地	公園内の樹木	虹ヶ丘2丁目地内	公園脇の道路に植えられているアジサイが大きくなり右から来る車が見えず、衝突しそうになり非常に危険	完了
麻生	2024/5/31	道路	道路の陥没	五力田3丁目地内	---	完了
麻生	2024/5/31	道路	カーブミラーの損傷	古沢地内	木がうっそうとしすぎていて特に夜はカーブミラーが見えにくい	完了
麻生	2024/6/2	道路	舗装のはがれ	片平5丁目地内	交通量は多くありませんが、自転車やバイクにとっては危険な深さの穴です。	完了
麻生	2024/6/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺東2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/6/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺東2丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/6/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/6/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺東3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/6/4	道路	舗装のはがれ	王禅寺地内	---	完了
麻生	2024/6/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺東1丁目地内	---	対応中
麻生	2024/6/4	道路	舗装のはがれ	東百合丘3丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/5	道路	標識の損傷	王禅寺地内	ポールの破損	完了
麻生	2024/6/6	道路	側溝の損傷	栗木台5丁目地内	ハピネスくりの里前道路	対応中
麻生	2024/6/6	道路	舗装のはがれ	上麻生5丁目地内	防草シートから草が伸びて民地に入ってきている	完了
麻生	2024/6/7	公園、緑地	公園内の樹木	白鳥1丁目地内	カーブミラーに樹木が写り込んでいて見えづらくなっています。	完了
麻生	2024/6/8	道路	道路の陥没	上麻生6丁目地内	すぐに陥没するので根本的な修繕をお願いします。	完了
麻生	2024/6/8	道路	側溝の損傷	岡上4丁目地内	側溝の蓋が収まりが悪く車が踏むとガタガタ音がする。	完了
麻生	2024/6/9	道路	道路の陥没	上麻生4丁目地内	植栽樹前の白タイルとの境目のアスファルトが割れて陥没しています	完了
麻生	2024/6/10	公園、緑地	園路・広場等の損傷	栗木1丁目地内	看板の根本から倒れています	完了
麻生	2024/6/10	道路	道路の陥没	東百合丘2丁目地内	車の車輪が入りガタッとなっていつもこわいです。また蓋が破損して、子供がけがをしました	管理外
麻生	2024/6/12	道路	舗装のはがれ	栗木台1丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールの損傷	対応中
麻生	2024/6/15	道路	カーブミラーの損傷	上麻生7丁目地内	庇部分の破損	完了
麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールの損傷	管理外
麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールの損傷	管理外
麻生	2024/6/15	道路	舗装のはがれ	下麻生1丁目地内	---	完了

麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	王禅寺西8丁目地内	ガードレール、防護柵の損傷	管理外
麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	王禅寺西8丁目地内	ガードレールの損傷	管理外
麻生	2024/6/15	道路	側溝の損傷	王禅寺西8丁目地内	側溝蓋の損傷	完了
麻生	2024/6/15	道路	舗装のはがれ	王禅寺東5丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/15	道路	舗装のはがれ	王禅寺東5丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/15	道路	舗装のはがれ	王禅寺東4丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/15	道路	舗装のはがれ	王禅寺東5丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/15	道路	防護柵の損傷	王禅寺東3丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/6/15	道路	標識の損傷	下麻生2丁目地内	ポール折損	完了
麻生	2024/6/15	道路	標識の損傷	下麻生1丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/19	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	東百合丘1丁目地内	水道蛇口が回せない	完了
麻生	2024/6/19	公園、緑地	公園内の樹木	多摩区西生田5丁目地内	倒木、階段の木部が非常に滑りやすい	対応中
麻生	2024/6/20	道路	舗装のはがれ	南黒川地内	---	完了
麻生	2024/6/20	道路	標識の損傷	古沢地内	ポストコーンボールの破損	完了
麻生	2024/6/20	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	千代ヶ丘9丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/22	道路	舗装のはがれ	多摩美1丁目地内	道路の中央付近に舗装が剥がれて穴が開いています。	完了
麻生	2024/6/23	道路	舗装のはがれ	岡上2丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/24	公園、緑地	公園内の樹木	黒川地内	遊歩道直近の樹木の倒木	完了
麻生	2024/6/24	道路	防護柵の損傷	片平4丁目地内	---	完了
麻生	2024/6/24	道路	側溝の損傷	上麻生6丁目地内	損傷部分の周辺にはひび割れがあるタイルが複数あります。	管理外
麻生	2024/6/25	公園、緑地	園路・広場等の損傷	片平5丁目地内	排水溝が完全に詰まっています。	完了
麻生	2024/6/25	公園、緑地	公園フェンスの損傷	白鳥1丁目地内	白鳥東公園に不法投棄があります。	完了
麻生	2024/6/26	道路	側溝の損傷	白山4丁目地内	グレーチング間に子供が足をはめるには十分な隙間ができています。また、グレーチングを斜めに切ったら、切ったままにするのではなく鉄板を溶接してください	完了
麻生	2024/6/27	道路	道路の陥没	上麻生1丁目地内	信号機制御盤わき、植樹埋め後	完了
麻生	2024/6/28	道路	舗装のはがれ	王禅寺東4丁目地内	交差点	完了
麻生	2024/6/30	道路	防護柵の損傷	王禅寺東1丁目地内	ガードパイプの破損	対応中
麻生	2024/7/1	公園、緑地	公園内の樹木	黒川地内	散策路に対する隣接地？樹木の倒木	対応中
麻生	2024/7/1	道路	街路樹の倒木	はるひ野3丁目地内	隣接地樹木の倒木	完了
麻生	2024/7/1	道路	道路の陥没	栗平1丁目地内	---	完了
麻生	2024/7/2	公園、緑地	園路・広場等の損傷	万福寺2丁目地内	園内の歩道、雨で濡れるとスリッピーになりとても危険です。また土砂が歩道に積もっている箇所も多く、雨上がりは歩き辛いことこの上ない。	対応中
麻生	2024/7/3	道路	道路の陥没	万福寺3丁目地内	---	完了
麻生	2024/7/5	道路	カーブミラーの損傷	向原2丁目地内	車同士の確認がお互いに困難である	完了
麻生	2024/7/6	道路	---	五力田1丁目地内	道路の亀裂が大きくなっているような気がします。また、大きな自動車が通過するとき大きな音が出るような気がします。	対応中
麻生	2024/7/8	公園、緑地	公園内の樹木	黒川地内	遊歩道に対する倒木。他の樹木が支えとなり、完全には倒れていません。	対応中
麻生	2024/7/8	道路	舗装のはがれ	南黒川地内	---	完了
麻生	2024/7/8	道路	街路樹の倒木	栗木台5丁目地内	雑草の繁茂により通行困難です。	対応中
麻生	2024/7/8	道路	舗装のはがれ	上麻生4丁目地内	排水口の金属フタ周囲の舗装が一部剥がれています。破損箇所は歩道寄りの車道です。	対応中
麻生	2024/7/11	道路	道路の陥没	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレールの破損	対応中
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードパイプの破損	対応中
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上6丁目地内	ガードパイプの破損	対応中
麻生	2024/7/13	道路	標識の損傷	岡上5丁目地内	視線誘導標の破損	完了
麻生	2024/7/13	道路	舗装のはがれ	岡上5丁目地内	---	完了
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/7/13	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール両端部の破損	対応中
麻生	2024/7/15	公園、緑地	公園内の樹木	上麻生7丁目地内	柿生の里の自宅の通路に面した木の枝が枯れていて危険な状態であり、早急に対処してください。	対応中

麻生	2024/7/18	道路	舗装のはがれ	上麻生6丁目地内	ベビーカーの車輪が3回に1回は嵌ってしまい、つんのめってしまいます。最近ではそのまま転んでしまい、幸いにも歩道上に転がりましたが一歩間違えば車に轢かれていました	完了
麻生	2024/7/22	道路	道路の陥没	古沢地内	---	完了
麻生	2024/7/23	道路	防護柵の損傷	古沢地内	---	完了
麻生	2024/7/24	道路	道路の陥没	古沢地内	---	完了
麻生	2024/7/25	道路	道路の陥没	片平3丁目地内	---	完了
麻生	2024/7/25	公園、緑地	公園内の樹木	片平3丁目地内	公園のベンチの後ろにある木が枯れていて、倒れたら公園内に倒れる不安あり。	完了
麻生	2024/7/26	道路	道路の陥没	王禅寺西6丁目地内	中途半端な舗装補修をしたことにより、路面の弱いところがとんとん削れてしまい、下部の住宅に車が傾き、昔みたいに落下する恐れがある。	管理外
麻生	2024/7/28	道路	道路の陥没	多摩美2丁目地内	この箇所すぐ陥没します 穴埋めだけでなく根本的解決お願いします	完了
麻生	2024/7/30	道路	側溝の損傷	細山1丁目地内	排水枡に落ち葉やゴミが入ることを防ぐためのストレーナーを設置してほしいという陳情です。	完了
麻生	2024/7/31	道路	---	片平6丁目地内	雑草が生い茂っていて、通行の妨げになっている。突然人や自転車が現れてぶつかるなどの状況があると、大変危険なので、草を刈ってほしい。	完了
麻生	2024/7/31	公園、緑地	遊具等の損傷	片平5丁目地内	かなり以前、おそらく半年くらい前にキケンテープで使用出来ないようにしたが、そのまま放置状態で危険テープも用を成さない状況です。早急に対応をお願いします。	完了
麻生	2024/7/31	道路	---	五力田1丁目地内	L型側溝のひとつは角が欠損し、ひとつは一部が剥離しています。	完了
麻生	2024/8/1	道路	街路樹の倒木	高石3丁目地内	道の半分くらいまで木？葉？が飛び出している。逆に紫陽花と飛び出しているどう避けても車にぶつかる。双方に処理と嚴重注意をして欲しい。	対応中
麻生	2024/8/1	道路	道路の陥没	王禅寺東3丁目地内	5センチほどの陥没があります。小さいものの、周囲に亀裂が入り始めています。	完了
麻生	2024/8/4	道路	舗装のはがれ	上麻生7丁目地内	ボール土台部分の舗装が取れてしまっている	対応中
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生6丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生5丁目地内	---	完了
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	片平3丁目地内	A形バリケードの損傷 タイヤの落下物？	管理外
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	片平3丁目地内	A形バリケードの損傷	管理外
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	片平3丁目地内	ガードレールの損傷	対応中
麻生	2024/8/4	道路	カーブミラーの損傷	上麻生6丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/8/4	道路	---	上麻生6丁目地内	放置自転車	対応中
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生6丁目地内	ガードレールの損傷	完了
麻生	2024/8/4	道路	防護柵の損傷	上麻生6丁目地内	---	管理外
麻生	2024/8/4	道路	標識の損傷	上麻生6丁目地内	ポストコーンボールの損傷	対応中
麻生	2024/8/5	道路	---	上麻生6丁目地内	柿生陸橋 ジョイント部分がめくれ上がってしまっている？	対応中
麻生	2024/8/6	道路	側溝の損傷	王禅寺西1丁目地内	工事が完了していない。型枠の木が、残ったままで危険です。	対応中
麻生	2024/8/12	道路	側溝の損傷	東百合丘1丁目地内	側溝コンクリートフタに広い空隙 切り込み部分は特に広い こどもの小さな足、高齢者の爪先、細いヒール等危険 広範囲に空隙多数 一部木片を詰めるも深さがあるので危険	完了
麻生	2024/8/13	道路	側溝の損傷	王禅寺東4丁目地内	側溝に穴が開いております	完了
麻生	2024/8/13	道路	舗装のはがれ	南黒川地内	雑草により歩道通行不可	完了
麻生	2024/8/15	道路	側溝の損傷	片平3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/8/19	道路	道路の陥没	王禅寺西6丁目地内	道路が削られ、車が傾きながら通行するので、横転や底にぶつかり故障、バイク転倒、自転車転倒等の危険がある。	管理外
麻生	2024/8/20	道路	街路樹の倒木	上麻生5丁目地内	折れた木が複数回落ちてきている。中学校の通学路でもあるので、土地の持ち主には木の管理を徹底していただきたい	対応中
麻生	2024/8/22	公園、緑地	公園内の樹木	片平2丁目地内	緑地の草木が民地に入ってきているので、剪定をお願いします。	対応中
麻生	2024/9/1	道路	側溝の損傷	上麻生5丁目地内	公園の砂が道路に流れ出し、側溝を堰止めている。	完了
麻生	2024/9/1	道路	道路の陥没	黒川地内	道路の下がスカスカになっている	完了
麻生	2024/9/2	公園、緑地	公園内の樹木	王禅寺西6丁目地内	雑草の生えがすさまじく、水道さえ雑草をかき分けて入って行かなければならない。公園が機能していない草刈り希望	対応中
麻生	2024/9/3	道路	道路の陥没	片平3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/3	道路	舗装のはがれ	千代ヶ丘5丁目地内	---	完了
麻生	2024/9/3	道路	舗装のはがれ	王禅寺西6丁目地内	アスファルト舗装の補修部はがれ始めた。	完了
麻生	2024/9/4	道路	---	片平3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/4	道路	防護柵の損傷	王禅寺西5丁目地内	麻生道路公園センターで設置した注意喚起用バリケードのスタンドの樹脂が劣化して道路上に倒れているため交換をお願いします	対応中
麻生	2024/9/4	公園、緑地	園路・広場等の損傷	栗木地内	毒きのこっほいのがわかるだけで3本生えている。	対応中
麻生	2024/9/6	道路	街路樹の倒木	王禅寺地内	歩行に支障があるほど雑草が生えています。	対応中
麻生	2024/9/6	道路	側溝の損傷	王禅寺西1丁目地内	コンクリートの型枠が残ったままであり、工事として未完了状態。	対応中

麻生	2024/9/6	道路	側溝の損傷	王禅寺西1丁目地内	側溝に不要な縁石スロープがあり、自転車走行時に転倒する危険があります。放置せず、持ち主敷地へ移動するか、処分をお願いいたします。	対応中
麻生	2024/9/7	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	上麻生5丁目地内	公園内の水道排水水栓？が砂の流入によりオーバーフロー状態。排水されていない。	対応中
麻生	2024/9/8	道路	側溝の損傷	向原2丁目地内	上から土囊が壊れ、土砂が流れ堆積している	完了
麻生	2024/9/9	道路	防護柵の損傷	百合丘3丁目地内	ガードレールの破損	完了
麻生	2024/9/9	道路	舗装のはがれ	南黒川地内	---	完了
麻生	2024/9/9	公園、緑地	---	白山4丁目地内	歩道沿いにある松の木が変色している	対応中
麻生	2024/9/11	道路	舗装のはがれ	細山8丁目地内	この周辺、他にも道路補修が必要と思われるのでご確認いただき、よろしく願い致します。	完了
麻生	2024/9/11	道路	道路の陥没	栗木台1丁目地内	10×20cm程度のお小さな穴ですが、陥没しているのに気付かず足を取られ、怪我をしました。	対応中
麻生	2024/9/12	道路	道路の陥没	万福寺1丁目地内	街路樹に被せてあるカバーの先端が隆起している為、躓いた	管理外
麻生	2024/9/14	道路	側溝の損傷	向原2丁目地内	側溝が落ち葉や砂利で埋まっている	完了
麻生	2024/9/14	公園、緑地	公園フェンスの損傷	向原1丁目地内	---	完了
麻生	2024/9/14	公園、緑地	公園フェンスの損傷	向原3丁目地内	---	完了
麻生	2024/9/17	道路	道路の陥没	栗平2丁目地内	道路2箇所に大きめの穴があります	完了
麻生	2024/9/21	道路	舗装のはがれ	王禅寺西3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/22	道路	街路樹の倒木	高石3丁目地内	木が道の半分まで伸びていて坂の見通しが悪いです。溝の草も生えていて猫の溜まり場になっているので処理して欲しいです。	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレールが破損して車線側に飛び出ている	対応中
麻生	2024/9/23	道路	標識の損傷	王禅寺西2丁目地内	反射板の損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	王禅寺西2丁目地内	ガードレール端部カバーの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	標識の損傷	岡上地内	ポールコーン損傷	完了
麻生	2024/9/23	道路	標識の損傷	岡上地内	ポールコーン損傷 2本	完了
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上地内	ガードレールの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール損傷の損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上5丁目地内	ガードレール、ガードパイプの破損	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上6丁目地内	車止めポールの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上6丁目地内	ガードパイプの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	防護柵の損傷	岡上1丁目地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	対応中
麻生	2024/9/23	道路	舗装のはがれ	岡上4丁目地内	---	完了
麻生	2024/9/23	道路	道路の陥没	王禅寺西2丁目地内	穴の間口は15cm程度ですが、内部で広がっているため、現状より大きくなる可能性があります。深さは40cm程度です。	完了
麻生	2024/9/23	公園、緑地	遊具等の損傷	王禅寺地内	パネルを止めているネジが緩んでおり、パネルがガタガタしている。テープで固定しようとした跡があるが、テープは剥がれている	対応中
麻生	2024/9/24	公園、緑地	公園フェンスの損傷	王禅寺東3丁目地内	フェンス上部、網を支柱に固定する為の部品が欠損しており、この状態を知らない人が支えとしてもたれかかると転倒して怪我をする可能性が高いです	対応中
麻生	2024/9/24	道路	街路樹の倒木	王禅寺西6丁目地内	道幅が狭くなっているため整地も含めて伐採をお願いします。	対応中
麻生	2024/9/24	道路	道路の陥没	王禅寺西6丁目地内	とうとう陥没という言葉があてはまるくらいまでに車等で削られ、非常に危険な路面になってしまった。	管理外
麻生	2024/9/26	道路	側溝の損傷	高石3丁目地内	落ちた側溝が草で隠れていて危ないです。早急に対処願います。	完了
麻生	2024/9/27	公園、緑地	公園内の樹木	白鳥2丁目地内	神社参道途中の樹木が枯れていて、倒木のリスクが想定される。	対応中
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	岡上4丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	下麻生3丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/28	道路	標識の損傷	下麻生2丁目地内	ラバーボールの損傷	対応中
麻生	2024/9/28	道路	防護柵の損傷	王禅寺東6丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
麻生	2024/9/28	道路	防護柵の損傷	王禅寺東6丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
麻生	2024/9/28	道路	側溝の損傷	下麻生2丁目地内	側溝蓋の損傷	完了
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	下麻生2丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	下麻生2丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/28	道路	側溝の損傷	下麻生2丁目地内	側溝蓋の損傷	完了
麻生	2024/9/28	道路	防護柵の損傷	王禅寺西8丁目地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	管理外

麻生	2024/9/28	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレール端部袖ビーム部分の損傷	管理外
麻生	2024/9/28	道路	防護柵の損傷	上麻生7丁目地内	ガードレール端部保護カバーの損傷	管理外
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	上麻生7丁目地内	---	対応中
麻生	2024/9/28	道路	舗装のはがれ	上麻生7丁目地内	ラバーポール下部の舗装が取れて浮いている	完了
麻生	2024/9/28	道路	側溝の損傷	上麻生5丁目地内	ユミカクリニックと横浜銀行の間の道路	完了
麻生	2024/9/29	公園、緑地	公園内の樹木	向原3丁目地内	道路上の枝が折れていて落ちそうになっている	完了

※受付状況の掲載にあたっては、「不具合、損傷のある箇所の住所等」を簡略化して表記しています

通報時は、住所や目標物等詳細な記載をお願いいたします

凡例

完了	対応が完了した案件
対応中	応急処置が完了した案件、現地対応中の案件
調査済み	現地調査が完了した案件、対応を検討している案件等
対応不要	現地を確認したが、対応不要と判断した案件等
管理外	現地を確認したが、国管理や民地等で区役所道路公園センターの管理外で対応できない案件等 ※民地以外の官公庁(国や隣接都市、上下水道局等)へはお伝えしています
連絡ください	現地を確認したが、事象や場所を特定できなかったため、再度御連絡をいただきたい案件