

ICTを活用した道路・公園等の損傷通報 受付状況 (令和3年1月1日～令和3年12月31日)

2021年12月末現在

Table with columns: 受付日時, 施設の種類, 損傷の項目, 損傷のある場所の住所等, 損傷の内容, 対応状況. Contains 100 rows of damage reports from various locations like 川崎, 幸, 中原, etc.

Table with columns: 受付日時, 施設の種類, 損傷の項目, 損傷のある場所の住所等, 損傷の内容, 対応状況. Contains 100 rows of damage reports from various locations like 宮前, 多摩, etc.

高津	2021/1/6	道路	側溝の損傷	下作延3丁目内	---	完了	
高津	2021/1/30	道路	側溝の損傷	末長1丁目内	---	完了	
高津	2021/4/12	道路	防護柵の損傷	久本1丁目内	---	完了	
高津	2021/4/12	道路	側溝の損傷	久本2丁目内	---	完了	
高津	2021/4/22	公園、緑地	公園内の樹木	久地2丁目内	---	完了	
高津	2021/5/1	公園、緑地	公園内の樹木	春日台公園	---	完了	
高津	2021/5/9	道路	側溝の損傷	諏訪3丁目内	---	完了	
高津	2021/6/12	公園、緑地	園路・広場等の損傷	橋公園	---	完了	
高津	2021/6/12	道路	道路の陥没	梶ヶ谷6丁目内	---	完了	
高津	2021/7/4	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	野川内	水道の取っ手の持ち去りと水が出っぱなし	完了	
高津	2021/7/12	道路	---	蟹ヶ谷内	オレンジボールが撤去されたがネジが残っておりつまずきました	完了	
高津	2021/8/10	道路	舗装のはがれ	溝口1丁目内	ローソン横の通り、コンクリートが割れて転がっている	完了	
高津	2021/8/21	道路	---	溝口3丁目内	注意標識を追加	完了	
高津	2021/8/30	道路	道路の陥没	溝口5丁目内	---	完了	
高津	2021/9/2	道路	道路の陥没	末長3丁目内	---	完了	
高津	2021/9/2	道路	街路樹の倒木	野川内	木で看板が隠れている	完了	
高津	2021/9/2	道路	側溝の損傷	蟹ヶ谷内	マンション駐車場に接続した道路の損傷です。	完了	
高津	2021/9/4	道路	道路の陥没	二子5丁目内	---	完了	
高津	2021/9/5	道路	道路の陥没	溝口1丁目内	---	完了	
高津	2021/9/7	道路	舗装のはがれ	溝口1丁目内	---	完了	
高津	2021/9/8	道路	---	新作6丁目内	---	完了	
高津	2021/9/12	公園、緑地	園路・広場等の損傷	上作延内	---	完了	
高津	2021/9/14	公園、緑地	舗装のはがれ	久末内	---	完了	
高津	2021/9/14	河川等	---	久末内	---	完了	
高津	2021/9/16	道路	舗装のはがれ	溝口2丁目内	---	完了	
高津	2021/9/16	公園、緑地	---	梶ヶ谷2丁目内	遊具のロープが切れている	完了	
高津	2021/9/20	公園、緑地	遊具等の損傷	二子1丁目内	ブランコの下、水が溜まります	完了	
高津	2021/9/24	道路	---	千年内	停止線が消えかかっている	管理外	
高津	2021/9/25	道路	道路の陥没	溝口6丁目内	マンホールの周りの道路が陥没	完了	
高津	2021/9/26	道路	舗装のはがれ	溝口1丁目内	---	完了	
高津	2021/9/29	道路	道路の陥没	千年内	---	完了	
高津	2021/10/3	道路	道路の陥没	下作延2丁目	---	対応中	
高津	2021/11/25	道路	舗装のはがれ	子母口	白線が剥き出しになり露が出ています。	完了	
高津	2021/11/25	道路	防護柵の損傷	子母口	柵が外れて剥き出しに、柵は曲がっている。	完了	
高津	2021/11/29	道路	側溝の損傷	千年	---	完了	
高津	2021/12/1	道路	舗装のはがれ	下作延2丁目	階段	完了	
宮前	2021/1/6	道路	側溝の損傷	下作延3丁目内	---	完了	
宮前	2021/1/10	公園、緑地	遊具等の損傷	鯉沼第1公園	---	完了	
宮前	2021/2/8	道路	舗装のはがれ	平4丁目内	---	完了	
宮前	2021/2/8	道路	側溝の損傷	平2丁目内	---	完了	
宮前	2021/2/16	公園、緑地	公園フェンスの損傷	有馬つづ公園	---	対応中	
宮前	2021/3/10	道路	舗装のはがれ	神木2丁目内	---	完了	
宮前	2021/3/21	道路	舗装のはがれ	平5丁目内	---	完了	
宮前	2021/3/21	道路	舗装のはがれ	平2丁目内	---	完了	
宮前	2021/3/23	道路	道路の陥没	けやき平1丁目内	---	完了	
宮前	2021/4/9	道路	舗装のはがれ	平2丁目内	舗装が盛り上がりしている	完了	
宮前	2021/4/13	道路	道路の陥没	初山1丁目内	---	完了	
宮前	2021/4/15	道路	側溝の損傷	平2丁目内	路肩の破損	完了	
宮前	2021/4/19	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	宮崎おちば公園	スロープ入口横の水道蛇口	完了	
宮前	2021/4/23	道路	側溝の損傷	東有馬2丁目内	---	完了	
宮前	2021/4/26	道路	側溝の損傷	平2丁目内	側溝に隙間が空いている	完了	
宮前	2021/5/5	道路	舗装のはがれ	平2丁目内	舗装の剥がれ・陥没	完了	
宮前	2021/5/5	道路	防護柵の損傷	平5丁目内	壁の塗料が剥がれてしまっている	完了	
宮前	2021/5/19	道路	道路の陥没	平4丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/19	道路	舗装のはがれ	平2丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/19	道路	側溝の損傷	平2丁目内	側溝ふたが風化して割れそうになっている	完了	
宮前	2021/5/24	道路	側溝の損傷	東有馬5丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/26	道路	舗装のはがれ	平4丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/31	道路	舗装のはがれ	平6丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/31	道路	防護柵の損傷	平5丁目内	---	対応中	
宮前	2021/5/31	道路	舗装のはがれ	平2丁目内	---	完了	
宮前	2021/5/31	道路	---	平5丁目内	タイヤが不法投棄されている	完了	
宮前	2021/6/1	道路	側溝の損傷	平3丁目内	縁石が車道側に倒れそうになっている	対応中	
宮前	2021/6/2	道路	防護柵の損傷	平2丁目内	ガードレールの破損	完了	
宮前	2021/6/3	道路	側溝の損傷	有馬6丁目	側溝の蓋部分が、ガタガタしています	完了	
宮前	2021/6/6	道路	舗装のはがれ	平5丁目内	---	完了	
宮前	2021/6/6	道路	舗装のはがれ	平1丁目内	---	完了	
宮前	2021/6/6	道路	---	平1丁目内	舗装が異常に盛り上がりしている	調査済み	
宮前	2021/6/6	道路	舗装のはがれ	有馬7丁目内	歩道の舗装剥がれと街路樹の根の成長による凹凸があります	完了	
宮前	2021/6/10	道路	道路の陥没	平2丁目内	---	完了	
宮前	2021/6/12	道路	街路樹の倒木	南平台内	---	完了	
宮前	2021/6/18	公園、緑地	公園フェンスの損傷	有馬かしの木公園	---	完了	
宮前	2021/9/7	道路	街路樹の倒木	平3丁目内	アロエベラが車道や歩道にはみ出て危険	完了	
宮前	2021/7/15	公園、緑地	---	宮崎内	砂場横に糞のような廃土が盛られている	完了	
宮前	2021/7/16	河川等	---	平4丁目内	フェンスが高だけになっている	対応中	
宮前	2021/7/23	道路	側溝の損傷	初山2丁目内	---	完了	
宮前	2021/7/27	道路	---	平4丁目内	路上に看板の重りが落下している	完了	
宮前	2021/8/5	道路	側溝の損傷	宮前平2丁目内	側溝のフタの段差とひび割れと隙間	対応不要	
宮前	2021/8/6	道路	側溝の損傷	平6丁目内	側溝蓋の割れ	完了	
宮前	2021/8/6	道路	舗装のはがれ	五所塚2丁目内	---	完了	
宮前	2021/8/6	道路	道路の陥没	五所塚2丁目内	道路中央部分が大きく凹んでいる	対応中	
宮前	2021/8/6	公園、緑地	---	平2丁目内	平公園 側溝が崩れている	対応中	

多摩	2021/9/26	道路	道路の陥没	菅稲田堤1丁目内	稲田第三踏み切りの直ぐ側	管理外	
多摩	2021/9/26	道路	側溝の損傷	生田2丁目内	公園と住宅の間の水路に雑草や土が蓄積して危険	完了	
多摩	2021/9/28	道路	標識の損傷	東生田4丁目内	標識の向きが変わってしまっている	対応不要	
多摩	2021/9/28	道路	道路の陥没	登戸内	---	管理外	
多摩	2021/9/28	道路	舗装のはがれ	登戸内	---	完了	
多摩	2021/9/28	道路	道路の陥没	登戸内	---	完了	
多摩	2021/9/29	公園、緑地	園路・広場等の損傷	宿河原4丁目内	ほしぞら公園排水グレーチングの隙間	完了	
多摩	2022/10/1	道路	カーブミラーの損傷	菅仙谷1丁目	カーブミラーNo.1458	完了	
多摩	2021/10/1	道路	舗装のはがれ	菅仙谷1丁目	横断歩道が消えて見えず危険です。濃くして下さい	管理外	
多摩	2021/10/2	公園、緑地	公園内の樹木	多摩美1丁目	急いでいたので写真は撮ってません。台風による倒木	完了	
多摩	2021/10/5	道路	側溝の損傷	東生田3丁目	雨天時には水たまりができます	完了	
多摩	2021/10/6	道路	標識の損傷	栗谷3丁目	支柱の塗装が剥がれているようです。	管理外	
多摩	2021/10/9	道路	道路の陥没	東生田4丁目	---	対応不要	
多摩	2021/10/9	道路	道路の陥没	東生田4丁目	---	対応不要	
多摩	2021/10/9	道路	舗装のはがれ	登戸	---	管理外	
多摩	2021/10/12	公園、緑地	東生田3丁目	生田緑地東遊園のり面	完了		
多摩	2021/10/17	道路	道路の陥没	塚1丁目	道路陥没により水がたまる。	管理外	
多摩	2021/10/19	道路	---	登戸	不法投棄	完了	
多摩	2021/10/27	道路	---	東生田3丁目	砂利が車道に大量に散乱している	完了	
多摩	2021/10/27	道路	道路の陥没	長沢4丁目	道路と歩道の間、白線の辺りの舗装の境目に隙間	管理外	
多摩	2021/11/1	公園、緑地	公園内の樹木	菅北浦4丁目	---	調査済み	
多摩	2021/11/3	道路	側溝の損傷	南生田5丁目	側溝のすき間に自転車のタイヤがはまります。	完了	
多摩	2021/11/5	道路	道路の陥没	中野島2丁目	陥没して危険です。雨が降ると大きな水溜りになります。	完了	
多摩	2021/11/5	道路	側溝の損傷	中野島2丁目	側溝の中に土や砂がいっぱい溜まっています。	対応中	
多摩	2021/11/5	公園、緑地	公園内の樹木	宿河原6丁目	---	調査済み	
多摩	2021/11/7	道路	舗装のはがれ	西生田2丁目	---	対応中	
多摩	2021/11/9	道路	道路の陥没	塚1丁目	凸凹の解消をお願いします。	対応中	
多摩	2021/11/13	道路	防護柵の損傷	登戸	---	管理外	
多摩	2021/11/14	道路	---	三田2丁目	歩道	調査済み	
多摩	2021/11/14	道路	道路の陥没	長沢3丁目	近景写真以外にも陥没箇所あります	完了	
多摩	2021/11/20	道路	舗装のはがれ	宿河原2丁目	---	対応中	
多摩	2021/11/21	道路	防護柵の損傷	菅馬場1丁目	ニヶ傾用水の遊歩道の柵が破損	予算要求予定	
多摩	2021/11/24	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	栗谷3丁目	水道メータの横から水が漏れている様子。	対応中	
多摩	2021/12/1	公園、緑地	園路・広場等の損傷	生田2丁目	雨により排水口に落ち葉等が詰まり冠水	完了	
多摩	2021/12/8	道路	側溝の損傷	西生田1丁目	コンビニの前	完了	
多摩	2021/12/12	公園、緑地	遊具等の損傷	中野島5丁目	ベンチの土台部分が割れています	対応中	
多摩	2021/12/17	道路	道路の陥没	菅4丁目	柱の蓋？部分がないので、水が溜まっています。	管理外	
多摩	2021/12/31	道路	街路樹の倒木	寺尾台1丁目	---	調査済み	
麻生	2021/1/3	道路	舗装のはがれ	はるひ野1丁目内	---	完了	
麻生	2021/1/23	道路	舗装のはがれ	細山2丁目内	---	完了	
麻生	2021/4/8	公園、緑地	公園フェンスの損傷	千代ヶ丘中ノ間公園	西側の柵の鉄棒が外れてしまっている	完了	
麻生	2021/4/9	道路	舗装のはがれ	高石3丁目内	---	完了	
麻生	2021/4/12	道路	---	向原2丁目内	先日の雨で、上から土砂が流れてきたようです。	完了	
麻生	2021/5/15	公園、緑地	遊具等の損傷	鶴松公園	遊具の階段下の床板	完了	
麻生	2021/6/5	道路	道路の陥没	片平4丁目内	---	完了	
麻生	2021/6/6	道路	道路の陥没	片平4丁目内	---	完了	
麻生	2021/6/6	公園、緑地	遊具等の損傷	百合丘第4公園	---	完了	
麻生	2021/6/12	道路	側溝の損傷	万福寺5丁目内	---	完了	
麻生	2021/6/26	公園、緑地	公園照明の損傷	万福寺西3丁目内	道路の街路灯に街路樹が倒れ、照明の用をなしていない	完了	
麻生	2021/6/26	公園、緑地	公園照明の損傷	万福寺西3丁目内	道路脇の街路灯に樹木が覆い隠し夜間暗い。	完了	
麻生	2021/7/13	道路	舗装のはがれ	向原2丁目内	土砂が堆積	完了	
麻生	2021/8/3	公園、緑地	公園内の樹木	万福寺2丁目内	ベンチの後ろの2本が立ち枯れています	対応中	
麻生	2021/9/4	道路	街路樹の倒木	上麻生6丁目内	麻生川沿いの通学路を邪魔している雑草の除去を要望します。	完了	
麻生	2021/9/7	道路	---	向原3丁目内	草がたくさん伸びて歩道が歩けない状態です。	完了	
麻生	2021/9/7	道路	道路の陥没	上麻生6丁目内	遊具の階段下の床板	完了	
麻生	2021/9/8	公園、緑地	水飲み場やトイレの損傷	はるひ野2丁目内	水道の蛇口を開いても閉まりきらず、水が出っぱなしになっている	完了	
麻生	2021/9/8	道路	舗装のはがれ	上麻生7丁目内	---	完了	
麻生	2021/9/8	道路	舗装のはがれ	東百合丘1丁目内	一過です。この穴の数メートル先にも小さな穴が2箇所あり。	完了	
麻生	2021/9/16	道路	舗装のはがれ	千代ヶ丘8丁目内	救急車も入れないので道を広く欲しい。	完了	
麻生	2021/9/16	道路	舗装のはがれ	高石1丁目内	コンクリートの境目が陥没している。	完了	
麻生	2021/9/22	道路	道路の陥没	高石3丁目内	---	完了	
麻生	2021/10/4	公園、緑地	園路・広場等の損傷	高石5丁目	高石緑地内北東	完了	
麻生	2021/10/10	道路	舗装のはがれ	高石1丁目	コンクリートが割れて、段差ができている。	完了	
麻生	2021/10/10	道路	側溝の損傷	高石1丁目	側溝およびコンクリートが腐んで段差ができている。	完了	
麻生	2021/10/10	道路	道路の陥没	高石1丁目	切り込みのところから大きく道路が陥没し、段差ができている。	完了	
麻生	2021/10/10	道路	道路の陥没	多摩美1丁目	---	完了	
麻生	2021/10/12	道路	道路の陥没	岡上	---	完了	
麻生	2021/10/15	道路	道路の陥没	高石1丁目	---	完了	
麻生	2021/10/17	道路	道路の陥没	多摩美1丁目	---	完了	
麻生	2021/11/1	公園、緑地	遊具等の損傷	多摩美2丁目	ブランコの椅子が損傷	完了	
麻生	2021/11/4	道路	舗装のはがれ	高石1丁目	電柱の横のコンクリートが隆起している。	対応中	
麻生	2021/11/4	道路	側溝の損傷	高石1丁目	側溝が腐んで凸凹になっている。	完了	
麻生	2021/11/4	道路	カーブミラーの損傷	高石6丁目	破損はしていないが、右側ミラーの向きがズレている。	完了	
麻生	2021/11/11	道路	舗装のはがれ	細山7丁目	---	完了	
麻生	2021/11/13	道路	道路の陥没	南黒川	小田急線 黒川駅南口付近の道路	対応中	
麻生	2021/11/20	河川等	護岸の損傷	片平4丁目	---	完了	
麻生	2021/11/20	公園、緑地	遊具等の損傷	百合丘2丁目	---	調査済み	
麻生	2021/12/3	道路	道路の陥没	高石1丁目	保育園に接している道路が陥没している。	対応中	
麻生	2021/12/3	道路	道路の陥没	百合丘1丁目	---	完了	
麻生	2021/12/3	道路	側溝の損傷	高石1丁目	側溝が大きく欠けており、溝になっているので非常に危険。	完了	
麻生	2021/12/3	道路	側溝の損傷	多摩美1丁目	U字溝の側溝が破損	完了	
麻生	2021/12/10	道路	防護柵の損傷	高石1丁目	歩道を歩く時に壁が倒れてきそう怖いのです。	完了	
麻生	2021/12/14	道路	道路の陥没	南黒川	該当箇所近くのあちこちに穴があります。	対応中	
麻生	2021/12/15	道路	道路の陥没	上麻生4丁目	樹の根により著しく隆起	完了	
麻生	2021/12/27	道路	道路の陥没	片平1丁目	---	完了	

※受付状況の掲載にあたっては、「損傷のある箇所の住所等」を簡略化して表記しています

通報時は、住所や目録物等詳細な記載をお願いいたします

凡例	完了	対応が完了した案件
	対応中	応急処置が完了した案件、現地対応中の案件
	調査済み	現地調査が完了した案件、対応を検討している案件等
	対応不要	現地を確認したが、対応不要と判断した案件等
	管理外	現地を確認したが、国管理や民地等で区役所道路公園センターの管理外で対応できない案件等 ※民地以外の官公庁（国や隣接都市、上下水道局等）へはお伝えしています
	連絡ください	現地を確認したが、事象や場所を特定できなかったため、再度御連絡をいただきたい案件