

ICTを活用した道路・公園等の通報 受付状況 (令和5年10月1日～令和6年9月30日)

| | 受付日時 | 施設の種類 | 不具合、損傷の項目 | 不具合、損傷のある箇所の住所等 | 不具合、損傷の内容 | 対応状況 |
|----|------------|-------|-----------|------------------|--|------|
| 宮前 | 2023/10/1 | 道路 | --- | 平2丁目地内 | 放置自転車 | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/2 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 有馬8丁目地内 | 斜面に斜めに生えているマツ。その他、複数枯れ | 対応中 |
| 宮前 | 2023/10/5 | 道路 | --- | 鷺沼4丁目地内 | 砂利道すべて雑草で覆われているので除草してください | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/5 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | 雑草が伸びていて道路が半分埋まってしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/6 | 道路 | 道路の陥没 | 野川2丁目地内 | マンホール周囲のコンクリートが剥離しています。 | 対応中 |
| 宮前 | 2023/10/6 | 道路 | 舗装のはがれ | 馬絹4丁目地内 | 国道246号線から側道に入って尻手黒川道路と交差する箇所 | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/6 | 道路 | 防護柵の損傷 | 有馬4丁目地内 | --- | 管理外 |
| 宮前 | 2023/10/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 犬蔵1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/8 | 道路 | 道路の陥没 | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/13 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮前平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/21 | 公園、緑地 | 公園フェンスの損傷 | 小台2丁目地内 | 公園内の滑り台の近くのフェンス | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 道路の陥没 | 平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | 下部防護柵の破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | ガードレール袖ビームの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | コンクリート舗装の剥がれ | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | コンクリート舗装の剥がれ | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | ガードレール袖ビームの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/10/23 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | ガードレール袖ビームの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/10/28 | 道路 | 側溝の損傷 | 有馬1丁目地内 | 車を通ると蓋自体が落ちることがある、突出して危険 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/10/31 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 横浜市都筑区すみれが丘6丁目地内 | 高木よる日差しを妨害、落ち葉などの被害。太い枝が公園に落ちる、ベンチや滑り台に枝が覆いかぶさる等 | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/31 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町1丁目地内 | バス停前 舗装の剥がれ、陥没 | 完了 |
| 宮前 | 2023/10/31 | 道路 | 道路の陥没 | 平1丁目地内 | 暗渠の蓋跡部分が崩れて、歩道に陥没穴が開いてきている | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/12 | 道路 | 舗装のはがれ | 水沢3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/15 | 公園、緑地 | 園路・広場等の損傷 | 五所塚2丁目地内 | 階段コンクリート部分の剥がれ 亀裂 | 対応中 |
| 宮前 | 2023/11/15 | 公園、緑地 | --- | 五所塚2丁目地内 | 放置自転車 | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/15 | 公園、緑地 | --- | 五所塚2丁目地内 | パソコンの不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/20 | 道路 | 側溝の損傷 | 宮崎6丁目地内 | 側溝の蓋1枚が傾斜が出来ており、車を駐車する際に勢いをつける必要があり危険 | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/11/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/23 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/23 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/25 | 道路 | --- | 南平台地内 | 塩ビパイプ 落下物 | 完了 |
| 宮前 | 2023/11/25 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | 三角コーンが道路路肩下に落下している | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/12/4 | 道路 | 標識の損傷 | 宮崎地内 | 時間指定の通行禁止がわかりにくい | 管理外 |
| 宮前 | 2023/12/4 | 公園、緑地 | --- | 五所塚2丁目地内 | 不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平5丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 平5丁目地内 | 側溝蓋が変形し、沈下している | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/12/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/11 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | 河川柵上部ガードパイプの破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2023/12/13 | 道路 | --- | 初山1丁目地内 | ミラーの角度がおかしい | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/15 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹6丁目地内 | --- | 完了 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------|-----------|----------|---|------|
| 宮前 | 2023/12/15 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/16 | 道路 | 標識の損傷 | 平2丁目地内 | 立て看板の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/19 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | 支線ガードカバーの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/12/20 | 道路 | 標識の損傷 | 土橋2丁目地内 | 衝突注意ボールのアンカーボルト外れ | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | 深めの窪み | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/23 | 道路 | 舗装のはがれ | 水沢3丁目地内 | 舗装が靴状に剥がれてしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/24 | 道路 | 標識の損傷 | 平6丁目地内 | ラバーボールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/24 | 道路 | 標識の損傷 | 平6丁目地内 | 立て看板の破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2023/12/26 | 道路 | 道路の陥没 | 平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2023/12/28 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/2 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/2 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/5 | 道路 | 側溝の損傷 | 五所塚1丁目地内 | 擁壁の排水用パイプが折れてしまっている バリケードも破損している | 管理外 |
| 宮前 | 2024/1/5 | 道路 | 防護柵の損傷 | 五所塚1丁目地内 | ガードレール端末部の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/5 | 道路 | 道路の陥没 | 五所塚2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/6 | 道路 | 道路の陥没 | 有馬2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/12 | 道路 | 側溝の損傷 | 犬蔵1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/13 | 公園、緑地 | 園路・広場等の損傷 | 宮前平1丁目地内 | 滑り台付き遊具付近 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/13 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹6丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/1/13 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹6丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/1/13 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | 縁石ブロックの破損 浮き上がり | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/16 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/16 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎地内 | 補修した跡が盛り上がっている上に、端が剥がれて凹みになっていて危険な状態です。自転車で通行していますが、引っかけたりタイヤが嵌って転倒の危険性 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/16 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮崎地内 | 交差点の舗装の境目にくぼみができている。自転車のタイヤが嵌って転倒したりしかねず危険で怖いです。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/18 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮崎地内 | T字路の交差点の真ん中付近。舗装が割れて激しくデコボコになっていて、通行する際に危ないです。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/19 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/19 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/21 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | 道路の陥没、舗装剥がれ(4箇所) | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/22 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/22 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/22 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/22 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/22 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/23 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平3丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/23 | 道路 | 標識の損傷 | 平2丁目地内 | ボールの折損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生2丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平5丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 道路の陥没 | 平5丁目地内 | 舗装の寄り | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/24 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮前平1丁目地内 | 下って行く車線の真ん中あたり | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/26 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹5丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/26 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平2丁目地内 | 広範囲に損傷 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 側溝の損傷 | けやき平地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 道路の陥没 | 初山1丁目地内 | 舗装中央部の陥没 わだち掘れ | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 側溝の損傷 | 初山1丁目地内 | グレーチングの破損 自転車のタイヤが嵌る大きさの隙間が空いていて危険 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 河川等 | --- | 初山1丁目地内 | 木が折れている | 対応中 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | 舗装の陥没 わだち掘れ | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | 舗装の陥没 わだち掘れ | 対応不要 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|-----------|--|------|
| 宮前 | 2024/1/28 | 道路 | 標識の損傷 | 初山2丁目地内 | 視線誘導標の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/1/28 | 河川等 | --- | 平2丁目地内 | 防草カバーが外れている | 対応中 |
| 宮前 | 2024/1/31 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/3 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/9 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/9 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/11 | 道路 | 舗装のはがれ | 水沢3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/12 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/12 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/13 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/15 | 道路 | 側溝の損傷 | 平2丁目地内 | グレーチング蓋のガタつき | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/18 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生ヶ丘地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/19 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/20 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/20 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/20 | 道路 | カーブミラーの損傷 | けやき平地内 | ミラーの老朽化のため修理をお願いして、撤去されてから1年近く放置されています。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/2/24 | 道路 | 舗装のはがれ | 平5丁目地内 | 舗装剥がれで大きいポットホールが複数箇所にてきている | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/24 | 道路 | 側溝の損傷 | 平5丁目地内 | L型側溝の破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/24 | 道路 | --- | 平4丁目地内 | 歩道にガラス片が散乱している | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | 側溝の損傷 | 五所塚2丁目地内 | 木の根上りによるL字側溝の破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | 側溝の損傷 | 五所塚2丁目地内 | 木の根上りによるL字側溝の破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | カーブミラーの損傷 | 平2丁目地内 | 支柱が曲がって角度が変わってしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/25 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/2/26 | 公園、緑地 | --- | 宮前平1丁目地内 | ベンチの座板と背もたれを固定するネジが、正面から見て右側のものが劣化していて、板が固定できない状況です。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/3 | 道路 | 舗装のはがれ | 野川本町1丁目地内 | 交差点の白線上の向かって左端 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/3 | 道路 | 舗装のはがれ | 馬絹1丁目地内 | 駐車場の出口の目の前 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/7 | 公園、緑地 | 遊具等の損傷 | 有馬6丁目地内 | フェンス前のベンチ | 対応中 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 街路樹の倒木 | 野川3丁目地内 | カラスの巣の駆除をお願い致します。登校時巣にカラスがいて鳴き声も凄かったです。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平4丁目地内 | ガードパイプの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | --- | 平4丁目地内 | 縁石の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 平4丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生2丁目地内 | 舗装の寄り | 対応中 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生2丁目地内 | --- | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|-----------|---|------|
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 平4丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 宮崎6丁目地内 | 側溝に段差と隙間があり、危ないため | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/11 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/11 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/11 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/11 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/13 | 道路 | 舗装のはがれ | 平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 公園、緑地 | --- | 土橋2丁目地内 | 公園内の倒木撤去（朽ちて表面のささくれ状態で、小さい子が誤って触れたら危険） | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | 防護柵の損傷 | 神木本町2丁目地内 | ガードレール端部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | 標識の損傷 | 神木本町2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | --- | 五所塚1丁目地内 | 不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | --- | 五所塚1丁目地内 | 不法投棄(タイヤ) | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/14 | 道路 | 道路の陥没 | 五所塚2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/17 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/17 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 公園、緑地 | 水飲み場やトイレの損傷 | 宮前平1丁目地内 | 宮前平第一公園の水道蛇口が取れている | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 道路の陥没 | 初山1丁目地内 | 舗装の陥没、剥がれ。縁石、側溝の破損 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | --- | 初山1丁目地内 | 橋ジョイント部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | --- | 初山1丁目地内 | 不法投棄(タイヤ) | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | カーブミラーの損傷 | 平2丁目地内 | --- | 管理外 |
| 宮前 | 2024/3/19 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平1丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/20 | 道路 | 防護柵の損傷 | けやき平地内 | ガードレール端部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/20 | 道路 | 側溝の損傷 | 小台1丁目地内 | この排水路にボールを落としてしまいました。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/20 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | フェンスが強風で倒れており、車の通行は出来ないような状態です | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/21 | 道路 | 街路樹の倒木 | 水沢1丁目地内 | 北部市場南側歩道 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/3/22 | 公園、緑地 | 遊具等の損傷 | 水沢1丁目地内 | ヤグラの屋根のネジです | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/24 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮崎6丁目地内 | 車通りが多くアスファルトが剥がれ、剥がれた多くの小石が強風で飛んでいます。途中の路面も窪んできており同じ状況になるので補修、砂利の整理をお願いできればと思います。 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 道路の陥没 | 平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 標識の損傷 | 犬蔵1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 舗装のはがれ | 犬蔵3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 防護柵の損傷 | 水沢1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 道路 | 標識の損傷 | 水沢1丁目地内 | ボールが取れてしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/27 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 犬蔵2丁目地内 | 今ではなく桜の葉が出ている時の毛虫について。頭上には大量の毛虫、歩道の幅の半分を埋める糞。対策をとっていただきたいです。 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/29 | 道路 | 側溝の損傷 | 南平台地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/3/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | 破損したクッションドラムにゴミが投棄されてしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/29 | 道路 | --- | 犬蔵2丁目地内 | 落下物 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/29 | 道路 | 街路樹の倒木 | 犬蔵2丁目地内 | 街路樹の支柱が倒れてしまっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 犬蔵1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | --- | 鷺沼3丁目地内 | 縁石の浮き上がり | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 側溝の損傷 | 鷺沼3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 側溝の損傷 | 鷺沼3丁目地内 | グレーチング部の陥没 | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | --- | 平3丁目地内 | 公道横の私有地から公道に草木が垂れ下がっている。自転車や車が通るので引っ掛かり危険。私有地の権利者に公道にはみ出した草木を定期的に刈るよう、市から連絡してほしい。 | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|-----------|--------------------------------------|------|
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/30 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/3/31 | 公園、緑地 | 水飲み場やトイレの損傷 | 宮前平2丁目地内 | 水道の水漏れ | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/1 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/1 | 道路 | 道路の陥没 | 野川台2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 舗装のはがれ | 南平台地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 舗装のはがれ | 南平台地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 防護柵の損傷 | 南平台地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/3 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/4 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/4 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | ポールの破損 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/4 | 道路 | 側溝の損傷 | 土橋5丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/6 | 公園、緑地 | 園路・広場等の損傷 | 野川3丁目地内 | ベンチの下にガラスの破片がある | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/6 | 道路 | 側溝の損傷 | 土橋1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/6 | 道路 | 舗装のはがれ | 土橋1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/6 | 道路 | --- | 土橋1丁目地内 | 縁石の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/6 | 道路 | --- | 宮前平2丁目地内 | 縁石の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/7 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎6丁目地内 | 道路が損傷して、陥没、段差があるためよろしく願いいたします | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山2丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | カーブミラーの損傷 | 菅生5丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 河川等 | --- | 菅生2丁目地内 | 放置自転車 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 水沢3丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生3丁目地内 | ボールの損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 水沢3丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 防護柵の損傷 | 水沢3丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/8 | 道路 | 道路の陥没 | 水沢3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/9 | 道路 | 側溝の損傷 | 西野川3丁目地内 | 側溝が塞がっている為、大量の雨水がたまっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋2丁目地内 | 深さ10センチ、幅30センチ、長さ60センチ程度のえぐられたような陥没。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | ガードレールの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平2丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/14 | 道路 | --- | 平3丁目地内 | 植込み、歩道上への不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/17 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/17 | 道路 | 防護柵の損傷 | 神木本町1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/17 | 道路 | 防護柵の損傷 | 神木本町1丁目地内 | ガードレールの破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋1丁目地内 | --- | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|-----------|---|------|
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 舗装のはがれ | 土橋2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 道路の陥没 | 鷺沼3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 道路の陥没 | けやき平地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平6丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平6丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 道路 | 標識の損傷 | 菅生4丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生5丁目地内 | ガードレールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生4丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 道路 | --- | 菅生5丁目地内 | 歩道橋柵部分の養生シート？の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 公園、緑地 | --- | 土橋2丁目地内 | 3週間ほど前から、放置（多分、投棄）されたままです。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/4/19 | 道路 | 道路の陥没 | 小台2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/21 | 道路 | 道路の陥没 | 宮崎2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/22 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮前平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/22 | 道路 | 舗装のはがれ | 宮前平1丁目地内 | --- | 管理外 |
| 宮前 | 2024/4/23 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬3丁目地内 | 穴が二カ所 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/26 | 道路 | --- | 南平台地内 | 放置自転車 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 水沢3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 河川等 | --- | 菅生4丁目地内 | 柵の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 河川等 | --- | 菅生4丁目地内 | 柵の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生4丁目地内 | ガードレールの破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 道路 | 標識の損傷 | 菅生4丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/4/30 | 道路 | 標識の損傷 | 野川本町2丁目地内 | ボールが夜は黒くて見えずに車がぶつかりそうです！立てるならもっとわかりやすくしてほしい。 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/4/30 | 道路 | 舗装のはがれ | 平6丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/2 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋6丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/3 | 公園、緑地 | 遊具等の損傷 | 野川台3丁目地内 | 子供の足がはまりました。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/4 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | 水溜まりになる | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/5/7 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋6丁目地内 | 該当箇所は陥没してるが、周辺は隆起している箇所が複数あり道路がデコボコしている。 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/5/8 | 道路 | 道路の陥没 | 犬蔵1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/11 | 道路 | 道路の陥没 | 有馬3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/11 | 道路 | 道路の陥没 | 有馬3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/12 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/12 | 道路 | 標識の損傷 | 五所塚2丁目地内 | 立て看板の破損 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/5/13 | 道路 | 舗装のはがれ | けやき平地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/16 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町1丁目地内 | 側溝、縁石の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/16 | 道路 | 側溝の損傷 | 有馬4丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/17 | 道路 | 防護柵の損傷 | 平3丁目地内 | 端部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/17 | 公園、緑地 | 水飲み場やトイレの損傷 | 平2丁目地内 | 排水口の詰まり | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | ガードレールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | 防護柵支柱の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | 防護柵支柱の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 道路の陥没 | 菅生2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 舗装のはがれ | 菅生2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生1丁目地内 | 橋欄干の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/19 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/21 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川1丁目地内 | 細い道の両側に側溝があり、車が走行するとガタガタと音がひどい。両側を木片、できればコンクリート等で固定してほしい。 | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|-----------|--|------|
| 宮前 | 2024/5/23 | 道路 | --- | 土橋2丁目地内 | 写真の街路樹4本が、枯れもしくは樹勢の衰え状態にあります。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/24 | 公園、緑地 | 遊具等の損傷 | 菅生2丁目地内 | 雑草が生えているの | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/25 | 道路 | 街路樹の倒木 | 潮見台地内 | 可能であれば木の先端のみ伐採をお願いします | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/25 | 河川等 | --- | 平4丁目地内 | 護岸上部防草シートのはがれ | 対応中 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 標識の損傷 | 馬絹6丁目地内 | ポールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 標識の損傷 | 馬絹6丁目地内 | ポールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 標識の損傷 | 馬絹6丁目地内 | ポールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 側溝の損傷 | 馬絹6丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 舗装のはがれ | 馬絹6丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎地内 | ガードレール端部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎2丁目地内 | ガードレール端部の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎2丁目地内 | ガードレール端部の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎地内 | ガードレール端部の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎地内 | ガードレール端部の損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 防護柵の損傷 | 宮崎2丁目地内 | ガードレールの損傷 | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/26 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/28 | 道路 | 道路の陥没 | 有馬8丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/5/30 | 道路 | --- | 馬絹2丁目地内 | 246沿いの樹木が歩道まで出てきており、子供達が通学するのに危険 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/6/1 | 道路 | 側溝の損傷 | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/1 | 道路 | 道路の陥没 | 初山1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/6/2 | 道路 | --- | 平3丁目地内 | 不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/2 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/2 | 道路 | 標識の損傷 | 梶ヶ谷地内 | トンネル内、左右の標識の下が、腐食しています。 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 公園、緑地 | --- | 水沢3丁目地内 | 椅子座面板の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 道路 | 道路の陥没 | 水沢3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 道路 | --- | 水沢3丁目地内 | 街路樹花壇が崩壊している | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 道路 | 舗装のはがれ | 潮見台地内 | 舗装 縁石の損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 公園、緑地 | 公園フェンスの損傷 | 五所塚2丁目地内 | フェンス破損部から斜面側に出れる状態 コーンが落ちてしまっている | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/4 | 公園、緑地 | 園路・広場等の損傷 | 五所塚2丁目地内 | 園内の一部が水没してしまっている | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/5 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 南平台地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/7 | 公園、緑地 | 水飲み場やトイレの損傷 | 小台2丁目地内 | 水飲み場の樹詰まり | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/13 | 道路 | --- | 馬絹1丁目地内 | 損傷ではないのですが、横断禁止の掲示があるにもかかわらず、横断歩道以外の部分を渡る人が多く危険です | 管理外 |
| 宮前 | 2024/6/15 | 道路 | 側溝の損傷 | 宮崎6丁目地内 | 側溝の板の上を歩くと、しっかり固定されていないため、ガタツキます。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/15 | 道路 | 側溝の損傷 | 宮崎6丁目地内 | 側溝(壁寄り)に1センチほどの亀裂、隙間が数メートルにわたって空いており、枯葉やゴミなどが溜まりやすい | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/6/17 | 道路 | --- | 土橋3丁目地内 | 信号機が街路樹に紛れて左側は全く、右側もあまり見えません。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/20 | 道路 | 舗装のはがれ | 小台1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/21 | 道路 | 道路の陥没 | 梶ヶ谷地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/23 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川本町2丁目地内 | バス停前の側溝が詰まっている。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/24 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | 穴埋めされてますが、沈んでるため段差2センチくらい生じている | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/24 | 道路 | --- | 馬絹1丁目地内 | 穴埋めされてますが、剥がれが生じており最大4センチ段差あります。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/25 | 道路 | --- | 野川3丁目地内 | 5センチを超えるくらいの段差になってます。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/25 | 道路 | 舗装のはがれ | 南野川2丁目地内 | 亀の甲羅割れが生じてボロボロです。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/25 | 道路 | 舗装のはがれ | 西野川3丁目地内 | 3センチほどの剥がれです。この先12mのところも剥がれ始めてます。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/26 | 道路 | 街路樹の倒木 | 神木本町1丁目地内 | 庭木が道路にはみ出て車高の高い車が通れません。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/27 | 公園、緑地 | 園路・広場等の損傷 | 鷺沼4丁目地内 | ここからはじまる砂利道が雑草で覆われていて通行の妨げになっている | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/27 | 道路 | --- | 神木本町1丁目地内 | 住宅から木が大きくはみ出ている。歩道には花粉？花？がたくさん落ちてて、これからの季節毛虫などが心配なので、家主に指導等できないでしょうか | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/29 | 道路 | 道路の陥没 | 有馬3丁目地内 | 川崎市中野有馬保育園の前の道路です | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/29 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/6/29 | 道路 | 側溝の損傷 | 土橋6丁目地内 | 本復旧をしていない。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/6/30 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------------|-----------|---|------|
| 宮前 | 2024/6/30 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 野川台2丁目地内 | 個人宅駐車場の入口の縁石が破産しています。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/8 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川2丁目地内 | 暗い見えづらく足を突っ込んで危険です。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/8 | 道路 | 舗装のはがれ | 五所塚2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/9 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬2丁目地内 | 撮影時に陥没箇所は応急措置が取られていましたが、時間の経過とともに元の状態に戻ってしまうので、恒久的な補修をお願いしたい | 管理外 |
| 宮前 | 2024/7/9 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 南平台地内 | 街路樹の枝が落ちてくる | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/11 | 道路 | 道路の陥没 | 土橋1丁目地内 | 歩道レンガインターロッキングが2センチほど浮いている状態。歩行者が踏く危険あり。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/11 | 道路 | --- | 平3丁目地内 | 公道横の私有地から草やツタが垂れ下がっている。車や自転車歩行者が通るのに引っかかり危険。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/7/13 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川1丁目地内 | 側溝がガタついていて、車を通る度に騒音がします。前に木片で固定してもらったのですが、交通量が多いのか、また所々取れています。固定をお願いしたいです。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/14 | 道路 | --- | 宮前平1丁目地内 | 街路樹が道路にはみ出しており、自転車が車道まで出てきて危険な状態です | 対応中 |
| 宮前 | 2024/7/14 | 道路 | 防護柵の損傷 | 鷺沼4丁目地内 | ガードレール端部の破損 | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/14 | 道路 | 防護柵の損傷 | 南平台地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 公園、緑地 | 水飲み場やトイレの損傷 | 有馬6丁目地内 | 水飲み場の水が蛇口を閉めてもで続けています。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 舗装のはがれ | 五所塚2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 舗装のはがれ | 五所塚1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 舗装のはがれ | 五所塚1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 舗装のはがれ | 五所塚1丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | --- | 五所塚1丁目地内 | 電源保護カバーが落下している | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 側溝の損傷 | 平3丁目地内 | 側溝の詰まり | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/15 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/21 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 土橋7丁目地内 | 木がかなり電線にのりかかっている、道路にはみ出ています。風かなんかで木が折ったら、事故、停電に繋がりそうなので、連絡しました。 | 管理外 |
| 宮前 | 2024/7/22 | 道路 | 側溝の損傷 | 土橋3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/24 | 道路 | カーブミラーの損傷 | 平2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/7/27 | 道路 | --- | 野川本町1丁目地内 | 今すぐ落ちることはありませんが、車など荷重のあるものが乗ると落ちます。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/11 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目7地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/15 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平1丁目地内 | 一定範囲にガタつきがあります。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/17 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/8/18 | 道路 | 道路の陥没 | 犬蔵3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/18 | 道路 | 道路の陥没 | 犬蔵3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/18 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵3丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/8/20 | 道路 | カーブミラーの損傷 | 野川3丁目地内 | 写真ではわかりづらいですが、ミラー角度が変わってしまっており、特に右方向が全く機能してません。危険な状態なので、なるべく早い処置をよろしくお願いします。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/23 | 道路 | --- | 東有馬5丁目地内 | 公道の工事（水道管だと思われます）が、行われた後8月初旬に、工事箇所の歩道のコンクリート部分が隆起してきました。歩行者が踏みつけたと思われますが、その後モルタルが割れ現状陥没し傍に欠片を置いてます。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/24 | 道路 | 側溝の損傷 | 平2丁目地内 | 側溝部分の雑草繁茂 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/24 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/24 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | コンクリートブロックが落下している | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/24 | 道路 | --- | 平1丁目地内 | タイヤの不法投棄 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/26 | 道路 | 道路の陥没 | 宮前平3丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | --- | 平2丁目地内 | 放置自転車 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町4丁目地内 | --- | 管理外 |
| 宮前 | 2024/8/28 | 道路 | 道路の陥没 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 野川本町1丁目地内 | 常温材で埋めたところが剥がれてます。、 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/29 | 道路 | --- | 馬絹4丁目地内 | コンクリート蓋が落ちてます。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/8/29 | 道路 | 側溝の損傷 | 水沢2丁目地内 | 側溝の上の蓋(?)がずれて動いてしまっています(4~5個) | 対応中 |
| 宮前 | 2024/8/29 | 道路 | --- | 平2丁目地内 | 不法投棄 | 完了 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|--------|-----------|--|------|
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | --- | 馬絹2丁目地内 | 通学路なので早めの確認、対応をお願いします。近くの安全柵が数ヶ月に一度の頻度で壊れています。いたずらの可能性もあると思います。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 防護柵の損傷 | 南平台地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 側溝の損傷 | 犬蔵1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 側溝の損傷 | 犬蔵1丁目地内 | グレーチング部の陥没 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 道路の陥没 | 犬蔵1丁目地内 | マンホール部分の陥没 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 舗装のはがれ | 犬蔵1丁目地内 | 舗装剥がれ、マンホール部分の沈下 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 側溝の損傷 | 犬蔵1丁目地内 | バス停前 側溝部の損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 舗装のはがれ | 犬蔵1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | 車止めボールの損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 防護柵の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | 車止めボールの損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 標識の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | 反射板の損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/1 | 道路 | 標識の損傷 | 犬蔵2丁目地内 | 反射板の損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/2 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/9/2 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/4 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 宮前平2丁目地内 | 幹の途中から裂けて倒れています。残りも着葉がなさそうなので、伐採をお願いします。 | 完了 |
| 宮前 | 2024/9/6 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/7 | 道路 | 道路の陥没 | 馬絹1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/8 | 道路 | --- | 菅生6丁目地内 | いつも雨が降った後は、数日は道路から水がしみ出ているようで濡れています。写真は9/7に撮影したものです。今回は雨がやんでから1週間近くしみ出ており量も多いです。 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/9/9 | 公園、緑地 | 公園内の樹木 | 犬蔵2丁目地内 | 桜の木に毛虫がたくさんついて葉が食べられています。公園全体は見えていませんが、反対側の道路沿いも同様です。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/9 | 道路 | 舗装のはがれ | 馬絹1丁目地内 | 40センチ四方、深さ6センチ | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/9 | 道路 | 舗装のはがれ | 平4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町5丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 管理外 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町4丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 側溝の損傷 | 神木本町3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町5丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 平1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/10 | 道路 | 舗装のはがれ | 神木本町2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/11 | 道路 | --- | 菅生6丁目地内 | 苔があるところから水がしみ出ている。 | 対応不要 |
| 宮前 | 2024/9/17 | 道路 | 側溝の損傷 | 南平台地内 | --- | 対応中 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|--------|------------------|--|-----|
| 宮前 | 2024/9/22 | 道路 | --- | 菅生3丁目地内 | 近所に聞き取りした段階では所有者がはっきりしない土地から伸びた竹等が道路の上に覆いかぶさっており、人車の通行の障害となっている。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/22 | 道路 | 側溝の損傷 | 野川本町1丁目地内 | JR貨物線高架下トンネルへの尻手黒川道路よりの入り口に土砂堆積し側溝の要をなしていない | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/23 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/23 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬3丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/23 | 道路 | 道路の陥没 | 東有馬2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/25 | 道路 | 防護柵の損傷 | 横浜市青葉区美しが丘西2丁目地内 | 横の畑との壁が日に日にせり出してきた、道路に崩壊しそうです。歩行者も頻繁にいるし、ダンプカーも頻繁に通る危険です。 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/26 | 道路 | 舗装のはがれ | 馬絹3丁目地内 | 20センチ四方、深さ3センチ | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 側溝の損傷 | 平2丁目地内 | U字溝の損傷で側溝が潰れてしまっている | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 標識の損傷 | 平2丁目地内 | ポールコーンの損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生2丁目地内 | ガードレール端が大きく破損している | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 菅生2丁目地内 | ガードレール端の損傷 ボルト部分が飛び出している | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 平2丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 舗装のはがれ | 初山1丁目地内 | --- | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 防護柵の損傷 | 初山1丁目地内 | 車止めボールの損傷 | 対応中 |
| 宮前 | 2024/9/29 | 道路 | 標識の損傷 | 初山2丁目地内 | 看板標識の損傷 | 対応中 |

※受付状況の掲載にあたっては、「不具合、損傷のある箇所の住所等」を簡略化して表記しています

通報時は、住所や目標物等詳細な記載をお願いいたします

凡例

| | |
|--------|--|
| 完了 | 対応が完了した案件 |
| 対応中 | 応急処置が完了した案件、現地対応中の案件 |
| 調査済み | 現地調査が完了した案件、対応を検討している案件等 |
| 対応不要 | 現地を確認したが、対応不要と判断した案件等 |
| 管理外 | 現地を確認したが、国管理や民地等で区役所道路公園センターの管理外で対応できない案件等 ※民地以外の官公庁(国や隣接都市、上下水道局等)へはお伝えしています |
| 連絡ください | 現地を確認したが、事象や場所を特定できなかったため、再度御連絡をいただきたい案件 |