

## ICTを活用した道路・公園等の通報 受付状況 (令和5年10月1日~令和6年9月30日)

		施設の種類	不具合、損傷の項目	不具合、損傷のある箇所の住所等	不具合、損傷の内容	対応状況
多摩	2023/10/6	道路	舗装のはがれ	寺尾台2丁目地内	擁壁の一部剥がれ	管理外
多摩	2023/10/7	道路	道路の陥没	登戸新町地内	道路が陥没しており、側溝と段差ができています	完了
多摩	2023/10/7	公園、緑地	公園内の樹木	枳形4丁目地内	樹木が枯れて枝が落ちる	完了
多摩	2023/10/7	公園、緑地	公園内の樹木	枳形4丁目地内	大きな枯れ枝が落ちて非常に危険	完了
多摩	2023/10/8	道路	側溝の損傷	登戸地内	壁が傾いているように感じる	管理外
多摩	2023/10/14	道路	側溝の損傷	菅1丁目地内	---	完了
多摩	2023/10/15	公園、緑地	公園内の樹木	生田8丁目地内	木の腐食倒木です	完了
多摩	2023/10/15	道路	標識の損傷	宿河原3丁目地内	文字が読めなくなった	完了
多摩	2023/10/16	河川等	護岸の損傷	生田2丁目地内	---	完了
多摩	2023/10/17	道路	道路の陥没	登戸地内	歩道タイルの浮き上がり、陥没	管理外
多摩	2023/10/17	道路	街路樹の倒木	西生田1丁目地内	歩道の街路樹の広葉樹の葉が通行障害になっている	完了
多摩	2023/10/17	道路	舗装のはがれ	生田1丁目地内	点字ブロック1枚のガタツキ	完了
多摩	2023/10/19	道路	道路の陥没	枳形2丁目地内	陥没の修繕をお願いしたいです	管理外
多摩	2023/10/20	道路	側溝の損傷	長尾6丁目地内	アスファルトを舗装する際の油の除去願います	管理外
多摩	2023/10/20	道路	道路の陥没	生田8丁目地内	---	管理外
多摩	2023/10/21	道路	道路の陥没	生田7丁目地内	---	完了
多摩	2023/10/21	道路	防護柵の損傷	堰3丁目地内	ガードレール端末カバーの破損	完了
多摩	2023/10/21	道路	---	堰1丁目地内	縁石の破損	完了
多摩	2023/10/22	道路	標識の損傷	堰2丁目地内	立て看板の破損	完了
多摩	2023/10/23	公園、緑地	園路・広場等の損傷	枳形7丁目地内	階段踏み板の破損	管理外
多摩	2023/10/23	道路	防護柵の損傷	東三田2丁目地内	ガードレールの損傷	管理外
多摩	2023/10/23	道路	防護柵の損傷	東三田2丁目地内	ガードレールの損傷	管理外
多摩	2023/10/23	道路	---	東三田2丁目地内	歩道にコンクリート片が落下している	完了
多摩	2023/10/26	道路	標識の損傷	長尾2丁目地内	看板の足の1本が折れている	完了
多摩	2023/10/28	道路	舗装のはがれ	長沢2丁目地内	---	管理外
多摩	2023/10/28	道路	舗装のはがれ	長沢2丁目地内	---	管理外
多摩	2023/11/3	道路	---	東生田1丁目地内	陸橋の側面外側に付いている配管が留め具が壊れて宙ぶらりんに垂れ下がっている	管理外
多摩	2023/11/3	道路	側溝の損傷	宿河原2丁目地内	躓く危険あり	完了
多摩	2023/11/5	道路	舗装のはがれ	東生田1丁目地内	塗装が劣化したのではなく掘り起こした後で整備していない	完了
多摩	2023/11/5	公園、緑地	園路・広場等の損傷	菅4丁目地内	板のビスが外れている。	完了
多摩	2023/11/8	道路	街路樹の倒木	枳形4丁目地内	舗装面の端っから雑草が生茂り通学の妨げになっています	完了
多摩	2023/11/8	道路	---	枳形4丁目地内	一帯の草やすすきなど歩く妨げになる草木を刈ってください	完了
多摩	2023/11/10	道路	側溝の損傷	登戸地内	---	完了
多摩	2023/11/10	道路	舗装のはがれ	登戸地内	---	管理外
多摩	2023/11/17	道路	道路の陥没	宿河原6丁目地内	3ヶ所ほど陥没あり	完了
多摩	2023/11/21	道路	---	中野島6丁目地内	排水溝の蓋が外れて落ちている	完了
多摩	2023/11/22	道路	舗装のはがれ	中野島5丁目地内	舗装が剥がれています	管理外
多摩	2023/11/26	道路	舗装のはがれ	登戸地内	---	対応不要
多摩	2023/12/2	道路	道路の陥没	堰1丁目地内	---	完了
多摩	2023/12/7	道路	---	東生田4丁目地内	放置自転車 数日間置かれたままになっている	完了
多摩	2023/12/7	道路	街路樹の倒木	登戸地内	枯れて倒木の恐れがありますので、伐採してください	完了
多摩	2023/12/10	道路	道路の陥没	枳形7丁目地内	木の根上りによる舗装の損傷	完了
多摩	2023/12/10	道路	舗装のはがれ	東生田2丁目地内	---	完了
多摩	2023/12/10	道路	道路の陥没	東生田3丁目地内	---	完了
多摩	2023/12/11	道路	舗装のはがれ	登戸地内	---	管理外
多摩	2023/12/12	河川等	護岸の損傷	生田2丁目地内	増水で石が流れ着きました	完了
多摩	2023/12/16	道路	道路の陥没	堰2丁目地内	---	完了
多摩	2023/12/26	道路	舗装のはがれ	生田2丁目地内	道路の縁石のガタツキ	完了
多摩	2023/12/27	河川等	---	登戸地内	長い枝が垂れ下がってました	完了
多摩	2023/12/28	道路	道路の陥没	菅3丁目地内	用水路の結合部のコンクリートが破損して、一部落下しています	完了

多摩	2023/12/30	公園、緑地	遊具等の損傷	中野島5丁目地内	釘が出て危ないです	完了
多摩	2024/1/3	道路	道路の陥没	東生田4丁目地内	駐車場の前	完了
多摩	2024/1/5	道路	道路の陥没	宿河原7丁目地内	穴に引っかかって足を捻って転んだ。転んだ時に強打して痛くて足を引きずって歩いています。早めに処理をお願いします	完了
多摩	2024/1/5	道路	道路の陥没	宿河原7丁目地内	---	完了
多摩	2024/1/5	道路	防護柵の損傷	宿河原6丁目地内	A型単管バリケードの破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	---	堰3丁目5 地内	ガードレール端部カバーの脱落	完了
多摩	2024/1/5	道路	標識の損傷	宿河原6丁目地内	ラバーボールの折損	完了
多摩	2024/1/5	道路	防護柵の損傷	長尾5丁目地内	ガードレール端部ヒーム部の破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	防護柵の損傷	長尾5丁目地内	長芝橋欄干部の破損 ガードパイプの破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	防護柵の損傷	長尾7丁目地内	ガードレール本体の破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	標識の損傷	長尾4丁目地内	府中街道案内標識の破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	防護柵の損傷	長尾2丁目地内	ガードレール端部カバーの破損	完了
多摩	2024/1/5	道路	標識の損傷	長尾3丁目地内	標識の劣化	完了
多摩	2024/1/5	道路	舗装のはがれ	堰3丁目地内	---	完了
多摩	2024/1/9	道路	舗装のはがれ	登戸地内	石板が浮いてます。あと左岸側に2箇所。	完了
多摩	2024/1/14	道路	防護柵の損傷	登戸地内	棒は不要との判断をしたとっているので、不要物の処分をお願いします。	完了
多摩	2024/1/18	道路	---	中野島6丁目地内	車の往来時に随時自宅が響くのでご対応願いたい	完了
多摩	2024/1/21	道路	側溝の損傷	宿河原2丁目地内	歩くと、側溝の蓋がかなり沈みます。落とし穴になりそうです。	完了
多摩	2024/1/28	道路	舗装のはがれ	菅仙谷2丁目地内	菅仙谷公園バス停から城下方面	対応中
多摩	2024/1/28	道路	標識の損傷	南生田1丁目地内	---	管理外
多摩	2024/1/30	道路	側溝の損傷	東生田2丁目地内	グレーチングの浮き上がり	完了
多摩	2024/1/30	道路	道路の陥没	中野島6丁目地内	仮補修を行なっていただきましたが騒音の改善発されず深夜など府中街道に抜けるトラックが通過するたびに家が響く状態です。	対応中
多摩	2024/2/9	道路	防護柵の損傷	菅城下地内	T字路入口のガードレール	完了
多摩	2024/2/14	道路	舗装のはがれ	堰3丁目地内	---	完了
多摩	2024/2/18	公園、緑地	園路・広場等の損傷	菅4丁目地内	木製の階段	完了
多摩	2024/2/18	公園、緑地	園路・広場等の損傷	菅4丁目地内	木が外れ、釘がむき出しになっている。	完了
多摩	2024/2/24	道路	道路の陥没	登戸新町地内	---	完了
多摩	2024/2/24	道路	防護柵の損傷	南生田4丁目地内	ガードレールの破損	管理外
多摩	2024/2/26	道路	防護柵の損傷	菅5丁目地内	駐輪場横の柵	完了
多摩	2024/3/1	道路	防護柵の損傷	生田2丁目地内	---	完了
多摩	2024/3/3	公園、緑地	公園フェンスの損傷	三田1丁目地内	公園内階段横のフェンス	完了
多摩	2024/3/4	道路	街路樹の倒木	長尾7丁目地内	サクラの腐食が進み、枝が折れそうに見えます。道路側に張り出している大枝のため心配	対応中
多摩	2024/3/8	道路	防護柵の損傷	長沢1丁目地内	ガードレール破損	完了
多摩	2024/3/8	道路	道路の陥没	長沢2丁目地内	消火栓マンホール蓋周囲の陥没	管理外
多摩	2024/3/8	道路	道路の陥没	長沢1丁目地内	マンホール蓋周囲の陥没、舗装剥がれ	管理外
多摩	2024/3/8	道路	防護柵の損傷	南生田5丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
多摩	2024/3/12	道路	側溝の損傷	登戸地内	まとまった降雨の都度合流溝から溢れ出ます。	完了
多摩	2024/3/12	道路	側溝の損傷	生田6丁目地内	---	完了
多摩	2024/3/14	道路	---	長尾7丁目地内	放置自転車	完了
多摩	2024/3/14	道路	---	長尾7丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
多摩	2024/3/14	道路	標識の損傷	長尾7丁目地内	立て看板本体、固定ワイヤの破損	完了
多摩	2024/3/14	道路	防護柵の損傷	宿河原6丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
多摩	2024/3/14	道路	舗装のはがれ	宿河原6丁目地内	コンクリート舗装の浮き上がり	完了
多摩	2024/3/14	道路	舗装のはがれ	宿河原3丁目地内	木の根上りによる舗装の剥がれ、浮き上がり	完了
多摩	2024/3/14	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	---	管理外
多摩	2024/3/14	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	車幅制限標識の劣化	管理外
多摩	2024/3/14	道路	防護柵の損傷	宿河原6丁目地内	車止めボールの損傷	完了
多摩	2024/3/14	道路	防護柵の損傷	宿河原2丁目地内	ガードレールの破損	完了
多摩	2024/3/14	道路	舗装のはがれ	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/3/14	道路	道路の陥没	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/3/14	河川等	護岸の損傷	長尾2丁目地内	コンクリート護岸の損傷	対応中

多摩	2024/3/14	道路	防護柵の損傷	長尾2丁目地内	---	管理外
多摩	2024/3/14	道路	側溝の損傷	長尾2丁目地内	側溝蓋の破損	管理外
多摩	2024/3/16	道路	側溝の損傷	枅形2丁目地内	グレーチングの緩みで、毎回車両が通過する度に騒音がします。	完了
多摩	2024/3/22	河川等	護岸の損傷	中野島2丁目地内	鉄筋が露出して危険です。丸太は外れます。	完了
多摩	2024/3/24	道路	標識の損傷	東三田3丁目地内	矢印の標識がこの付近設置の大半で点滅しなくなっている。また、一部傾いている	対応中
多摩	2024/3/24	道路	標識の損傷	枅形5丁目地内	赤い点滅灯共に点滅しなくなっている。また、向きが変わっているものもある	対応中
多摩	2024/3/24	道路	標識の損傷	枅形4丁目地内	車線が10年前ぐらいから狭められたが、理由が不明。車線減少の標識が昔の位置にあり、標識として機能していない。(劣化して見にくい)ガードレールの落書きやブロックが黒く視認性など悪い	完了
多摩	2024/3/24	道路	防護柵の損傷	枅形1丁目地内	ガードレール端部の処理がされていないものがあり、ぶつかった際に安全性に疑問。反射板も破損しているものがある	完了
多摩	2024/3/24	道路	防護柵の損傷	宮前区土橋4丁目地内	中央分離帯の柵がだいぶ前から一部無い。また、中央分離帯に取り付けられたキャットアイ、反射板が光らなくなってしまうている	管理外
多摩	2024/3/24	道路	標識の損傷	長尾7丁目地内	点滅しなくなっている。また、ガードレールにつけられた反射板も破損しているものがある。	対応中
多摩	2024/3/31	道路	道路の陥没	宿河原7丁目地内	1月5日に連絡して埋めてもらった箇所です。ポロポロになってしまいました。	完了
多摩	2024/3/31	公園、緑地	公園フェンスの損傷	菅4丁目地内	---	完了
多摩	2024/4/3	道路	---	長尾5丁目地内	昨年からの大型重機で陥没しかけていたところが今朝穴になっていた。	完了
多摩	2024/4/7	道路	側溝の損傷	菅仙谷1丁目地内	三沢川沿い、歩道の真ん中の石のフタが割れています	完了
多摩	2024/4/9	道路	側溝の損傷	生田4丁目地内	排水溝に落ち葉が溜まって機能せず、道路から水が吹き出している。	完了
多摩	2024/4/9	河川等	護岸の損傷	中野島2丁目地内	橋本橋スロープ下	完了
多摩	2024/4/10	道路	舗装のはがれ	菅2丁目地内	停止線か何かの表示の剥がれたものだと思いますが、雨の時にこの上で滑って転倒しました	完了
多摩	2024/4/13	道路	道路の陥没	西生田3丁目地内	---	完了
多摩	2024/4/13	道路	道路の陥没	西生田4丁目地内	ベビーカーで通るけれど、交通量が多いので側溝の上を歩くことも多いが、割れていたり、でこぼこになっていたりで困っている。ガードレールの下の隙間もあり	完了
多摩	2024/4/14	道路	防護柵の損傷	枅形7丁目地内	ガードレールの破損	管理外
多摩	2024/4/14	公園、緑地	園路・広場等の損傷	東三田2丁目地内	注意看板が柱から脱落している？	管理外
多摩	2024/4/14	道路	舗装のはがれ	東生田4丁目地内	---	完了
多摩	2024/4/17	道路	標識の損傷	長尾7丁目地内	---	対応中
多摩	2024/4/20	河川等	護岸の損傷	生田2丁目地内	陥没が大小並んでいます。小は深い穴で子供が足を入れると危険です。	完了
多摩	2024/4/25	公園、緑地	公園フェンスの損傷	中野島5丁目地内	看板	完了
多摩	2024/4/28	道路	街路樹の倒木	生田1丁目地内	人が住んでいない為、庭木が通学路にもなっている歩道へせり出している。また、このまま伸びると電線にも影響が出そうです。	完了
多摩	2024/4/28	道路	標識の損傷	東生田2丁目地内	---	完了
多摩	2024/4/29	道路	道路の陥没	布田地内	高齢者が自宅から歩行器で出る際に、引っ掛かって危ない。また歩行器利用の高齢者も多いので、早めに修復願います。	完了
多摩	2024/5/5	道路	標識の損傷	長沢3丁目地内	立て看板の劣化	完了
多摩	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	長沢3丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/5	道路	防護柵の損傷	長沢3丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/6	河川等	護岸の損傷	生田2丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/6	道路	道路の陥没	宿河原2丁目地内	数回部分補修していますが、経年とともに穴ができます。全面舗装していただきたいです。	完了
多摩	2024/5/9	道路	防護柵の損傷	菅馬場3丁目地内	道路面ではなく沿道の個人宅なので対応外かもしれませんが、大谷石の塀が全面に渡って道路側に膨らんでいます。鉄筋が入っていないと傍目からもわかる箇所があります。	管理外
多摩	2024/5/11	公園、緑地	園路・広場等の損傷	菅稲田堤2丁目地内	時刻が止まったままです	対応中
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	長尾7丁目地内	ポストコーンボールの破損	完了
多摩	2024/5/12	道路	---	長尾7丁目地内	縁石の損傷	完了
多摩	2024/5/12	道路	側溝の損傷	長尾3丁目地内	側溝蓋の破損	完了
多摩	2024/5/12	道路	防護柵の損傷	長尾4丁目地内	ガードレール端部の破損	完了
多摩	2024/5/12	道路	舗装のはがれ	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/12	道路	舗装のはがれ	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	宿河原6丁目地内	ポストコーンボールの破損	完了
多摩	2024/5/12	道路	防護柵の損傷	宿河原6丁目地内	ガードレールの破損	完了
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	宿河原6丁目地内	---	対応中
多摩	2024/5/12	道路	道路の陥没	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/12	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/17	道路	舗装のはがれ	長沢2丁目地内	---	完了
多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレールの損傷	完了

多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレール末端部の損傷	完了
多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレール末端部の損傷	完了
多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレールの損傷	完了
多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレール末端部の損傷	完了
多摩	2024/5/18	道路	防護柵の損傷	長沢2丁目地内	ガードレール末端部カバーの脱落(2ヶ所)	完了
多摩	2024/5/19	道路	道路の陥没	西生田4丁目地内	側溝を埋めた部分。それが剥がれてきて、穴が開いていて、穴の数がだんだん増えている。	完了
多摩	2024/5/23	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	立て看板の破損	完了
多摩	2024/5/24	道路	街路樹の倒木	宿河原6丁目地内	住宅の生け垣が、道路との境界線からはみ出し、見通しを悪くし危険な状態となっています。	完了
多摩	2024/5/27	道路	街路樹の倒木	西生田2丁目地内	街路樹の植え込みに笹のような雑草が生えている。車で道路に出る時に見通しが悪い	対応中
多摩	2024/5/29	道路	街路樹の倒木	生田8丁目地内	階段横の竹藪から竹が倒れ掛かり、枝葉が電線に掛かっている	完了
多摩	2024/5/30	道路	道路の陥没	宿河原2丁目地内	自転車やバイクが引っ掛けると危険な状態なので、早めに対応していただくと助かります。	完了
多摩	2024/6/1	道路	道路の陥没	登戸地内	---	対応中
多摩	2024/6/1	道路	道路の陥没	登戸地内	破損したブロックだけでなく、この辺一帯のブロックがガタガタしている。車が通ると家の中までガタガタ音が響いてきてうるさいです。	完了
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	三田5丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	三田5丁目地内	反射板の破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	三田5丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	東三田2丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形5丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形5丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形4丁目地内	放置自転車	完了
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形4丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形4丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形4丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形4丁目地内	折れた案内柱が歩道橋階段に放置されている	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形4丁目地内	置き型ガードレールの破損 倒れそうになっている？	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形4丁目地内	歩道が雑草で半分以上埋まってしまっている	完了
多摩	2024/6/2	道路	舗装のはがれ	枅形1丁目地内	木の根上がりによる舗装の損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	側溝の損傷	枅形1丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形1丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形1丁目地内	反射板の破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形1丁目地内	道路中央部ボールの折損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形1丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形2丁目地内	放置自転車	完了
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形2丁目地内	ボール損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形2丁目地内	放置自転車	完了
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形4丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形4丁目地内	歩道橋下 不法投棄	完了
多摩	2024/6/2	道路	---	枅形4丁目地内	歩道橋下 不法投棄	完了
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形2丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形4丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形4丁目地内	立て看板型標識の破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形4丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	舗装のはがれ	枅形5丁目地内	---	完了
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形5丁目地内	立て看板型標識の破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	標識の損傷	枅形1丁目地内	固定ワイヤが破損している	完了
多摩	2024/6/2	道路	側溝の損傷	枅形5丁目地内	---	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形5丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	枅形5丁目地内	ガードレール端部の損傷	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	東三田3丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	防護柵の損傷	東三田3丁目地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/6/2	道路	舗装のはがれ	枅形7丁目地内	---	完了

多摩	2024/6/2	道路	舗装のはがれ	枅形7丁目地内	---	完了
多摩	2024/6/2	道路	側溝の損傷	宿河原2丁目地内	排水溝の水が全然流れていないようです。	完了
多摩	2024/6/4	道路	側溝の損傷	三田1丁目地内	側溝の蓋があいている	完了
多摩	2024/6/4	道路	街路樹の倒木	枅形4丁目地内	片方が植木が伸びて通行できなく、朝ここで双方の譲り合いがなされ、歩道上で渋滞になる。	対応中
多摩	2024/6/4	道路	側溝の損傷	宿河原2丁目地内	排水溝	完了
多摩	2024/6/14	道路	道路の陥没	菅野戸呂地内	---	完了
多摩	2024/6/19	公園、緑地	公園内の樹木	菅馬場1丁目地内	桜の木の枝が枯れていて真下が遊歩道なので危険	完了
多摩	2024/6/19	道路	舗装のはがれ	布田地内	通学路の横断歩道が薄くなっている	管理外
多摩	2024/6/22	道路	側溝の損傷	堰1丁目地内	---	完了
多摩	2024/6/23	道路	道路の陥没	枅形5丁目地内	---	完了
多摩	2024/6/23	道路	道路の陥没	枅形5丁目地内	---	管理外
多摩	2024/6/27	道路	側溝の損傷	生田1丁目地内	かけたコンクリが車で弾き飛ばされて怪我やガラスが割れると困るので即修理願います	完了
多摩	2024/6/28	道路	街路樹の倒木	生田8丁目地内	竹藪が生い茂り、せり出ている。また、階段下の歩道側にも木が伸びており、歩行を困難にしている。	完了
多摩	2024/6/30	道路	道路の陥没	長沢4丁目地内	L形側溝部の陥没	対応中
多摩	2024/7/3	道路	道路の陥没	宿河原6丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/4	道路	防護柵の損傷	登戸地内	車止めボールの損傷	完了
多摩	2024/7/4	道路	側溝の損傷	中野島4丁目地内	側溝のふたがバタバタしてうるさいのと外れそうで危ない。あと自転車やバイクが歩行者に接触しそうで非常に危険なので車両を通れなくして欲しい。	完了
多摩	2024/7/4	道路	道路の陥没	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/5	道路	---	宿河原2丁目地内	側溝から木が生えて、道路を覆っています。車で南側から交差点に進入する際、左側が見えず、大変危険です。	完了
多摩	2024/7/6	道路	---	菅2丁目地内	タウンハウジング社の車の段差解消のための、石が排水溝のふたを邪魔している	完了
多摩	2024/7/8	道路	道路の陥没	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/10	道路	道路の陥没	長尾5丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/14	道路	標識の損傷	枅形3丁目地内	踏切注意の標識	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	長尾4丁目地内	舗装の隆起	対応中
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	宿河原3丁目地内	車止めの破損	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原3丁目地内	舗装の隆起	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	宿河原3丁目地内	ガードレール端部の破損	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原3丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原3丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原6丁目地内	舗装の隆起	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	堰3丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	堰2丁目地内	ボールの損傷	対応中
多摩	2024/7/15	道路	側溝の損傷	堰2丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	---	堰2丁目地内	落下物(タイヤ)	対応中
多摩	2024/7/15	道路	側溝の損傷	宿河原7丁目地内	側溝縁石の損傷	管理外
多摩	2024/7/15	道路	道路の陥没	宿河原7丁目地内	植樹柵内の陥没	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原7丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原7丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	道路の陥没	宿河原7丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原7丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	標識の損傷	宿河原4丁目地内	ポストコーンボールの損傷	完了
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	宿河原2丁目地内	---	完了
多摩	2024/7/15	道路	標識の損傷	宿河原2丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/15	道路	道路の陥没	宿河原2丁目地内	舗装の寄り	対応中
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	長尾1丁目地内	ガードレール端部の破損	対応中
多摩	2024/7/15	道路	防護柵の損傷	長尾2丁目地内	ガードレール端部の破損	対応中
多摩	2024/7/15	道路	舗装のはがれ	長尾2丁目地内	---	対応中
多摩	2024/7/22	公園、緑地	園路・広場等の損傷	中野島5丁目地内	掃除道具入れの裏に大量の不法投棄ゴミあり。45L袋×7個。河原で遊んだ人が置いて行ったようです。	完了

多摩	2024/7/23	道路	標識の損傷	長尾5丁目地内	---	管理外
多摩	2024/7/24	道路	道路の陥没	枡形6丁目地内	下水マンホールの横が急に陥没しました。	管理外
多摩	2024/7/26	道路	舗装のはがれ	宿河原5丁目地内	江口海苔工場の斜め前の道路の舗装がはがれて、直径50cmほどの穴が開いている	完了
多摩	2024/8/4	道路	街路樹の倒木	宿河原6丁目地内	桜並木の枝が折れ 垂れ下がっています。落下すると危ないので 切断 撤去をお願いします。	完了
多摩	2024/8/7	道路	防護柵の損傷	登戸地内	---	対応中
多摩	2024/8/7	道路	防護柵の損傷	登戸地内	プロテクターが必要では？矢印標識は要交換	対応中
多摩	2024/8/9	道路	道路の陥没	菅馬場3丁目地内	当該箇所周りに、他に3つのアスファルト陥没・剥がれがあるので同じく通報しています。	完了
多摩	2024/8/9	道路	道路の陥没	菅馬場3丁目地内	当該箇所周りに、他に3つのアスファルト陥没・剥がれがあるので同じく通報しています。	完了
多摩	2024/8/9	道路	舗装のはがれ	菅馬場3丁目地内	当該箇所周りに、他に2つのアスファルト陥没・剥がれがあるので同じく通報しています。	完了
多摩	2024/8/9	道路	道路の陥没	菅馬場3丁目地内	当該箇所周りに、他に3つのアスファルト陥没・剥がれがあるので同じく通報しています。	完了
多摩	2024/8/9	河川等	護岸の損傷	生田1丁目地内	突然外来種と思われるテッポウユリが咲きました。今年は川岸の草や木の枝を伐採されていません。強烈的な繁殖力の為種になる前に、周囲の草木とともに駆除願います。歩道を歩くのが大変です。	完了
多摩	2024/8/10	道路	街路樹の倒木	宿河原6丁目地内	ミラーの設置してある見通しの悪いカーブで、コーナーの内側にある民家の生け垣が、道路にはみ出し、自転車や通行の邪魔になっています。該当の民家に、生け垣を剪定するように要請してください。	完了
多摩	2024/8/12	道路	防護柵の損傷	登戸地内	ガードレールの破損	対応中
多摩	2024/8/12	道路	防護柵の損傷	登戸地内	ボールの破損	対応中
多摩	2024/8/12	道路	舗装のはがれ	登戸地内	陸橋下部道路	完了
多摩	2024/8/12	公園、緑地	園路・広場等の損傷	登戸地内	ポスター掲示用？アクリルパネルの破損	完了
多摩	2024/8/12	道路	標識の損傷	登戸地内	分離帯部プリンカーライトの破損	対応中
多摩	2024/8/12	道路	標識の損傷	登戸地内	立て看板 落書き汚損、劣化	対応中
多摩	2024/8/13	河川等	護岸の損傷	生田2丁目地内	遊歩道中央に深い陥没です。危険なのでよろしく願います。	完了
多摩	2024/8/15	道路	街路樹の倒木	西生田5丁目地内	雑草が物凄く通行の妨害	管理外
多摩	2024/8/19	道路	---	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/8/19	道路	防護柵の損傷	宿河原6丁目地内	---	対応中
多摩	2024/8/19	道路	道路の陥没	宿河原3丁目地内	---	完了
多摩	2024/8/19	道路	道路の陥没	宿河原3丁目地内	---	完了
多摩	2024/8/21	道路	道路の陥没	宿河原4丁目地内	---	完了
多摩	2024/8/22	道路	---	中野島2丁目地内	道路が冠水し、小学校側に流れ込む。	対応中
多摩	2024/8/22	道路	防護柵の損傷	三田5丁目地内	バイクで通る人が多く、スピードを出してとても危ないので、早急にラバーボールを修理してほしい。	完了
多摩	2024/8/26	道路	道路の陥没	長沢2丁目地内	この陥没した穴のヘリに引っかかり、タイヤに傷がついた為、交換をしています。また同じ事象が起きない様に早めの対応をお願いします。	管理外
多摩	2024/8/26	道路	側溝の損傷	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/8/27	道路	道路の陥没	菅馬場2丁目地内	ローソンの向かいに複数の陥没箇所があり、大型車両通過時に騒音と振動が問題となっている。	完了
多摩	2024/8/29	道路	防護柵の損傷	西生田5丁目地内	照明の番号がわからず 防護柵にしてるが街灯です。暗い階段で更に木で隠れてるので明るく照らして欲しい	完了
多摩	2024/8/30	道路	舗装のはがれ	東生田2丁目地内	雨で土が削れて溝になっている	対応中
多摩	2024/8/31	道路	カーブミラーの損傷	西生田5丁目地内	電球が切れている。また暗い階段で更に木で隠れてるので明るく照らして欲しい	完了
多摩	2024/9/4	道路	舗装のはがれ	塚3丁目地内	この付近には舗装のひび割れ、剥がれ、陥没があり、自動車はバンクの恐れあり	対応中
多摩	2024/9/5	道路	舗装のはがれ	登戸地内	歩道タイルの浮き上がり	対応中
多摩	2024/9/6	道路	舗装のはがれ	登戸地内	歩道ブロックの浮き上がり	対応中
多摩	2024/9/7	道路	道路の陥没	登戸新町地内	---	対応中
多摩	2024/9/8	道路	道路の陥没	枡形2丁目地内	穴があいており、先日お子さんの自転車がはまり転んでいるのをみかけました。	完了
多摩	2024/9/9	道路	道路の陥没	登戸新町地内	---	管理外
多摩	2024/9/10	道路	舗装のはがれ	宿河原6丁目地内	---	完了
多摩	2024/9/10	道路	舗装のはがれ	宿河原3丁目地内	---	完了
多摩	2024/9/10	道路	舗装のはがれ	長尾5丁目地内	---	完了
多摩	2024/9/11	道路	道路の陥没	登戸地内	歩道タイルの沈み込み	対応中
多摩	2024/9/12	道路	道路の陥没	生田1丁目地内	歩いているとコケそうになる上、車にとっても危ないので直して欲しい	完了
多摩	2024/9/14	道路	カーブミラーの損傷	菅野戸呂地内	クルマからみたときに、角度がズれているので、左右確認が辛い。特に左側はもう少し上に角度調整してほしい。	完了
多摩	2024/9/16	道路	道路の陥没	菅3丁目地内	---	完了
多摩	2024/9/16	道路	道路の陥没	宿河原1丁目地内	道路に埋め込まれている金属が、出てしまっていて危ないです。先日、自転車、高齢の方がつまずいて転倒していた	対応中
多摩	2024/9/24	道路	街路樹の倒木	生田4丁目地内	倒木はありません。通学路とその近辺に川崎市の市有地から伸びた草刈りをお願いします。	対応中
多摩	2024/9/24	公園、緑地	公園内の樹木	生田4丁目地内	樹木の剪定と下草刈りをお願いします。	対応中

多摩	2024/9/26	道路	舗装のはがれ	登戸地内	---	完了
多摩	2024/9/28	道路	街路樹の倒木	枅形1丁目地内	道路上に堆積した土に雑草が生え、約1メートル程道路幅を狭くしているため車のすれ違いが困難。学生の登下校時は大変危険な状態。	完了
多摩	2024/9/28	公園、緑地	遊具等の損傷	登戸地内	砂場の砂の下に敷かれたネットがむき出しになっています。	対応中
多摩	2024/9/28	道路	道路の陥没	菅北浦4丁目地内	写真の箇所を踏いて転倒し、鎖骨を骨折しました。	対応中
多摩	2024/9/29	道路	防護柵の損傷	三田5丁目地内	ガードレール端部袖ビーム部分の損傷	対応中
多摩	2024/9/29	道路	---	東三田3丁目地内	放置自転車	完了
多摩	2024/9/29	道路	防護柵の損傷	東三田3丁目地内	ガードレール端部保護カバー部分の損傷	対応中
多摩	2024/9/29	道路	防護柵の損傷	三田5丁目地内	ガードレール端部保護カバー部分の損傷	対応中
多摩	2024/9/30	公園、緑地	遊具等の損傷	登戸地内	---	対応中

※受付状況の掲載にあたっては、「不具合、損傷のある箇所の住所等」を簡略化して表記しています

通報時は、住所や目標物等詳細な記載をお願いいたします

凡例

完了	対応が完了した案件
対応中	応急処置が完了した案件、現地対応中の案件
調査済み	現地調査が完了した案件、対応を検討している案件等
対応不要	現地を確認したが、対応不要と判断した案件等
管理外	現地を確認したが、国管理や民地等で区役所道路公園センターの管理外で対応できない案件等 ※民地以外の官公庁(国や隣接都市、上下水道局等)へはお伝えしています
連絡ください	現地を確認したが、事象や場所を特定できなかったため、再度御連絡をいただきたい案件