オ.　周辺工場の多摩川取水口の出水対策

対策箇所

取水口設置箇所

施工前



取水口撤去状況

現　況



対策完了

対策内容

味の素株式会社敷地内の多摩川からの取水施設取水口及び配管を二重に閉塞しました。

（対策実施者：味の素株式会社）

工程表

R1	R2											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	→											