
ア. フラップゲートの設置

対策箇所







フラップゲート構造

現況





対策内容

市が管理する33個所の水抜き穴にフラップゲートを設置しました。 ※民有地から接続されている22箇所の排水管については、所有者及び 構造等の調査を完了しており、各々の状況に応じた対策の実施を所有者 に対し依頼しました。

工程表

R1	R2											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
\longrightarrow												