


ウ. パラペット護岸の改良

対策箇所



アクリル板の施工範囲

施工前



現況



アクリル板（右岸側）の設置状況

対策内容

- ① 台風シーズンまでの暫定対策として、仮設板を設置しました。
- ② 既設パラペットを補強し、アクリル板を設置しました。

右岸(施工延長約660m)

左岸(施工延長約590m)

工程表

[illegible]