


ウ. 三沢川の護岸補修

対策箇所



現況



アクリル板の補修

対策内容

- ① 三沢川左岸のアクリル板の目地の応急措置を行いました。
- ② アクリル板の目地補修作業を実施しました。

工程表

	R1	R2											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
①	→												
②		→											