


## 4. 試料採取位置図

【試料採取位置図】




【1F 平面図】

凡例

- ...試料採取箇所 (マス外無し)

【試料採取位置図】



【2F 平面図】

凡例

- 試料採取箇所 (7スルット含有)
- 試料採取箇所 (7スルット無し)

## 5. 試料採取状況写真

施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	1
採取箇所	1F 外部 外壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	2
採取箇所	1F 外部(増築部) 外壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	3
採取箇所	2F ウォークインクローゼット 天井
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	4
採取箇所	2F ウォークインクローゼット 壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	5
採取箇所	2F 浴室② 天井
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	6
採取箇所	1F 書斎 暖炉廻り壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	7
採取箇所	1F 倉庫(増築部) 壁
建材名	吹付塗材/下地石膏ボード

採取前



【黑板誤記】書斎(増築部) → 倉庫(増築部)

飛散防止措置



採取後



【黑板誤記】書斎(増築部) → 倉庫(増築部)

採取検体



【黑板誤記】書斎(増築部) → 倉庫(増築部)

施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	8
採取箇所	RF 外部 屋根
建材名	洋瓦

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	9
採取箇所	RF 外部(増築部) 柱頂部
建材名	屋根用化粧スレート

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	10
採取箇所	2F浴室①天井
建材名	ケイ酸カルシウム板第一種

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	11
採取箇所	2F ホール② 天井
建材名	発泡壁紙

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	12
採取箇所	1F 倉庫 壁
建材名	石膏ボード

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	13
採取箇所	2F 寝室B 床
建材名	Pタイル

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	14
採取箇所	2F ホール② 床
建材名	Pタイル

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	15
採取箇所	2F 予備室① 床
建材名	Pタイル

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	16
採取箇所	1F 厨房・仕事室 床
建材名	長尺塩ビシート

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	17
採取箇所	2F 寝室A 床
建材名	長尺塩ビシート

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	18
採取箇所	2F バルコニー 床防水層
建材名	防水材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検休



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2021年1月28日
試料No.	19
採取箇所	1F 書斎 暖炉内部
建材名	耐火レンガ/目地モルタル

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	20
採取箇所	1Fトイレ壁
建材名	タイル下地材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	21
採取箇所	1F 居室 壁
建材名	タイル下地材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検休



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	22
採取箇所	2F 浴室① 壁・床
建材名	タイル下地材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	23
採取箇所	2F ウォークインクローゼット 床
建材名	タイル下地材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	24
採取箇所	外部倉庫① 外壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	25
採取箇所	外部倉庫① 壁
建材名	石膏ボード

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	26
採取箇所	外部倉庫② 外壁
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	27
採取箇所	外部倉庫② 屋根
建材名	屋根用化粧スレート

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2020年12月17日
試料No.	28
採取箇所	外構 塀
建材名	吹付塗材

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2021年1月28日
試料No.	29
採取箇所	1F 居間 暖炉内部
建材名	耐火レンガ/目地モルタル

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2021年3月3日
試料No.	30
採取箇所	1F 居室 天井
建材名	石膏ボード

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体



施設名	長尾三丁目地区公園建物
採取日	2021年3月3日
試料No.	31
採取箇所	1F 倉庫 天井
建材名	石膏ボード

採取前



採取後



飛散防止措置



採取検体

