

令和3年10月20日

場所

写真

備考

① 東扇島1号線



歩道側にもポイ捨てごみが増えてきた
中央車線側にゴミが放置されている

② 東扇島1号線



歩道側、中央車線側にゴミが放置されている

③ 東扇島1号線



ごみの吹き溜まり場所
トラックが停車する場所でもあり、
ポイ捨てされやすい。
風で飛ばされたのかごみが少ない

④ 東扇島1号線



トラックが駐車しており不法投棄が多い場所

⑤ 東扇島1号線



トラックの駐車が多いが現状は比較的
きれいな状態

⑥ 東扇島1号線



ごみの吹き溜まり場所
トラックが停車する場所でもあり、
ポイ捨てされやすい。

⑦ 東扇島1号線



ポイ捨てが多い場所。歩道側にゴミあり。
きれいな状態

⑧ 東扇島1号線



所々ごみが散乱。
特に北公園前の不法投棄がひどい状態

駐車されているトラックからポイ捨て
されている可能性あり

⑨ 内賀1号道路



不法投棄が多い場所だが、港湾道路であり、
清掃委託業者が入っているため、
きれいな状態が保たれている

⑩ 東扇島中央交差点



交差点が改良されきれいになっている状態