


港湾緑地維持工事写真



千鳥町及び大川・白石町地区緑地等管理業務委託



わんわん広場小型犬エリア客土敷設工事




東扇島東公園複合遊具補修工事



東扇島東公園 3 浄化槽放流ポンプ交換及びちどり公園浄化槽ブロワ交換工事

港湾緑地維持工事写真



フットライト



監視小屋

東扇島東公園フットライト・監視小屋等補修工事



施工後

東扇島西公園看板設置工事



施工中



施工後

東扇島北公園引込ポール補修工事




施工後

東扇島東公園放送設備補修工事



施工前



施工後

大川町公園トイレ照明器具LED化工事



施工中

東扇島西公園フェンス補修工事

漂流物除去工事写真

