

〔3〕 過去10年間の崖崩れ発生状況

年 度	箇所数	発 生 場 所
27	1	麻生区下麻生
28	5	高津区久末、多摩区東生田、麻生区古沢・黒川
29	1	高津区久末
30	0	
令和 元年	7	高津区下作延、宮前区五所塚・菅生・土橋、 多摩区長尾、麻生区黒川・高石
2	2	麻生区王禅寺東・金程
3	2	高津区千年、宮前区平
4	0	
5	3	宮前区馬絹、多摩区東生田・長尾
6	2	麻生区王禅寺東・万福寺

過去の大きな崖崩れ災害

1 久末大谷戸災害

発生年月日 昭和40年6月26日 午後9時50分頃

発生場所 高津区久末

被害状況 全壊戸数 15戸（内2戸は空家）
全壊世帯 14世帯 り災者総数 63名
死亡者 24名、重傷者 14名、軽傷者 7名

2 生田緑地口一△斜面崩壊実験事故

発生年月日 昭和46年11月11日 午後3時30分頃

発生場所 多摩区生田（生田緑地内）

被害状況 死亡者 15名、負傷者 10名

3 蟹ヶ谷崖崩れ災害

発生年月日 平成元年8月1日 午前3時15分頃

発生場所 高津区蟹ヶ谷

被害状況 死亡者 6名、重傷者 9名、軽傷者 3名