

## マンホールトイレ整備状況

令和8年6月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
84	西高津中学校	久地1-10-1	★整備済
85	高津小学校	溝口4-19-1	基礎調査済
86	久地小学校	久地4-2-1	基礎調査済
87	下作延小学校	下作延5-19-1	基礎調査済
88	橘中学校	千年1300	★整備済
89	橘小学校	千年1024	基礎調査済
90	新作小学校	新作1-9-1	基礎調査済
91	末長小学校	末長3-8-1	基礎調査済
92	高津中学校	久本3-11-2	★整備済
93	久本小学校	久本3-11-3	基礎調査済

No	施設名	住所	整備状況
94	市立高津高校	久本3-11-1	基礎調査済
95	東高津中学校	末長4-1-1	実施設計中
96	東高津小学校	北見方2-5-1	基礎調査済
97	坂戸小学校	坂戸1-18-1	★整備済
98	東橘中学校・子母口小学校	子母口730	★整備済
99	久末小学校	久末647	★整備済
100	梶ヶ谷小学校	梶ヶ谷4-12	基礎調査済
101	西梶ヶ谷小学校	梶ヶ谷2-14-1	基礎調査済
102	上作延小学校	上作延559	基礎調査済
103	南原小学校	上作延796	基礎調査済

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等