

宮前区

マンホールトイレ整備状況

令和8年6月30日時点

| No | 施設名 | 住所 | 整備状況 |
|-----|---------|-----------|-------|
| 104 | 宮前平中学校 | 宮前平2-7 | 実施設計中 |
| 105 | 富士見台小学校 | 宮前平2-18-3 | 基礎調査済 |
| 106 | 宮前平小学校 | 宮前平3-14-1 | 基礎調査済 |
| 107 | 宮崎台小学校 | 宮崎3-18 | 基礎調査済 |
| 108 | 有馬中学校 | 有馬7-7-1 | 実施設計中 |
| 109 | 西有馬小学校 | 有馬7-6-1 | 基礎調査済 |
| 110 | 有馬小学校 | 東有馬5-12-1 | 基礎調査済 |
| 111 | 鷺沼小学校 | 鷺沼2-1 | 基礎調査済 |
| 112 | 土橋小学校 | 土橋3-1-11 | 基礎調査済 |
| 113 | 宮崎中学校 | 宮崎107 | ★整備済 |
| 114 | 宮崎小学校 | 馬絹1-30-9 | 基礎調査済 |
| 115 | 野川中学校 | 西野川2-2-1 | 実施設計中 |
| 116 | 西野川小学校 | 野川台3-10-1 | 基礎調査済 |

| No | 施設名 | 住所 | 整備状況 |
|-----|--------|------------|-------|
| 117 | 野川小学校 | 西野川2-19-1 | 基礎調査済 |
| 118 | 南野川小学校 | 南野川2-12-1 | 基礎調査済 |
| 119 | 菅生中学校 | 菅生2-10-1 | 実施設計中 |
| 120 | 菅生小学校 | 菅生1-5-1 | 基礎調査済 |
| 121 | 稗原小学校 | 水沢3-7-1 | 基礎調査済 |
| 122 | 犬蔵中学校 | 犬蔵1-10-1 | 実施設計中 |
| 123 | 白幡台小学校 | 南平台13-1 | 基礎調査済 |
| 124 | 犬蔵小学校 | 犬蔵1-3-1 | 基礎調査済 |
| 125 | 向丘中学校 | 神木本町5-11-1 | 実施設計中 |
| 126 | 平小学校 | 平6-5-1 | 基礎調査済 |
| 127 | 平中学校 | 平3-15-1 | 実施設計中 |
| 128 | 向丘小学校 | 平1-6-1 | 基礎調査済 |

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等