

## マンホールトイレ整備状況

令和8年6月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
129	稲田中学校	宿河原4-1-1	★整備済
130	稲田小学校	宿河原3-18-1	基礎調査済
131	長尾小学校	長尾7-28-1	基礎調査済
132	宿河原小学校	宿河原2-1-1	基礎調査済
133	柘形中学校	柘形1-22-1	実施設計中
134	登戸小学校	登戸1329	基礎調査済
135	中野島中学校	中野島1-16-1	実施設計中
136	中野島小学校	中野島3-12-1	基礎調査済
137	下布田小学校	布田23-1	基礎調査済
138	東菅小学校	菅馬場2-19-1	基礎調査済
139	生田中学校	三田2-5420-2	実施設計中

No	施設名	住所	整備状況
140	生田小学校	生田7-22-1	基礎調査済
141	三田小学校	三田3-6-4	基礎調査済
142	東生田小学校	柘形4-9-1	基礎調査済
143	南生田中学校	南生田3-4-1	実施設計中
144	南生田小学校	南生田3-1-1	基礎調査済
145	菅中学校	菅城下28-1	実施設計中
146	菅小学校	菅2-6-1	基礎調査済
147	南菅中学校	菅馬場4-1-1	実施設計中
148	南菅小学校	菅馬場3-25-1	基礎調査済
149	西菅小学校	菅北浦4-2-1	基礎調査済

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等