

## マンホールトイレ整備状況

令和8年6月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
150	西生田中学校	高石3-25-1	実施設計中
151	西生田小学校	細山2-2-1	基礎調査済
152	百合丘小学校	百合丘2-1-2	基礎調査済
153	長沢中学校	東百合丘4-12-1	実施設計中
154	長沢小学校	東百合丘2-24-7	基礎調査済
155	柿生中学校	上麻生6-40-1	実施設計中
156	東柿生小学校	王禅寺東6-3-1	基礎調査済
157	岡上小学校	岡上675-1	基礎調査済
158	白鳥中学校	白鳥1-5-1	実施設計中
159	柿生小学校	片平3-3-1	基礎調査済
160	片平小学校	片平5-28-1	基礎調査済
161	栗木台小学校	栗木台5-15-1	基礎調査済
162	金程中学校	金程3-16-1	実施設計中

No	施設名	住所	整備状況
163	金程小学校	金程2-10-1	基礎調査済
164	千代ヶ丘小学校	千代ヶ丘8-9-1	基礎調査済
165	麻生中学校	上麻生4-39-1	★整備済
166	麻生小学校	上麻生3-24-1	基礎調査済
167	南百合丘小学校	王禅寺西1-26-1	基礎調査済
168	白山中学校跡地施設（旧白山中学校）	白山1-1-1	基礎調査済
169	日本映画大学白山キャンパス	白山2-1-1	基礎調査済
170	真福寺小学校	白山5-3-1	基礎調査済
171	王禅寺中央中学校	王禅寺東4-14-2	実施設計中
172	王禅寺中央小学校	王禅寺東4-14-1	基礎調査済
173	虹ヶ丘小学校	虹ヶ丘1-21-2	基礎調査済
174	はるひ野小学校・はるひ野中学校	はるひ野4-8-1	★整備済

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等