

マンホールトイレ整備状況

令和8年6月30日時点

区	施設名等	住所	整備状況
川崎	富士見公園	富士見1丁目・2丁目他	★整備済
川崎	大師公園	大師公園1	★整備済
川崎	小田公園	小田4-20-38	★整備済
幸	幸区役所	戸手本町1-11-1	基礎調査済
中原	中原平和公園	木月住吉町33-1	★整備済
中原	武蔵小杉駅東口駅前広場	新丸子東3丁目	★整備済
中原	中原区役所	小杉町3-245	基礎調査済
高津	橘処理センター	新作1-20-1	★整備済
高津	高津区役所	下作延2-8-1	基礎調査済
多摩	生田ふれあい広場	生田1-1-1	★整備済
多摩	多摩区役所	登戸1775-1	基礎調査済
麻生	麻生区役所	万福寺1-5-1	基礎調査済

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査