

マンホールトイレ整備状況

令和8年8月31日時点

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
55	今井中学校	今井仲町7-1	★整備済	
56	今井小学校	今井西町3-18	基礎調査済	—
57	住吉小学校	木月祇園町17-1	基礎調査済	—
58	西中原中学校	下小田中2-17-1	実施設計中	令和9年度
59	大谷戸小学校	上小田中1-27-1	★整備済	
60	大戸小学校	下小田中1-4-1	基礎調査済	—
61	新城小学校	下新城1-15-1	基礎調査済	—
62	市立聾学校	上小田中3-10-5	基礎調査済	—
63	宮内中学校	宮内4-13-1	★整備済	
64	宮内小学校	宮内2-4-1	基礎調査済	—
65	中原小学校	小杉御殿町1-950	基礎調査済	—
66	住吉中学校	木月住吉町27-1	実施設計中	令和10年度
67	木月小学校	木月4-53-1	基礎調査済	—
68	荻宿小学校	荻宿25-1	基礎調査済	—
69	東住吉小学校	木月住吉町1-11	基礎調査済	—

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
70	井田中学校	井田杉山町11-1	実施設計中	令和9年度
71	下小田中小学校	下小田中3-35-1	基礎調査済	—
72	井田小学校	井田中ノ町29-1	基礎調査済	—
73	玉川中学校	中丸子562	実施設計中	令和9年度
74	市立橘高校	中丸子562	基礎調査済	—
75	玉川小学校	北谷町32	基礎調査済	—
76	下沼部小学校	下沼部1955	基礎調査済	—
77	平間中学校	上平間1368	★整備済	
78	下河原小学校	上平間585	基礎調査済	—
79	平間小学校	上平間1480	基礎調査済	—
80	中原中学校	小杉陣屋町1-24-1	実施設計中	令和10年度
81	上丸子小学校	上丸子八幡町815	★整備済	
82	西丸子小学校	小杉陣屋町2-19-1	基礎調査済	—
83	小杉小学校	小杉町2-295-1	★整備済	

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等

※完成目安は現時点での予定のため、他工事との調整等により、変更の可能性があります。

※整備状況及び完成目安は、事業の進捗状況に応じて、随時更新いたします。