

マンホールトイレ整備状況

令和7年9月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
55	今井中学校	今井仲町7-1	★整備済み
56	今井小学校	今井西町3-18	基礎調査中
57	住吉小学校	木月祇園町17-1	基礎調査中
58	西中原中学校	下小田中2-17-1	基礎調査中
59	大谷戸小学校	上小田中1-27-1	★整備済み
60	大戸小学校	下小田中1-4-1	基礎調査中
61	新城小学校	下新城1-15-1	基礎調査中
62	市立聾学校	上小田中3-10-5	基礎調査中
63	宮内中学校	宮内4-13-1	★整備済み
64	宮内小学校	宮内2-4-1	基礎調査中
65	中原小学校	小杉御殿町1-950	基礎調査中
66	住吉中学校	木月住吉町27-1	基礎調査中
67	木月小学校	木月4-53-1	基礎調査中
68	苅宿小学校	苅宿25-1	基礎調査中
69	東住吉小学校	木月住吉町1-11	基礎調査中

No	施設名	住所	整備状況
70	井田中学校	井田杉山町11-1	基礎調査中
71	下小田中小学校	下小田中3-35-1	基礎調査中
72	井田小学校	井田中ノ町29-1	基礎調査中
73	玉川中学校	中丸子562	基礎調査中
74	市立橘高校	中丸子562	基礎調査中
75	玉川小学校	北谷町32	基礎調査中
76	下沼部小学校	下沼部1955	基礎調査中
77	平間中学校	上平間1368	★整備済み
78	下河原小学校	上平間585	基礎調査中
79	平間小学校	上平間1480	基礎調査中
80	中原中学校	小杉陣屋町1-24-1	基礎調査中
81	上丸子小学校	上丸子八幡町815	★整備済み
82	西丸子小学校	小杉陣屋町2-19-1	基礎調査中
83	小杉小学校	小杉町2-295-1	★整備済み

※基礎調査：マンホールトイレの設置場所などを決める調査