

マンホールトイレ整備状況

令和8年8月31日時点

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
104	宮前平中学校	宮前平2-7	実施設計中	令和10年度
105	富士見台小学校	宮前平2-18-3	基礎調査済	—
106	宮前平小学校	宮前平3-14-1	基礎調査済	—
107	宮崎台小学校	宮崎3-18	基礎調査済	—
108	有馬中学校	有馬7-7-1	実施設計中	令和10年度
109	西有馬小学校	有馬7-6-1	基礎調査済	—
110	有馬小学校	東有馬5-12-1	基礎調査済	—
111	鷺沼小学校	鷺沼2-1	基礎調査済	—
112	土橋小学校	土橋3-1-11	基礎調査済	—
113	宮崎中学校	宮崎107	★整備済	
114	宮崎小学校	馬絹1-30-9	基礎調査済	—
115	野川中学校	西野川2-2-1	実施設計中	令和9年度
116	西野川小学校	野川台3-10-1	基礎調査済	—

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
117	野川小学校	西野川2-19-1	基礎調査済	—
118	南野川小学校	南野川2-12-1	基礎調査済	—
119	菅生中学校	菅生2-10-1	実施設計中	令和9年度
120	菅生小学校	菅生1-5-1	基礎調査済	—
121	稗原小学校	水沢3-7-1	基礎調査済	—
122	犬蔵中学校	犬蔵1-10-1	実施設計中	令和9年度
123	白幡台小学校	南平台13-1	基礎調査済	—
124	犬蔵小学校	犬蔵1-3-1	基礎調査済	—
125	向丘中学校	神木本町5-11-1	実施設計中	令和9年度
126	平小学校	平6-5-1	基礎調査済	—
127	平中学校	平3-15-1	実施設計中	令和10年度
128	向丘小学校	平1-6-1	基礎調査済	—

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等

※完成目安は現時点での予定のため、他工事との調整等により、変更の可能性があります。

※整備状況及び完成目安は、事業の進捗状況に応じて、随時更新いたします。