

マンホールトイレ整備状況

令和7年9月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
104	宮前平中学校	宮前平2-7	基礎調査中
105	富士見台小学校	宮前平2-18-3	基礎調査中
106	宮前平小学校	宮前平3-14-1	基礎調査中
107	宮崎台小学校	宮崎3-18	基礎調査中
108	有馬中学校	有馬7-7-1	基礎調査中
109	西有馬小学校	有馬7-6-1	基礎調査中
110	有馬小学校	東有馬5-12-1	基礎調査中
111	鷺沼小学校	鷺沼2-1	基礎調査中
112	土橋小学校	土橋3-1-11	基礎調査中
113	宮崎中学校	宮崎107	★整備済み
114	宮崎小学校	馬絹1-30-9	基礎調査中
115	野川中学校	西野川2-2-1	基礎調査中
116	西野川小学校	野川台3-10-1	基礎調査中

No	施設名	住所	整備状況
117	野川小学校	西野川2-19-1	基礎調査中
118	南野川小学校	南野川2-12-1	基礎調査中
119	菅生中学校	菅生2-10-1	基礎調査中
120	菅生小学校	菅生1-5-1	基礎調査中
121	稗原小学校	水沢3-7-1	基礎調査中
122	犬蔵中学校	犬蔵1-10-1	基礎調査中
123	白幡台小学校	南平台13-1	基礎調査中
124	犬蔵小学校	犬蔵1-3-1	基礎調査中
125	向丘中学校	神木本町5-11-1	基礎調査中
126	平小学校	平6-5-1	基礎調査中
127	平中学校	平3-15-1	基礎調査中
128	向丘小学校	平1-6-1	基礎調査中

※基礎調査：マンホールトイレの設置場所などを決める調査