

マンホールトイレ整備状況

令和8年8月31日時点

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
129	稲田中学校	宿河原4-1-1	★整備済	
130	稲田小学校	宿河原3-18-1	基礎調査済	—
131	長尾小学校	長尾7-28-1	基礎調査済	—
132	宿河原小学校	宿河原2-1-1	基礎調査済	—
133	枳形中学校	枳形1-22-1	実施設計中	令和9年度
134	登戸小学校	登戸1329	基礎調査済	—
135	中野島中学校	中野島1-16-1	実施設計中	令和9年度
136	中野島小学校	中野島3-12-1	基礎調査済	—
137	下布田小学校	布田23-1	基礎調査済	—
138	東菅小学校	菅馬場2-19-1	基礎調査済	—
139	生田中学校	三田2-5420-2	実施設計中	令和9年度

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
140	生田小学校	生田7-22-1	基礎調査済	—
141	三田小学校	三田3-6-4	基礎調査済	—
142	東生田小学校	枳形4-9-1	基礎調査済	—
143	南生田中学校	南生田3-4-1	実施設計中	令和10年度
144	南生田小学校	南生田3-1-1	基礎調査済	—
145	菅中学校	菅城下28-1	実施設計中	令和9年度
146	菅小学校	菅2-6-1	基礎調査済	—
147	南菅中学校	菅馬場4-1-1	実施設計中	令和9年度
148	南菅小学校	菅馬場3-25-1	基礎調査済	—
149	西菅小学校	菅北浦4-2-1	基礎調査済	—

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等

※完成目安は現時点での予定のため、他工事との調整等により、変更の可能性があります。

※整備状況及び完成目安は、事業の進捗状況に応じて、随時更新いたします。