

マンホールトイレ整備状況

令和7年9月30日時点

No	施設名	住所	整備状況
129	稲田中学校	宿河原4-1-1	★整備済み
130	稲田小学校	宿河原3-18-1	基礎調査中
131	長尾小学校	長尾7-28-1	基礎調査中
132	宿河原小学校	宿河原2-1-1	基礎調査中
133	枳形中学校	枳形1-22-1	基礎調査中
134	登戸小学校	登戸1329	基礎調査中
135	中野島中学校	中野島1-16-1	基礎調査中
136	中野島小学校	中野島3-12-1	基礎調査中
137	下布田小学校	布田23-1	基礎調査中
138	東菅小学校	菅馬場2-19-1	基礎調査中
139	生田中学校	三田2-5420-2	基礎調査中

No	施設名	住所	整備状況
140	生田小学校	生田7-22-1	基礎調査中
141	三田小学校	三田3-6-4	基礎調査中
142	東生田小学校	枳形4-9-1	基礎調査中
143	南生田中学校	南生田3-4-1	基礎調査中
144	南生田小学校	南生田3-1-1	基礎調査中
145	菅中学校	菅城下28-1	基礎調査中
146	菅小学校	菅2-6-1	基礎調査中
147	南菅中学校	菅馬場4-1-1	基礎調査中
148	南菅小学校	菅馬場3-25-1	基礎調査中
149	西菅小学校	菅北浦4-2-1	基礎調査中

※基礎調査：マンホールトイレの設置場所などを決める調査