

## 水道工事に伴う電柱破損事故の発生について

川崎市京町3丁目6番地付近の交差点において、水道工事に伴う舗装工事中に路面切削機が電柱と接触し、電柱を破損する事故が発生しました。この事故に伴い工事請負業者の路面切削機操作員1名が負傷しました。

### 1 発生日時

平成29年1月25日（水） 午前9時40分頃

### 2 発生場所

川崎市京町3丁目6-6 交差点 北側

### 3 被害状況等

- ・ 信号機が設置されていた電柱を破損しました。これに伴い、交通誘導員による交通整理を行っています。
- ・ 電気等の供給障害は起こっておりませんが、復旧については関係機関と協議中です。
- ・ 路面切削機の操作員が転倒し左足を負傷しており、病院で治療中です。

### 4 原因

詳細は現在調査中です。



川崎市上下水道局

水道管理課 筒井

電話(044)200-3145