

請願第59号 幸区の塚越踏切付近の市道に関する請願

現況写真（小倉跨線橋側から塚越踏切方面）



踏切付近滞留状況（塚越踏切西側）



踏切付近滞留状況（塚越踏切西側）



現況写真（塚越踏切から小倉跨線橋方面）




事故発生箇所

事故発生日 平成25年2月4日（月）
 事故発生時間 午前07:27頃




現況歩道拡大図及び検討案

現状【マウントアップ型歩道】
 1 450 (mm)



現況道路断面図



事故発生箇所 歩道形状写真



乗り上げブロック