環境委員会資料平成28年8月31日

【所管事務の調査 (報告)】

平成27年度市バス自動車事故に係る示談締結件数等について

交 通 局

単位:件

平成27年度 市バス自動車事故に係る示談締結件数等について

1 平成27年度に示談を締結した件数と損害賠償額

区分	単位	位 合 計	内 訳		
	平四		人身事故	物件事故	
示 談 件 数	件	36	19	17	
損害 賠償額	円	14, 770, 955	11, 367, 707	3, 403, 248	
1 件当りの損害賠償額	円	410, 304	598, 300	200, 191	

本表は、川崎市バスの交通事故のうち損害賠償金をお支払いし、27年度に示談締結したものについて集計しています。

損害賠償額内訳

	合計	10 万円未満	10 万円から 30 万円未満	30 万円から 50 万円未満	50 万円から 100 万円未満	100 万円以上
人身	19	4	9			6
物件	17	8	6	2		1

(参考)平成26年度に示談を締結した件数と損害賠償額

区 分	単位	合 計	人 身 事 故	物件事故
示 談 件 数	件	44	20	24
損害 賠償額	円	36, 334, 487	30, 935, 680	5, 398, 807
1 件当りの損害賠償額	円	825, 784	1, 546, 784	224, 950

2 示談を締結した主な事案(損害賠償額が30万円以上)

(1) 人身事故

<u> </u>	(1) 八才手联				
番号	示 談 年 月 日 (事 故 年 月 日)	損害賠償額 (単位:円)	事故の概	要	
1	平成27年 6月10日 (平成26年11月 23日)	1, 224, 566	多摩区菅北浦4丁目15番地菅仙谷 関係者を乗車扱いをした後、関係者が たため、関係者の左肘が窓枠に当たり <mark>内事故</mark>)	着席する前に発車し	
2	平成27年 7月11日 (平成27年 1月 11日)	1, 503, 448	宮前区神木本町2丁目1番地10号 バック誘導をしていた関係者が車道に きれず、接触負傷させたもの。(<mark>通行</mark>	出てきたため、避け	
3	平成27年 10月2日 (平成26年 9月 24日)	1, 416, 315	高津区野川1246番地1号先の下 していたところ、ブレーキペダルから が動き出したことに気付かず、信号待 動車に追突負傷させたもの。(<mark>自動</mark> 車	足が外れておりバス ちで並んでいた軽自	

4	平成27年 12月16日 (平成25年 7月 12日)	1, 993, 471	高津区下作延1013番地にて、「発車しますおつかまり下さい」の声掛け後、発車した際の動揺により転倒負傷させたもの。(車内事故)
5	平成28年 1月16日 (平成27年 5月21日)	2, 289, 393	宮前区菅生ケ丘41番地1号先にて、鷲ヶ峰営業所車庫に右折入庫しようとしたところ、前方確認が疎かなまま右 折体制に入ってしまい、前方から来たバイクが衝突を回避するため急ブレーキをかけ、転倒負傷したもの。(その他人身事故)
6	平成28年 1月25日 (平成27年 10月14日)	1, 211, 069	宮前区宮前区1丁目11番地宮前平バスターミナルにて、時間調整のためターミナルの右前方に移動し後退したところ、左後方に追随していた乗用車に接触破損、相手方乗員が負傷したもの。(衝突乗員乗客負傷)

(2)物件事故

番号	示 談 年 月 日 (事 故 年 月 日)	損害賠償額 (単位:円)	事故の概要
1	平成27年 4月 11日 (平成27年 3月 28日)	315, 583	高津区溝口2丁目16番地5号溝口駅入口交差点を右折する際、横断歩道上にいた歩行者に気を取られ、右後方確認を怠ったため、信号待ちで停車していた乗用車の右フロントバンパー及び右側面とバス右後方側面が接触破損させたもの。(自動車接触)
2	平成28年 2月 3日 (平成27年 10月14日)	1, 296, 443	宮前区宮前区1丁目11番地宮前平バスターミナルにて、時間調整のためターミナルの右前方に移動し後退したところ、左後方に追随していた乗用車に接触破損、相手方乗員が負傷したもの。(衝突乗員乗客負傷)
3	平成28年 2月 3日 (平成27年 12月 3日)	335, 691	川崎区東扇島26番地1号先にて、第2通行帯から第1通行帯に左側方を確認することなく車線変更した際、左後方から追い越ししようとしたバイクの走行を妨げてしまい、転倒破損させたもの。(その他物件事故)