環境委員会資料平成29年8月29日

【所管事務の調査 (報告)】

平成28年度市バス自動車事故に係る示談締結件数等について

交 通 局

平成28年度 市バス自動車事故に係る示談締結件数等について

1 平成28年度に示談を締結した件数と損害賠償額

∇ △	単位	合 計	内 訳					
	分		人身事故	物件事故				
示 談 件 数	件	51	17	34				
損害賠償額	円	39, 856, 660	32, 138, 318	7, 718, 342				
1件当りの損害賠償額	円	781, 503	1, 890, 489	227, 010				

本表は、川崎市バスの交通事故のうち損害賠償金をお支払いし、28年度に示談締結したものについて集計しています。

	合計	10 万円未満	10 万円から 30 万円から 30 万円から 30 万円未満 30 万円未満 50 万円未満		50 万円から 100 万円未満	100 万円以上	
人身	17	4	4 4 3		2	4	
物件	34	15	12	5	0	2	

(参考) 平成27年度に示談を締結した件数と損害賠償額

区分	単位		内 訳							
	平 四		人	身	事	故	物	件	事	故
示 談 件 数	件	36				19				17
損害賠償額	円	14, 770, 955		11,	367,	707		3, 4	403, <i>i</i>	248
1 件当りの損害賠償額	円	410, 304			598,	300		2	200,	191

2 示談を締結した主な事案(損害賠償額が30万円以上)

(1)人身事故

<u> </u>	八才爭以		
番号	示 談 年 月 日 (事 故 年 月 日)	損害賠償額 (単位:円)	事故の概要
1	平成28年 6月 15日 (平成28年 2月 25日)	321, 886	幸区小向町3-9小向停留所先にて、前方を走行する自転車を追い抜こうとした際に、自転車が前方から来る別の自転車を避けようと道路側へ寄ってきたためにバス前扉付近に接触し急ブレーキをかけ、車内乗客1名が負傷したもの。(車内人身)
2	平成29年 1月 19日 (平成28年 2月 25日)	305, 806	幸区小向町3-9小向停留所先にて、前方を走行する自 転車を追い抜こうとした際に、自転車が前方から来る別の 自転車を避けようと道路側へ寄ってきたためにバス前扉付 近に接触し負傷したもの。(自転車接触)
3	平成28年 9月 1日 (平成28年 5月 21日)	423, 040	多摩区登戸2055番地先向ケ丘遊園駅南口停留所にて、発車する際、右後方から来たタクシーと接触、乗客1名が転倒負傷したもの。(自動車接触)
4	平成28年 9月 30日 (平成28年 6月 19日)	577, 865	川崎区中島1丁目6番地12号先にて、第1通行帯を走行中、3輪車が左折のため停車し、避けきれず追突したもの。(自動車追突)

5	平成28年 10月 5日 (平成28年 6月 21日)	977, 871	高津区野川3718番地先野川交差点手前にて、前方自動車が停車したため、追突を避けるため急ブレーキをかけたところ、動揺で関係者が転倒したもの。(車内人身)
6	平成28年 10月 18日 (平成28年 4月 12日)	24, 450, 390	幸区遠藤町25番地先にて左側歩道を走行していた自転車の側方を通過しようとしたところ、自転車が車道に進路変更しバスの前扉付近と接触、自転車の乗員が転倒負傷したもの。(自転車接触)
7	平成28年 11月 26日 (平成27年 12月 4日)	1, 298, 812	多摩区登戸3402番地先登戸駅前交差点にて、片側一 車線の道路を走行中、前方から逆走してくる自転車と接触 し転倒負傷したもの。(自転車接触)
8	平成28年 12月 27日 (平成28年 6月 12日)	1, 069, 915	幸区新小倉1番地先にて、小倉陸橋下先を右折中、動揺 で車椅子の乗客が転倒負傷し、それを支えようとした介助 者の左腕も負傷したもの。(車内人身)
9	平成29年 1月 11日 (平成28年 3月 16日)	1, 541, 072	高津区上作延146番地先上作延交差点にて、黄色信号で左側方の自転車を追い抜こうとした際、自転車が突如道路を横断しようと車道へ飛び出してきたため接触し、自転車が転倒負傷し、乗客が転倒負傷したもの。(車内人身)

(2)物件事故

(2)	初件争议		
番号	示 談 年 月 日 (事 故 年 月 日)	損害賠償額 (単位:円)	事故の概要
1	平成28年 10月 4日 (平成28年 5月 25日)	329, 832	中原区新丸子3丁目1111番地先横須賀線小杉駅ターミナルにて、お客様を降車させるために停留所に正着させようとしたところ、左バックミラーを停留所上屋の柱に接触破損させたもの。(静止物接触)
2	平成28年 10月 4日 (平成28年 9月 9日)	1, 419, 120	宮前区菅生2丁目16番地1号先聖マリアンナ医科大学 前ロータリー内にて、右折して停留所に向かう際、街路灯 に接触破損させたもの。(静止物接触)
3	平成28年 12月 3日 (平成28年 5月 11日)	364, 506	中原区木月3丁目53番地7号先木月上之町停留所先の 交差点にて、交差点左から一時停止線を無視する形でト ラックが侵入し、接触破損させたもの。(自動車接触)
4	平成29年 1月 16日 (平成28年 9月 17日)	1, 876, 696	川崎区夜光2丁目4番地1号先にて、停車しようとした 大型貨物自動車に追突破損させたもの。(自動車接触)
5	平成29年 3月 16日 (平成29年 2月 23日)	312, 431	中原区宮内2丁目1番地10号先宮内交差点にて、交差 点通過時、左側電柱を避けるためにハンドルを右に切り左 に戻したところ、対向車線に停車していたタクシーに接触 破損させたもの。(自動車接触)
6	平成29年 3月 17日 (平成28年 12月 16日)	306, 072	中原区新丸子3丁目1111番地先横須賀線小杉駅ター ミナルにて、停留所に正着時、目測を誤りバス停の上屋に 接触破損させたもの。(静止物接触)
7	平成29年 3月 24日 (平成29年 3月 11日)	397, 974	高津区北見方3丁目11番地先北見方第3京浜下交差点にて、交差点前方で待機中の右折車を待ち、青信号で直進したところ、信号が赤に変わり左方から来た乗用車と接触破損させたもの。(自動車接触)