

文教委員会（令和5年6月1日開催）の所管事務の調査（報告）の追加資料提出について

学校給食センター整備等事業におけるPFI事業中間評価について、追加資料を次のとおり提出します。

1 給食提供に支障があった事例について（事業者に改善勧告したもの以外）

- ・南部学校給食センター（令和4年度） 1件
（ホキフライ[70グラム]、直径1ミリ、長さ5センチ程度の棒状の金属片）

2 指定時刻に配送されなかった事例について

- (1) 南部学校給食センター（令和元年度、御幸中学校）
 - ・当初の予定より、配送が1時間程度遅延し、喫食も1時間程度遅れ
（3年生は時間割を変更して5限目の後に喫食）
- (2) 北部学校給食センター（令和元年度、白鳥中学校）
 - ・当初の予定より、配送が45分程度遅延し、喫食は15分程度遅れ
（短縮時間のため学活を先に実施）

3 修繕の実施状況について

- (1) 南部学校給食センター
別紙1のとおり
- (2) 中部学校給食センター
別紙2のとおり
- (3) 北部学校給食センター
別紙3のとおり

4 令和4年度学校給食の残食率について

別紙4のとおり

平成29(2017)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2017	12	電気	揚物室ITVカメラ面角変更調整	電気設備
2	2018	2	空調	空調機フィルター交換用納品	空調設備

平成30(2018)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2018	6	空調	外調機ACU系統、送排風機系統Vベルト納品	空調設備
2	2018	10	空調	外調機ACU系統フィルター予備納品	空調設備
3	2018	10	空調	1FSPC事務室空調機室内機フィン洗浄(2基)	空調設備
4	2018	12	衛生	1F屋外排水枡臭気トラップ補修工事	給排水設備
5	2018	12	建築	1階洗浄室前室自動ドア脱落修理調整	自動扉
6	2019	2	建築	1階コンテナ室自動ドア修理	自動扉
7	2019	2	建築	器具洗浄室3室自動ドアガイド修理工事	自動扉
8	2019	3	衛生	1F煮炊き調理室回転釜蒸気配管漏れ修理工事	熱源設備
9	2019	3	衛生	ボイラー室蒸気配管蒸気漏れ修理工事	熱源設備

令和元(2019)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2019	4	建築	側溝網 SUSメッシュフィルター納品4個	側溝網
2	2019	7	衛生	下処理室フットバルブ交換修理、前室6水栓修理、環水配管漏水修理	給排水設備
3	2019	7	厨房設備	スライサー刃交換	厨房設備
4	2019	7	厨房設備	スチコンインバーター・ダンパー交換	厨房設備
5	2019	7	厨房設備	炊飯機ならしコンベア交換	厨房設備
6	2019	8	空調	1FSPC事務室空調機室内機フィン洗浄(2基)	空調設備
7	2019	8	空調	中性能フィルター交換洗浄	空調設備
8	2019	8	建築	プレハブ冷蔵庫3ファン及び膨張弁交換修理	プレハブ冷蔵庫
9	2019	10	衛生	厨房除害設備水中攪拌プロアNo.2交換修理	厨房除害設備
10	2019	10	建築	1階コンテナ室自動ドア修理	自動扉
11	2019	10	建築	プレハブ冷蔵庫5・6保冷材交換修理	プレハブ冷蔵庫
12	2019	11	衛生	下処理室フットバルブ5基、水栓5基交換修理	給排水設備
13	2019	11	電気	RP-1盤内アクリル板交換修理	電気設備
14	2019	11	衛生	自動消毒器5台納品	給排水設備
15	2019	12	建築	プレハブ冷蔵庫3ブレーカー・落ち不具合対応	プレハブ冷蔵庫
16	2019	12	建築	コンテナ室～洗浄室通用口アルミ扉不具合調整修理	アルミ扉
17	2020	1	建築	プレハブ冷蔵庫3電磁弁・膨張弁交換修理	プレハブ冷蔵庫
18	2020	1	建築	プレハブ冷蔵庫3ドレン板交換修理	プレハブ冷蔵庫
19	2020	1	建築	1階煮炊き調理室(コンテナ室側)自動ドア修理	自動扉
20	2020	2	衛生	厨房除害設備自動スクリーンモーター交換修理	厨房除害設備
21	2020	2	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ交換修理(2個)	厨房除害設備
22	2020	2	空調	給気ダクト(炊飯室、揚物や着物室系統)膨張補修工事	空調設備
23	2020	2	衛生	調理室床面排水構網の交換修理(3個)	給排水設備
24	2020	3	衛生	蒸気配管環水管漏水修理工事	熱源設備
25	2020	3	衛生	下処理室フットバルブ交換修理14基	給排水設備
26	2020	3	建築	門扉サイン補修費	門扉

令和2(2020)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2020	4	建築	調理室床面排水構網の交換修理追加分(3個)	1階調理室
2	2020	4	厨房設備	スライサーコンベアベルト交換	厨房設備
3	2020	4	厨房設備	さいの目切機プレート交換	厨房設備
4	2020	4	厨房設備	スチコン扉パッキン交換	厨房設備
5	2020	5	衛生	厨房除害設備水中攪拌プロアNo.1交換修理	屋外
6	2020	5	建築	調理室床排水溝取手溶接修理20200424分(3個)	1階調理室
7	2020	5	建築	調理室床排水溝取手溶接修理20200513分(2個)	1階調理室
8	2020	6	衛生	貯米庫床排水口内のシールポットOリング交換納品	1階貯米庫
9	2020	6	建築	1階器具洗浄室、揚物室床面長尺シート補修	1階調理室
10	2020	7	厨房設備	球根皮剥き機マグネットシート交換	厨房設備
11	2020	8	衛生	厨房除害設備ばっきプロアNo.1 No.2分解整備	屋外
12	2020	8	衛生	ポイラー軟水装置樹脂交換	1階ポイラー室
13	2020	8	建築	トイレブース扉ラッチ交換修理	2階従業員用男子トイレ
14	2020	8	建築	特別洗浄室シャッターBOXキー交換修理	特別洗浄室
15	2020	8	衛生	調理室床排水溝取手溶接修理20200819分(2個)	1階調理室
16	2020	9	空調	EF-1-4排気ファン整備	2階屋外
17	2020	10	建築	パススルーサッシ不具合修理(揚物焼物室側)	1階調理室
18	2020	10	電気	電気設備警報取り込み及び移報停止スイッチ取付け工事	1階事業者事務室
19	2020	11	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ交換修理(4個)	屋外
20	2020	11	衛生	2階見学者トイレ洋式便器不具合修理	2階男子トイレ
21	2020	11	衛生	洗浄機系統排水詰り配管交換工事	地下ピット
22	2021	1	建築	荷受室電動シャッター制御基板交換修理	1階荷受室
23	2021	1	建築	プレハブ冷蔵庫用安全ハンドル納品3個	1階調理室
24	2021	3	建築	パススルーサッシ不具合修理(野菜類下処理室⑦)	1階下処理室
25	2021	2	衛生	ポイラー室各所ストレーナー清掃及び環水配管漏水修理	ポイラー室
26	2021	3	衛生	肉魚下処理室プレハブ冷蔵庫膨張弁交換修理	1階下処理室
27	2021	3	建築	ガイドローラーブラケット交換修理及び防火用振れ止め交換修理	1階下処理室
28	2021	3	衛生	ポイラー室環水配管チャッキ弁交換修理	ポイラー室
29	2021	3	厨房設備	移動シンク交換	厨房設備
30	2021	3	厨房設備	シンクオーバーフロー交換	厨房設備
31	2021	3	厨房設備	スライサーベルト上下交換	厨房設備
32	2021	3	厨房設備	スライサータイミングベルト修理	厨房設備
33	2021	3	厨房設備	球根皮剥き機マグネットシート交換	厨房設備
34	2021	3	厨房設備	さいの目切機プレート交換	厨房設備
35	2021	3	厨房設備	蓄冷剤冷凍庫修理	厨房設備
36	2021	3	厨房設備	真空冷却機修理	厨房設備
37	2021	3	厨房設備	天吊り保管庫パッキン交換	厨房設備
38	2021	3	厨房設備	保管庫修理	厨房設備

令和3(2021)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2021	4	建築	パススルーサッシ不具合修理(野菜類下処理室2箇所)及び予備品3セット納品	1階下処理室
2	2021	4	衛生	第一種圧力容器(貯湯槽熱交換器)水圧試験及び圧力計交換	1階ボイラー室
3	2021	4	建築	1階 コンテナ室自動ドアスポット整備	1階 コンテナ室
4	2021	4	衛生	ボイラー廻り還水配管管種変更工事他作業	1階ボイラー室
5	2021	4	建築	1階 コンテナ室自動ドア脱線防止交換修理	1階 コンテナ室
6	2021	5	厨房設備	厨芥処理機修理	厨房設備
7	2021	5	厨房設備	洗浄機入口樹脂修理	厨房設備
8	2021	8	厨房設備	スチコン扉パッキン交換	厨房設備
9	2021	7	衛生	ボイラー中和装置ブロー配管漏水修理	1階ボイラー室
10	2021	7	衛生	ボイラー遠隔装置通信モDEM交換	1階ボイラー室
11	2021	6	衛生	ボイラー廻り還水配管漏水修理工事	1階ボイラー室
12	2021	6	建築	1階 器具洗浄室1自動ドア修理	1階 器具洗浄室1
13	2021	6	建築	自動ドアガイドローラーブラケット納品	予備品
14	2021	8	建築	回収口No2.3/バス付近舗装補修工事	屋外
15	2021	7	衛生	ボイラー給気フィルター交換、計装器配管継手漏水修理	1階ボイラー室
16	2021	8	建築	1階 野菜類他検収室自動ドア修理	1階 野菜類検収室
17	2021	8	建築	1階調理エリア各室長尺シート補修工事	1階調理エリア
18	2021	9	空調	外調機中性能フィルター交換洗浄	2階機械室
19	2021	9	建築	各調理エリア壁面クラック箇所補修工事	1階調理エリア
20	2021	9	衛生	厨房除害設備調整槽フロートスイッチ交換修理	屋外
21	2021	9	建築	コンテナ室～洗浄室アルミパーティション扉調整修理	コンテナ室～洗浄室
22	2021	10	空調	揚物焼物室空調機フィルター納品	揚物焼物室
23	2021	10	衛生	洗浄機系統蒸気配管修理工事	1階洗浄室
24	2021	10	衛生	厨房除害設備マンホールパッキン納品交換	除害設備廻り
25	2021	10	建築	センター廻りハンドホール裏蓋パッキン納品交換	センター廻り
26	2021	11	建築	器具洗浄室3自動ドア修理	1階調理室
27	2021	11	建築	コンテナ室～洗浄室上下アルミドア金物交換工事	コンテナ室～洗浄室
28	2021	11	建築	コンテナ室～洗浄室上下アルミドアアクリル取り付け工事	コンテナ室～洗浄室
29	2021	11	建築	パススルーサッシ不具合修理(下処理室側)	1階調理室
30	2021	12	建築	調理エリア自動ドア修理	1階調理室
31	2021	12	衛生	水栓泡沫キャップ納品	各所
32	2022	1	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ交換修理	屋外
33	2022	1	衛生	厨房除害設備攪拌フロアNo.1交換修理	屋外
34	2022	2	建築	パススルーサッシ不具合修理(下処理室側)	1階調理室
35	2022	3	衛生	下処理室フットバルブ交換修理(計20個)	1階下処理室
36	2022	3	電気	中央監視装置、自動制御バッテリー交換	2階機械室、SPC事務室

令和4(2022)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2022	7	建築	1階和え物室プレハブ冷蔵庫カチオン塗装内機交換修理	1階和え物室
2	2022	4	電気	市事務所インターホン修理	1階市事務所
3	2022	4	建築	1階プレハブ冷蔵庫No3ファンモーター交換修理	1階調理エリア
4	2022	4	衛生	貯湯槽圧力計ゲージコック交換修理	1階ボイラー室
5	2022	5	衛生	厨房除害設備調整槽フロート用理設電線入替及び曝気槽マンホール付近アスファルト補修工事	屋外
6	2022	6	建築	パススルーサッシNo.6不具合修理(下処理室側)	1階調理室
7	2022	4	建築	パススルーサッシバランサー納品	1階調理室
8	2022	4	建築	器具洗浄室3自動ドア戸先ゴム交換修理	1階調理室
9	2022	7	衛生	ピット内湧水ポンプ4交換工事	ピット内
10	2022	7	衛生	ボイラー用エアフィルター交換	1階ボイラー室
11	2022	7	衛生	厨房除害設備原水槽ポンプ交換工事	屋外
12	2022	7	建築	コンテナ室～洗浄室アルミドアストッパー交換修理	コンテナ室～洗浄室
13	2022	7	建築	1階洗浄室長尺シート補修工事	1階洗浄室
14	2022	7	衛生	ボイラー廻り蒸気配管エコジャケット取付	1階ボイラー室
15	2022	7	空調	揚焼き室系統排気ダクト補修工事	2階屋外
16	2022	7	厨房設備	浸漬槽カゴ搬送チェーン交換	厨房設備
17	2022	8	厨房設備	スチコン扉パッキン交換	厨房設備
18	2022	8	建築	コンテナ室～洗浄室アルミドア不具合修理	コンテナ室～洗浄室
19	2022	8	衛生	厨房除害設備自動スクリーンモーター交換修理	屋外
20	2022	9	建築	調理エリア床排水口内の柵用Oリング交換納品	1階調理エリア
21	2022	9	建築	野菜類下処理室自動ドア修理	1階調理室
22	2022	9	衛生	厨房除害設備放流槽フロートスイッチ交換修理	屋外
23	2022	9	その他	2階洗濯室衣類乾燥機不具合修理	2階洗濯室
24	2022	9	厨房設備	連続フライヤータッチパネル修理	厨房設備
25	2022	10	厨房設備	炊飯器 エアコンプレッサ漏電	厨房設備
26	2022	10	建築	器具洗浄室自動ドア修理	1階調理室
27	2022	11	建築	パススルーサッシNo.5不具合修理(下処理室側)	1階調理室
28	2022	11	建築	自動ドアガイドローラーブラケット納品	1階調理室
29	2022	12	衛生	下処理室フットバルブ予備納品(50個)	1階調理室
30	2022	11	建築	魚肉類荷受室シャッター1と2不具合修理	1階荷受室
31	2022	12	建築	パススルーサッシNo.8と10不具合修理(下処理室側)	1階調理室
32	2022	12	建築	パススルーサッシバランサー予備品5セット納品	1階下処理室
33	2023	1	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ脱臭装置内ビニロックフィルター交換修理	屋外
34	2023	1	建築	1階和え物室プレハブ冷蔵庫不冷修理	1階和え物室
35	2023	1	厨房設備	真空冷却機修理	厨房設備
36	2023	2	建築	パススルーサッシNo.7不具合修理(下処理室側)	1階調理室
37	2023	3	その他	ガス漏れ感知器交換	1階調理室
38	2023	3	厨房設備	モバイルシンク平付けキャスター交換	厨房設備
39	2023	3	厨房設備	炊飯システムならしコンベア修理	厨房設備
40	2023	3	厨房設備	食缶洗浄機ベアリング・トルクリミッター交換	厨房設備
41	2023	3	厨房設備	食器コンテナ洗浄機スプロケット・チェーン交換	厨房設備

令和5(2023)年度 川崎市南部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2023	4	厨房設備	食缶ディスポージャー溶接修理・ポンプ式交換	厨房設備
2	2023	4	厨房設備	厨芥処理システム搬送ポンプ交換	厨房設備
3	2023	4	厨房設備	天吊り保管庫光リモコン装置・パッキン交換	厨房設備
4	2023	4	厨房設備	食缶ディスポージャー溶接修理・ポンプ式交換	厨房設備
5	2023	4	厨房設備	厨芥処理システム搬送ポンプ交換	厨房設備
6	2023	4	厨房設備	天吊り保管庫光リモコン装置・パッキン交換	厨房設備
7	2023	5	電気	非常用発電機始動用蓄電池交換	屋外
8	2023	5	建築	パススルーサッシNo.8不具合修理(下処理室側)	1階調理室
9	2023	8	衛生	ボイラー軟水装置樹脂交換	1階ボイラー室

平成29(2017)年度 川崎市中部学校給食センター 修繕業務実績表

実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
-----	-----	------	---------	----

該当なし

平成30(2018)年度 川崎市中部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2018	11	衛生	風量調整シャッター交換工事	給食室内
2	2018	11	建築	防音パネル下地鉄骨・BPL下端モルタル補修	2階会議室
3	2018	11	建築	ハト小屋モルタル補修	2階屋上
4	2018	11	建築	南西角フェンス基礎モルタル補修	外構
5	2018	11	電気	自動ドア修理	1階風除室
6	2018	12	建築	排水溝内入隅部下地調整・塗床再塗装	2階炊飯室
7	2019	1	厨房設備	コンビオープン5号機ジョグダイヤル交換	揚物焼物室
8	2019	1	厨房設備	コンテナ洗浄機ストレーナ改造部品取り付け	洗浄室
9	2019	1	厨房設備	反転ほぐし機2号機インデックスプランジャ交換	炊飯室
10	2019	1	厨房設備	蒸気釜16号機蓋屈折ブラケット一式交換	煮炊き調理室
11	2019	1	厨房設備	コンビオープン1号機インバータ交換	揚物焼物室
12	2019	2	電気	電気プルボックス足元基礎CBブロック交換	2階屋上

令和元(2019)年度 川崎市中部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2019	4	厨房設備	食缶洗浄機ピローブロック交換	洗浄室
2	2019	5	厨房設備	コンビオープン4号機コントロールパネル交換	揚物焼物室
3	2019	5	厨房設備	スライサー4号機円盤バリ取り研磨	野菜上処理室
4	2019	5	厨房設備	炊飯釜洗浄機コンベヤロッド交換	炊飯室
5	2019	5	電気	送風機Vベルト交換	屋上
6	2019	6	電気	自動ドア修理	1階風除室
7	2019	7	衛生	空調設備フィルター交換	屋外
8	2019	7	電気	センサー交換工事	2階確認室
9	2019	7	厨房設備	吊り下げ式消毒装置リモコン交換	コンテナ室
10	2019	7	厨房設備	炊飯釜洗浄コンベヤロッドとSUSローラー交換	炊飯室
11	2019	8	建築	壁パネル補修	1階煮炊き調理室
12	2019	8	建築	壁パネル補修	1階ボイルコーナー
13	2019	8	建築	壁パネル補修	1階コンテナ室
14	2019	8	建築	壁パネル・クロス補修	1階
15	2019	8	建築	天井・壁クロス補修	2階
16	2019	8	厨房設備	冷凍冷蔵庫サクシオン管・ドライヤー・アクセスバルブ交換	炊飯調理室
17	2019	8	厨房設備	コンビオープン2号機コントロールパネル交換	揚物焼物室
18	2019	8	厨房設備	食器洗浄機左機コンベヤロッド交換	洗浄室
19	2019	9	建築	防音パネル下地鉄骨・BPL下端モルタル補修	2階
20	2019	9	衛生	臭突管盛替え工事	屋外
21	2019	9	厨房設備	前処理制御装置第1ラインセレクトスイッチ交換	炊飯室
22	2019	9	厨房設備	前処理機プレハブジョイント交換	炊飯室
23	2019	10	建築	床入隅塗床亀裂補修	1階機械洗浄室
24	2019	10	建築	塗床剥がれ再塗装	1階カート洗い場
25	2019	10	建築	塗床剥がれ再塗装	1階野菜上処理室
26	2019	10	建築	塗床剥がれ再塗装・亀裂補修	1階洗浄室
27	2019	10	建築	塗床剥がれ再塗装・亀裂補修	1階和物室
28	2019	10	建築	塗床剥がれ再塗装・亀裂補修	2階洗米室
29	2019	10	建築	漏水補修	外構
30	2019	11	厨房設備	食器洗浄機右機仕切りカーテン交換・ドアバッキン交換	洗浄室
31	2019	11	厨房設備	米搬送コンベヤ第1ラインコンベヤベルト交換	納米室
32	2019	11	厨房設備	プレハブ冷蔵庫カビ除去作業・防カビシリコンコーキング	肉下処理室
33	2019	12	厨房設備	反転ほぐし機1号機運転スイッチ交換2台分	炊飯室
34	2019	12	厨房設備	米搬送コンベヤ納米タンク上部のコンベヤベルト交換	納米室
35	2019	12	厨房設備	プレハブ冷凍庫1ファンモーター・電源基盤交換	魚肉類下処理室
36	2019	12	建築	門扉補修工事	敷地内
37	2019	12	建築	網戸修理	給食室内
38	2019	12	建築	塗床剥がれ再塗装	1階肉魚下処理室
39	2020	1	衛生	原水槽レベルスイッチ交換	排水処理施設
40	2020	1	衛生	臭突管再盛替え工事	屋外
41	2020	1	厨房設備	食器洗浄機右機マグネット交換	洗浄室
42	2020	1	厨房設備	デイリー洗浄パイプエルボ破損の為交換	炊飯室
43	2020	1	厨房設備	パススルー冷蔵庫圧縮機・サクシオン配管・アクセスバルブ交換	野菜上処理室
44	2020	2	厨房設備	蓄冷剤用急速凍結専用庫ヒューズ・圧縮機・インジェクション交換	コンテナ室
45	2020	2	厨房設備	サイノ目切り機Vベルト断裂の為交換	野菜上処理室
46	2020	2	厨房設備	サイノ目切り機主軸・オイルシール・ベアリング・プレート押さえ交換	野菜上処理室
47	2020	2	厨房設備	器具洗浄機洗浄室カーテン交換	器具洗浄室2
48	2020	3	厨房設備	器具洗浄機電磁弁交換	器具洗浄室2
49	2020	3	厨房設備	食器洗浄機左機コンベヤロッド・レール補強・下ノズル交換	洗浄室

令和2(2020)年度 川崎市中部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2020	4	電気	オンコール修理	オートレーター
2	2020	6	衛生	空調フィルター交換	給食室内
3	2020	6	電気	自火報感知器交換	室内
4	2020	6	電気	防犯カメラ交換	屋外
5	2020	6	厨房設備	食缶洗浄機電磁弁交換	洗浄室
6	2020	7	厨房設備	器具消毒保管機右機ファンモートル交換	揚物焼物室
7	2020	7	厨房設備	炊飯釜洗浄機コンベヤロッド交換	炊飯室
8	2020	7	厨房設備	コンビオープン2号機ソリッドステートコンタクタ交換	揚物焼物室
9	2020	7	厨房設備	反転ほぐし機1号機のスクレーパー交換・押さえ板交換	炊飯室
10	2020	8	衛生	蒸気配管安全弁交換	ボイラー室
11	2020	8	衛生	ボイラ用軟水装置樹脂交換	ボイラー室
12	2020	8	衛生	ボイラ自動フロ-化部品交換	ボイラー室
13	2020	8	厨房設備	スライサー4台各刃物交換・上下ベルト交換	野菜上処理室
14	2020	8	厨房設備	サイノ目切り機各刃物交換	野菜上処理室
15	2020	8	厨房設備	コンビオープン1号機ソリッドステートコンダクタ交換	揚物焼物室
16	2020	9	厨房設備	スライサー3号機主軸Assy交換・固定ボルト交換	野菜上処理室
17	2020	9	厨房設備	プレハブ冷凍庫室外機コンデンサーファンモーター基盤交換	肉魚下処理室
18	2020	9	建築	書庫壁漏水修理	書庫
19	2020	10	電気	テラルフロートスイッチ交換	雨水排水ポンプ
20	2020	10	電気	テラル調査部品交換	雨水排水ポンプ
21	2020	10	電気	自動ドア修理	給食室内
22	2020	10	厨房設備	温度コレクタTM21プリント基板腐食他・本体Assy交換	厨房器具
23	2020	11	厨房設備	前処理機第2ライン塩ビ配管交換作成	炊飯室
24	2020	11	厨房設備	横送りコンベヤ2ライン分2レーン分のコンベヤベルト交換	納米庫
25	2020	11	厨房設備	残渣軽量装置基板不良交換	洗浄室
26	2020	11	建築	網戸交換	給食室内
27	2020	12	電気	電気設備改修工事	分電盤
28	2020	12	衛生	ボイラー配管修理	ボイラー室
29	2021	1	厨房設備	フードスライサー2号機主軸交換・ブラケットベース交換	野菜上処理室
30	2021	1	厨房設備	コンビオープン5号機上段用インバータ交換	揚物焼物室
31	2021	2	電気	自動扉修理	給食室内
32	2021	3	電気	自動扉修理	給食室内

令和3(2021)年度 川崎市中部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2021	4	衛生	ウォーターベスト交換工事	給食室内
2	2021	5	電気	殺菌灯ランプ交換工事	給食室内
3	2021	5	厨房設備	コンビオープンスプレーガン交換	煮炊き調理室
4	2021	5	厨房設備	コンビオープン1号機本体パッキンとスプレーガン交換	揚物焼物室
5	2021	5	厨房設備	反転ほぐし機1号機運転スイッチ交換	炊飯室
6	2021	5	厨房設備	検食用冷凍庫左機溶接補修・圧縮機・ドライヤー・電磁弁交換	アレルギー室
7	2021	5	厨房設備	フリーローラー光電センサー交換	炊飯室
8	2021	5	厨房設備	真空冷却機左機品温センサー交換	煮炊き調理室
9	2021	6	建築	通路壁補修工事	2階通路
10	2021	6	厨房設備	温度コレクタTM21基板交換・本体ASSY交換	厨房器具
11	2021	7	厨房設備	天吊りコンテナ消毒装置異常復帰・ディスプレイモジュール取付	コンテナ室
12	2021	7	厨房設備	検食用冷凍庫右機圧縮機・アクセスバルブ交換・溶接補修	アレルギー室
13	2021	7	衛生	空調機部品交換	残渣室
14	2021	7	衛生	空調機点検調整作業(コーキング処理)	煮炊き室
15	2021	8	衛生	空調機部品交換	食品庫
16	2021	8	厨房設備	食缶洗浄機入口と出口のカーテン交換	洗浄室
17	2021	8	厨房設備	食器洗浄機左機温度センサー交換・カーテン交換	洗浄室
18	2021	8	厨房設備	ポリバケツ交換装置センサー交換・各計量台注油	残渣処理室
19	2021	9	厨房設備	食缶洗浄機コンベヤロード交換	洗浄室
20	2021	10	衛生	冷却塔ファンベルト交換	冷却塔
21	2021	10	厨房設備	器具洗浄機電磁弁交換	器具洗浄室2
22	2021	10	厨房設備	コンビオープン4号機スプレーガン交換	揚物焼物室
23	2021	11	厨房設備	スライサー1号・4号ブラケットベース交換	野菜上処理室
24	2021	11	厨房設備	残渣計量装置基板交換	洗浄室
25	2021	11	厨房設備	冷凍冷蔵庫コンデンサー交換	炊飯調理室
26	2021	11	衛生	ポイラー室ドレン配管工事	給排水衛生設備
27	2021	11	電気	屋上送風機Vベルト交換	屋上送風機
28	2022	1	電気	屋上送風機2台Vベルト交換	屋上送風機
29	2022	1	厨房設備	連続フライヤー2号機温度センサー交換	揚物焼物室
30	2022	2	厨房設備	コンビオープン2号機パネル交換	揚物焼物室
31	2022	2	厨房設備	コンビオープン1号機パネル交換	揚物焼物室
32	2022	2	電気	乾燥機パッキン交換	洗濯室
33	2022	2	電気	オートレーター補修工事	オートレーター
34	2022	2	電気	ポイラー通信交換3G→4G部品交換	ポイラー室
35	2022	3	電気	コンセント交換工事	アレルギー対応調理室
36	2022	3	厨房設備	温度コレクタTM21プリント基板・パネルシート交換	厨房器具

令和4(2022)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2022	4	厨房設備	器具洗浄機電磁弁交換	器具洗浄室2
2	2022	4	厨房設備	球根皮剥機右機2台受板と蓋止め交換	泥落とし室
3	2022	4	厨房設備	ライスフレンドセレクトスイッチ・バーナー交換	炊飯室
4	2022	5	建築	漏水修理	回収風除室
5	2022	6	衛生	空調機修繕	和え物室
6	2022	7	電気	安定器交換	厨房天井照明
7	2022	7	衛生	空調機フィルター交換	屋外空調設備
8	2022	7	衛生	漏水修理	ボイラー室
9	2022	7	厨房設備	蓄冷剤用急速凍結専用庫温度ヒューズ交換・溶接補修	コンテナ室
10	2022	8	厨房設備	球根皮剥機4台カビ除去後防カビシリコンコーキング	泥落とし室
11	2022	8	厨房設備	検食用冷凍庫凝縮器・ドライヤー他交換	アレルギー室
12	2022	8	厨房設備	フードスライサー4号円盤交換	野菜上処理室
13	2022	8	厨房設備	新油タンク1号機元プレーカーがオフ・オンにして稼働確認	油庫
14	2022	8	衛生	空調機プリント基板交換	洗浄室
15	2022	8	衛生	空調機交換	野菜類下処理室
16	2022	8	電気	耐火ゴム・連動中継器バッテリー交換	厨房天井照明
17	2022	8	衛生	蒸気圧力計交換	ボイラー室
18	2022	8	電気	防火シャッター中継器バッテリー交換	給食室内
19	2022	8	電気	防火シャッター耐火部品交換	給食室内
20	2022	8	衛生	空調機フィルター交換	野菜上処理室
21	2022	9	衛生	制御装置修理	ボイラー室
22	2022	9	厨房設備	食器洗浄器左機コンベヤロード交換	洗浄室
23	2022	9	厨房設備	食缶洗浄機右機電磁開閉器交換	洗浄室
24	2022	10	厨房設備	パススルー冷蔵庫右機圧縮機・ドライヤー・凝縮器交換	野菜上処理室
25	2022	10	厨房設備	食器洗浄器左機レール補強交換・カーテン・吊り棒交換	洗浄室
26	2022	10	厨房設備	天吊りコンテナ消毒装置シーケンス・近接スイッチ・モーター交換	コンテナ室
27	2022	10	厨房設備	パススルー冷蔵庫左機アクセスバルブ・圧縮機・凝縮機他交換	炊飯調理室
28	2022	10	建築	自動ドア点検修理	煮炊室
29	2022	11	衛生	電磁流量計交換	ボイラー室
30	2022	11	電気	感知器交換	1F
31	2022	11	厨房設備	コンビオープン2号機インバータ交換	揚物焼物室
32	2022	12	厨房設備	器具洗浄器2槽分電磁弁交換	器具洗浄室2
33	2022	12	厨房設備	天吊りコンテナ消毒装置シーケンス交換	コンテナ室
34	2022	12	厨房設備	パススルー冷蔵庫左機コンデンサー交換	野菜上処理室
35	2022	12	厨房設備	天吊りコンテナ消毒装置シーケンス交換	コンテナ室
36	2022	12	建築	漏水シーリング打替え	防災備蓄倉庫
37	2023	1	厨房設備	洗米機第1ラインポンプモートル交換	炊飯室
38	2023	2	厨房設備	浸漬送米機第2ラインポンプモートル交換	炊飯室
39	2023	3	厨房設備	パススルー冷蔵庫左機凝縮機・アクセスバルブ交換・溶接補修	野菜上処理室
40	2023	3	建築	漏水修繕	排水処理施設
41	2023	3	電気	警報器交換	1F事務室
42	2023	3	電気	消火栓補給水用水槽警報配線修理	屋上
43	2023	3	建築	漏水補修	2階廊下

令和5(2023)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2023	4	建築	側溝廻り補修	敷地内道路
2	2023	4	建築	縁石の破損補修	外構
3	2023	4	厨房設備	コンビオープン1号機冷却ファン交換	揚物焼物室
4	2023	4	厨房設備	コンビオープン5号機操作パネル交換	揚物焼物室
5	2023	5	厨房設備	食器洗浄機右機カーテン金具・カーテン・磁石交換	洗浄室
6	2023	5	厨房設備	パススルー冷蔵庫凝縮器交換・溶接補修	肉類下処理室
7	2023	5	衛生	煮炊き回転釜蒸気管カバー補修	煮炊き調理室
8	2023	6	電気	RM-2動力盤インバーター交換	RM-2動力盤
9	2023	6	衛生	空調機熱交換器部品交換	給食室内2階

平成29(2017)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
-----	-----	------	---------	----

該当なし

平成30(2018)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2018	8	厨房設備	スライサー刃交換	厨房設備
2	2018	10	衛生	厨房除害設備通気管(臭気ダクト)不具合改善修理	厨房除害設備
3	2019	2	衛生	1階炊飯室自在水栓交換修理(自在パイプ交換)	給排水
4	2019	2	建築	3階調味料室自動ドア修理	自動扉
5	2019	3	建築	3階下処理室自動ドア修理(1基)	自動扉

令和元(2019)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2019	4	厨房設備	スライサー刃交換	厨房設備
2	2019	4	厨房設備	フライヤーかすとり機溶接	厨房設備
3	2019	4	厨房設備	炊飯機ならしコンベア交換	厨房設備
4	2019	8	空調	中性能フィルター交換洗浄	空調設備
5	2019	8	電気	1階炊飯室ITVカメラ不具合修繕(1基)	電気設備
6	2019	8	建築	プレハブ冷蔵庫(和え物室)結露修理	プレハブ冷蔵庫
7	2019	9	空調	中性能フィルター交換洗浄(追加分)	空調設備
8	2019	9	空調	OF3-1揚物焼き物室系統給気ファン・ファンベルト交換調整	空調設備
9	2019	9	空調	OF3-2アレルギー室系統給気ファン・ファンベルト交換調整	空調設備
10	2019	9	衛生	自動消毒器不具合交換1台及び3台納品	給排水設備
11	2019	10	電気	市事務所内 中央監視装置用PC不具合交換修理	電気設備
12	2019	10	建築	パススルーサッシ取っ手破損交換修理及び納品	パススルーサッシ
13	2019	12	衛生	加圧給湯ポンプ60℃系統1基、80℃系統1基予備納品	給排水設備
14	2020	1	電気	エコキュート不具合箇所交換修理	電気設備
15	2020	1	電気	エコキュート緊急対応	電気設備
16	2020	1	厨房設備	炊飯システムフィルターエレメント交換	厨房設備
17	2020	3	衛生	パススルー側上処理混合水栓高さ調整3基、下処理室フットバルブ止水不良交換12個	給排水設備
18	2020	3	建築	1階炊飯室自動ドア戸先ゴム交換修理(1基)	自動扉

令和2(2020)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2020	4	厨房設備	スライサー刃交換	厨房設備
2	2020	4	厨房設備	スライサーコンベアベルト交換	厨房設備
3	2020	5	厨房設備	炊飯システム昇降装置修繕	厨房設備
4	2020	5	厨房設備	食缶洗浄機レールガイド交換	厨房設備
5	2020	8	建築	3階下処理室プレハブ冷凍庫ドレン配管移設工事	3階下処理室
6	2020	7	衛生	加圧給湯ポンプ60℃系統整備	B1階機械室
7	2020	7	電気	1階市事務所ITVモニター不具合修理	1階市事務所
8	2020	11	空調	2階OPAC1系統ダクトCAV交換工事	2階機械室
9	2020	9	衛生	1階女子トイレ自動水栓吐出不具合修理	1階女子トイレ
10	2020	3	外構	屋上芝生張替え工事	屋上
11	2020	10	建築	1階多目的トイレ扉修理工事	1階多目的トイレ扉
12	2021	2	電気	エコキュート予備部品納品	B1階機械室
13	2021	2	建築	3階和え物室プレハブ冷蔵庫冷媒ガス漏れ修理	3階和え物室
14	2021	3	建築	3階和え物室プレハブ冷蔵庫膨張弁交換修理	3階和え物室

令和3(2021)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2021	4	建築	各所壁クロス、調理エリア壁面、玄関擁壁補修工事	各所
2	2021	4	厨房設備	スライサーコンベアベルト交換	厨房設備
3	2021	4	厨房設備	回転釜修理	厨房設備
4	2021	4	厨房設備	コンテナ洗浄機熱電対交換	厨房設備
5	2021	4	厨房設備	浸漬槽出口光電センサー交換	厨房設備
6	2021	7	空調	外調機中性能フィルター交換洗浄	屋上、2階機械室、3階機械室
7	2021	9	外構	センター外構傾斜部分植栽枯木撤去新植	センター道路側
8	2021	8	衛生	3階下処理室各フットペダル交換修理他	屋外、3階
9	2021	7	衛生	貯湯槽液面計設置工事	地下1階
10	2021	7	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ交換修理	屋外
11	2021	9	衛生	3階和え物室プレハブ冷蔵庫冷媒ガス漏れ修理	3階
12	2021	10	衛生	厨房除害設備脱臭装置ファン分解整備	屋上
13	2021	12	衛生	エコキュート屋内機熱交換器高圧水洗浄作業	2階屋上
14	2021	11	建築	玄関上大庇樋漏水箇所修理工事	3階庇
15	2021	12	衛生	水栓泡沫キャップ納品	各所
16	2021	12	建築	3階和え物室プレハブ冷蔵庫冷媒ガス漏れ修理	3階和え物室
17	2022	1	電気	ITV設備HDD交換修理	2階SPC事務室
18	2022	1	建築	3階揚げ物焼き物室バススルーサッシ修理	3階揚げ物焼き物室
19	2022	1	建築	マイコンセンター屋内階段漏水箇所塗装補修工事	1階～2階屋内階段
20	2022	2	電気	屋上消火補助水槽配管修理工事	屋上
21	2022	2	建築	3階和え物室プレハブ冷蔵庫冷媒ガス漏れ修理	3階和え物室
22	2022	3	衛生	エコキュート屋内機給水系統1次側減圧弁取付工事	B1階受水槽室
23	2022	3	衛生	エコキュート減圧弁納品	B1階受水槽室
24	2022	2	衛生	エコキュート減圧弁交換修理	B1階受水槽室
25	2022	3	衛生	加圧給湯ポンプ80℃系統修繕	B1階受水槽室
26	2022	3	建築	門扉施錠不具合修理	屋外

令和4(2022)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2022	4	衛生	加圧給湯ポンプ60℃系統修繕(チャッキ弁交換)	B1階受水槽室
2	2022	5	厨房設備	コンテナ洗浄機ガイドパイプ溶接	厨房設備
3	2022	6	電気	3階アレルギー調理室ITVカメラ交換修理	3階アレルギー調理室
4	2022	4	建築	3階和え物室プレハブ冷蔵庫カチオン塗装内機交換修理	3階和え物室
5	2022	4	建築	3階下処理室No.6パススルーサッシ修理	3階下処理室
6	2022	6	衛生	加圧給湯ポンプ60℃系統修繕	B1階受水槽室
7	2022	7	外構	植栽生垣枯れ植替え	屋外傾斜面
8	2022	7	電気	1階炊飯室ITVカメラ交換修理	1階炊飯室
9	2022	11	衛生	厨房除害設備原水ポンプ交換修理(高温仕様)	屋外
10	2022	8	建築	3階野菜類プレハブ冷蔵庫扉ズリパッキン交換修理	3階下処理室
11	2022	9	衛生	厨房除害設備調整ポンプ交換修理	屋外
12	2022	9	電気	照明器具交換	2階女子更衣室
13	2022	9	厨房設備	炊飯システム釜持ち上げレール交換	厨房設備
14	2022	9	厨房設備	スライサー制動抵抗器修理	厨房設備
15	2022	10	厨房設備	炊飯器 エアコンプレッサ漏電	厨房設備
16	2022	11	建築	エレベーター5号機不具合修理	エレベーター5号機
17	2022	11	衛生	厨房除害設備放流槽フロートスイッチ交換修理	屋外
18	2022	11	厨房設備	回転釜ヒーター修理	厨房設備
19	2022	12	厨房設備	天吊り保管庫リモコン交換	厨房設備
20	2023	1	厨房設備	炊飯電源プラグ交換	厨房設備
21	2023	1	厨房設備	配米シャッター修理	厨房設備
22	2023	2	衛生	エコキュート減圧弁、水ポンプ納品	B1階受水槽室
23	2023	3	建築	各防火シャッター危害防止装置バッテリー交換(5基)	1階、3階調理エリア
24	2023	3	衛生	加圧給湯ポンプ80℃系統修繕	B1階受水槽室
25	2023	3	電気	市事務所内 中央監視装置用PC不具合交換修理	1階市事務所

令和5(2023)年度 川崎市北部学校給食センター 修繕業務実績表

	実施年	実施月	工事区分	件名(工事名)	場所
1	2023	4	外構	センター外構傾斜部分植栽枯木撤去新植	センター道路側
2	2023	4	衛生	エコキュート高圧圧力開閉器交換修理	B1階受水槽室
3	2023	4	厨房設備	スライサー刃交換	厨房設備
4	2023	4	厨房設備	保管庫平面ラッチ交換	厨房設備
5	2023	5	衛生	厨房除害設備原水槽フロートスイッチ交換修理	屋外
6	2023	5	衛生	加圧給湯ポンプ60°C系統修繕	B1階受水槽室
7	2023	6	厨房設備	連続フライヤー 搬送不良	厨房設備

令和4年度 中学校給食の残食率について

		自校合築校	給食センター
		残食率 (%)	残食率 (%)
主食	白米	9.8	19.5
	変わり飯	6.1	13.0
	丼物、カレー等	4.4	14.1
	パン	2.0	11.4
	麺	4.1	11.1
主菜	魚類	2.7	12.5
	肉類	2.7	12.4
	卵類	3.8	13.9
	豆類	4.3	16.5
	豆製品	4.8	14.3
副菜	野菜類	5.1	14.9
	芋類	3.3	13.2
	藻類	6.5	17.4
牛乳等	牛乳	2.9	10.8
	乳類	1.5	10.5
デザート	果物類	3.8	11.3
	その他	1.1	7.8
計		4.1	13.2