

# 令和5年度 文教委員会資料

## 【請願の審査（視察）】

請願第10号 主要地方道子母口宿河原線の神木本町3丁目、4丁目間の  
歩行者安全対策に関する請願


資料 請願箇所周辺地図

市 民 文 化 局

(令和5年11月9日)

【請願第10号 主要地方道子母口宿河原線の神木本町3丁目、4丁目間の歩行者安全対策に関する請願】

資料



現地の状況

- ・ 東側約 260m、西側約 260mの地点に既設信号機及び横断歩道あり
- ・ 現況交通量の状況（令和5年10月12日調査実施 午前7時～午後7時）  
市道子母口宿河原線の直進車両交通量：総台数 10,986 台（12H）、ピーク時午前8時台（車両 1,134 台・横断歩行者 5 人）  
当該交差点付近横断歩行者：総人数 78 人（12h）、ピーク時午後5時台（車両 1,033 台・横断歩行者 15 人）
- ・ 交差点付近の道路に「減速ドット」設置済み（令和2年10月）
- ・ 歩道に「横断者注意」の看板設置済み（令和5年8月）