

令和7年度 文教委員会資料

【請願の審査（視察）】

請願第34号 多摩川への安全なアクセス向上を求める請願について


資料 請願箇所周辺地図

市 民 文 化 局

(令和8年1月15日)

【請願第34号 多摩川への安全なアクセス向上を求める請願】

資料



- 現地の状況
- ・南東側約420m、北西側約280mの地点に既設信号機あり
 - ・現況交通量の状況(調査実施日 令和7年12月12日(金)、12月20日(土) いずれも午前7時～午後7時 ※市民文化局調べ)
 - ・多摩沿線道路の直進車両交通量：12日(金) 総台数 11,284台(12H)、ピーク時 午後5時台(車両 1,077台)
 - 当該箇所横断者：12日(金) 総人数 18人(12H)、ピーク時 午前7時台(横断歩行者 3人)
 - 直進車両交通量：20日(土) 総台数 11,217台(12H)、ピーク時 午後3時台(車両 998台)
 - 当該箇所横断者：20日(土) 総人数 25人(12H)、ピーク時 午前7時台(横断歩行者 8人)