

文教委員会資料

【議案第44号】

調停の申立てについて

参考資料1 宮前区役所庁舎の一部損傷の復旧に要した費用
の支払に関する紛争に係る調停の申立てについて

市 民 文 化 局
(令和8年2月9日)

01

概要

宮前区役所 2 階市民広場出入口において、長年にわたり、降雨時に雨水が風除室内に流入する事象が発生していたため、令和 6 年 1 月 2 6 日、出入口前に排水溝を設置する工事（以下「当初工事」）を実施した。

工事当日、施工業者（株式会社ACE）がコンクリートカッターを使用した際に、直下の 1 階倉庫の天井まで貫通させ、電気配線切断が発生したため、当該工事を一旦中止した。

その後、庁舎損傷状況を正確に把握するため調査委託を実施したところ、床スラブ（床板）の鉄筋の切断及びはりの主筋の損傷が確認できたため、原状を回復するための緊急工事を宮前区役所で実施するとともに、本来の目的であった排水工事も併せて実施した。

02

当初工事（排水設備設置）の内容

工事名：「宮前区総合庁舎市民広場出入口改修工事」

契約期間：令和 5 年 1 月 7 日～令和 6 年 1 月 3 1 日

工事期間：令和 6 年 1 月 2 6 日～1 月 2 8 日

契約金額：1,485,000円

施工業者：株式会社ACE

03

緊急工事（復旧工事＋排水工事）の内容

工事名：「宮前区役所２階市民広場出入口前床版復旧緊急工事」

契約期間：令和６年６月１７日～令和６年９月３０日

契約金額：12,100,000円

施工業者：株式会社 八木工務店


04

今後のスケジュール

令和８年２月	調停議案提出
	文教委員会提案説明
３月	文教委員会議案審査
４月～	裁判所での調停手続の開始

区役所 2 階平面図

宮前区役所 2階



事件発生当時の現場写真



1 階倉庫天井



事故後の倉庫内養生



2 階出入口（外）

調査委託時の現場写真



鉄筋切断状況（床面）