

新丸子東地下通路エレベーター、武蔵中原駅ラチ外エレベーター、 武蔵溝ノ口駅南口エスカレーターの運転停止について

9月11日の大雨で被害を受けた新丸子東地下通路エレベーター、武蔵中原駅ラチ外エレベーター、武蔵溝ノ口駅南口エスカレーターが現在、停止しております。復旧に向けた対応を図っているところですが、復旧までに時間を要することが判明したことから、お知らせいたします。なお、復旧時期は未定です。現在、現地において迂回を御案内しています。御不便おかけいたしまして申し訳ありません。

- 1 停止日時 令和7年9月11日（木） 午後2時00分頃から
- 2 場 所 新丸子東地下通路エレベーター1基（中原区）
武蔵中原駅ラチ外エレベーター1基（中原区 武蔵中原駅の改札の外）
武蔵溝ノ口駅南口エスカレーター2基（高津区）
（別紙配置図のとおり）
- 3 概 要 大雨の影響により、エレベーターの昇降路内等に雨水が流入し、制御機器等が故障停止したものです。復旧には部品交換が必要ですが、製造業者による部品の製作に時間を要する見込みであり、全国的に同様の浸水被害が発生し、現地での作業員の確保が困難な状況にあるため、復旧の見通しが立っておりません。現地で迂回を御案内しています。御不便おかけいたしまして申し訳ありません。
- 4 今後の対応 現在、復旧に向けた対応を図っており、当面の間は停止いたします。復旧時期が分かりましたら速やかにお知らせします。




武蔵溝ノ口駅南口エスカレーター1,2号機迂回図

現地で迂回を御案内しています。御不便おかけいたしまして申し訳ありません。


【問合せ先】

川崎市建設緑政局道路河川整備部施設維持課 西澤
電話 044-200-0801


【別紙】 配置図



新丸子東地下通路エレベーター2号機



武蔵中原駅ラチ外エレベーター



武蔵溝ノ口駅南口エスカレーター1,2号機



新丸子東地下通路エレベーター2号機迂回図



武蔵中原駅ラチ外エレベーター迂回図



武蔵溝ノ口駅南口エスカレーター1,2号機迂回図